

Křtiny - Fotodokumentace

ID Foto	Popis	Obec	Katastr	Směr	Autor
16738336.jpg	Most přes Křtinský potok v ř. km 9.9	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
16739099.jpg	Most přes Křtinský potok v ř. km 11.8	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
16738346.jpg	Lávka přes Křtinský potok v blízkosti č. p. 126	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
16737558.jpg	Na lukách	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
16739101.jpg	Most přes Křtinský potok v ř. km 11.8	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
17362682.jpg	Koryto a pokračování vodního toku LP Zemanova žlebu v km 1,0 u č.p. 57	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER s.r.o. mapa
16738342.jpg	Most přes Křtinský potok v ř. km 9.7	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
16738298.jpg	Vyústění zatrubnění a koryto bezejmenného vodního toku naproti budově č. p. 144	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
17362664.jpg	Vtokový objekt u úřadu městyse na vodním toku Zemanův žleb	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER s.r.o. mapa
16738304.jpg	Most přes vodní tok Zemanův žleb v ř. km 0.3	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
16737546.jpg	Nový rybník	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
16738324.jpg	Most přes Křtinský potok v ř. km 10.2	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
16739094.jpg	Most přes Křtinský potok v ř. km 11.5	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
17362673.jpg	Soustava mostů a lávek přes vodní tok Zemanův žleb v intravilánu u č.p. 238	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER s.r.o. mapa
17362680.jpg	Most, koryto a pokračování vodního toku LP Zemanova žlebu v km 1,0 u č.p. 57	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER s.r.o. mapa
16739078.jpg	Most přes Křtinský potok v ř. km 11.2	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
16738332.jpg	Most přes Křtinský potok v ř. km 10.04	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
17362677.jpg	Most výpusť zatrubnění vodního toku LP Zemanova žlebu v km 1,0 u č.p. 57	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER s.r.o. mapa
16738340.jpg	Most přes Křtinský potok v ř. km 9.7	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
16738356.jpg	Most přes Křtinský potok v ř. km 10.9	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
16737562.jpg	U zabítek	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
17362669.jpg	Soustava mostů a lávek přes vodní tok Zemanův žleb v intravilánu u č.p. 238	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER s.r.o. mapa
16737582.jpg	Nekapacitní lávky a koryto vodního toku u budov č. p. 154, 155, 153	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
16738353.jpg	Most přes Křtinský potok v ř. km 10.9	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
16739083.jpg	Most přes Křtinský potok v ř. km 11.2	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
16739090.jpg	Lávka přes Křtinský potok v blízkosti č. p. 38	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
16738326.jpg	Most přes Křtinský potok v ř. km 10.2	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
17362671.jpg	Soustava mostů a lávek přes vodní tok Zemanův žleb v intravilánu u č.p. 238	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER s.r.o. mapa
16737575.jpg	Most přes vodní tok Zemanův žleb v blízkosti domu č. p. 91	Křtiny	Křtiny		ENVIPARTNER, s.r.o. mapa