



## Březová - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
<a href="#">Most u č. p. 55</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	nepojmenovaný (420260007500)	0.37	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most v ř. km 3,45 toku Hrubár</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní most a neudržované koryto toku. Hrozí zde riziko zachycení splaveného materiálu a ucpání.	Část povodí Hrubáru	3.45	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Soutok vodních toků u č. p. 414</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Soutok toků Hrubár a bezejmenného toku IDVT 10199986. Místo trvale zanášeno splaveným materiálem, kvůli neudržovanému korytu Hrubáru. Riziko ucpání profilu.	Část povodí Hrubáru	3.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka + koryto Hrubáru v ř. km 3,22</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní, možnost snížení průtočnosti plaveninami. Neudržované koryto toku.	Část povodí Hrubáru	3.22	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u školy</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní, možnost snížení průtočnosti plaveninami.	Část povodí Hrubáru	4.17	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most + vývod ze zatrubnění toku IDVT 10206089 u č. p. 391</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní most i vývod ze zatrubnění, možnost snížení průtočnosti naplaveninami.	nepojmenovaný (420260008000)	0.01	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Koryto + zatrubnění LP č. 43 Hrubáru u domu č. p. 348</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní koryto toku u objektu, kde může dojít k podemletí základů oplocení a zanášení koryta.	Část povodí Hrubáru	0.23	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Koryto + zatrubnění LP č. 43 Hrubáru u domu č. p. 381</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní koryto toku i zatrubnění. Hrozí riziko zanešení splaveninami.	Část povodí Hrubáru	0.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vývod ze zatrubnění bezejmenného toku IDVT 10199986 v ř. km 0,04</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní zatrubnění, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	nepojmenovaný (420260007500)	0.04	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most + koryto bezejmenného toku IDVT 10199986 v ř. km 0,09</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Neudržované koryto vodního toku Hrubár je místem značného nánosů splavenin a velmi tak omezuje odtok. Mostní konstrukce taktéž není v dobrém stavu.	nepojmenovaný (420260007500)	0.09	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most + koryto Hrubáru v ř. km 3,85</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti profilu. Neudržované koryto toku.	Část povodí Hrubáru	3.85	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Koryto Hrubáru od ř. km 3,6 do ř. km 4,03</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Neudržované koryto vodního toku Hrubár je místem značného nánosů splavenin a velmi tak omezuje odtok.	Část povodí Hrubáru	3.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vývod ze zatrubnění + koryto toku IDVT 10206089 u č. p. 444</a>	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní a neudržované koryto toku, možnost snížení průtočnosti splaveninami.	nepojmenovaný (420260008000)	0.11	<a href="#">mapa</a>