



ORP Dobruška - Místa omezující odtokové poměry

| Název | Obec | Katastr | Popis | Vodní tok | ř. km | |
|--|----------|-----------------------------|--|------------------------------|-------|----------------------|
| Most u kempu | Opočno | Opočno pod Orlickými horami | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5 | Zlatý p. | 7.7 | mapa |
| Most ve Lhotě Netřebě u pily | Podbřezí | Lhota u Dobrušky | zadržování splaví a ledové tříště, možné poničení | Dědina | 40.7 | mapa |
| Chábory, most k č.p. 57 | Podbřezí | Podbřezí | zadržování splaví a ledové tříště, možné poničení | Dědina | 32.3 | mapa |
| Most ulice U Broumaru | Opočno | Opočno pod Orlickými horami | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10 | Zlatý p. | 7.5 | mapa |
| Most ul. Podkostelí | Opočno | Opočno pod Orlickými horami | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5 | Zlatý p. | 6.7 | mapa |
| Most u ZŠ | Podbřezí | Podbřezí | zadržování splaví a ledové tříště, možné poničení | Dědina | 33.9 | mapa |
| propustek na par.č. 859 | Podbřezí | Podbřezí | možnost ucpání | nepojmenovaný (104120004200) | 0 | mapa |
| propustek na par.č. 851 | Podbřezí | Podbřezí | možnost ucpání | nepojmenovaný (104120004200) | 1 | mapa |
| propustek na par.č. 856 | Podbřezí | Podbřezí | možnost ucpání | nepojmenovaný (104120004400) | 1 | mapa |
| dřevěná lávka u židovského hřbitova | Podbřezí | Podbřezí | zadržování splaví a ledové tříště, možné poničení | Dědina | 34.2 | mapa |
| Most nad Horním zámeckým rybníkem | Opočno | Opočno pod Orlickými horami | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5 | Zlatý p. | 6.4 | mapa |
| Nekapacitní most | Opočno | Opočno pod Orlickými horami | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5 | Zlatý p. | 5.8 | mapa |
| Most ulice Hradecká (u čp. 200) | Opočno | Opočno pod Orlickými horami | Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5 | Zlatý p. | 5.6 | mapa |
| Most | Kounov | Kounov u Dobrušky | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Dědina | 45.75 | mapa |
| Most k hasičské zbrojnici | Kounov | Kounov u Dobrušky | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Hluky | 0.9 | mapa |
| Most u bývalé | Kounov | Kounov u Dobrušky | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Hluky | 2.3 | mapa |
| most u Poulů | Kounov | Nedvězí u Dobrušky | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Dědina | 48.2 | mapa |
| lávka u Štritrů (č.p. 54) | Kounov | Kounov u Dobrušky | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Dědina | 46.25 | mapa |
| Zatrubnění Kamenického p. pod koupalištěm v Dobřem | Dobré | Dobré | Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti | Kamenický p. | 1.79 | mapa |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-------|----------------------|
| Mostky na Kamenickém p. k obytným domům | Dobré | Dobré | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Kamenický p. | 1.21 | mapa |
| Most na silnici Dobré - Kamenice | Dobré | Dobré | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Kamenický p. | 1.24 | mapa |
| Most na silnici Dobré - Lhota Netřeba | Dobré | Dobré | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Dědina | 40.71 | mapa |
| Most u č.p. 38 v Kamenici | Dobré | Kamenice u Dobrého | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Dědina | 43.5 | mapa |
| Most u č.p. 15 v Dobrém | Dobré | Dobré | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | nepojmenovaný (104080001200) | 0.85 | mapa |
| Zatrubnění toku pod silnicí Kamenice - Spáleníště | Dobré | Kamenice u Dobrého | Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti | nepojmenovaný (104060001400) | 0.47 | mapa |
| Most u č.p. 38 v Hlinném - Březinách | Dobré | Hlinné u Dobrého | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Lomský p. | 1.51 | mapa |
| Most u č.p. 25 v Hlinném | Dobré | Hlinné u Dobrého | hrozí ucpání a ohrožení nemovitosti nad mostkem | Lomský p. | 2.1 | mapa |
| most u Rasochy | Kounov | Kounov u Dobrušky | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Dědina | 46.6 | mapa |
| most | Kounov | Nedvězí u Dobrušky | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Dědina | 47.9 | mapa |
| dřevěná lávka u soutoku | Kounov | Kounov u Dobrušky | Nekapacitní, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Hluky | 0.04 | mapa |
| mostek | Kounov | Kounov u Dobrušky | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Hluky | 0.2 | mapa |
| most u Černých | Kounov | Kounov u Dobrušky | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Hluky | 1.035 | mapa |
| most u sokolovny | Kounov | Kounov u Dobrušky | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Hluky | 1.2 | mapa |
| mostek před Rozkoší | Kounov | Kounov u Dobrušky | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Hluky | 1.3 | mapa |
| most přes silnici II/309 | Kounov | Kounov u Dobrušky | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Hluky | 1.9 | mapa |
| most | Kounov | Kounov u Dobrušky | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Hluky | 2.1 | mapa |
| most nad Hlukami | Kounov | Kounov u Dobrušky | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Hluky | 2.4 | mapa |
| most Šediviny, u Baurové | Kounov | Šediviny | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Hluky | 4.15 | mapa |
| Most u čp. 150 (u p. Světlíka) | Olešnice v Orlických horách | Olešnice v Orlických horách | Most v zalesněné části - předpoklad, zachycení materiálu v průtočném profilu. Zde nejsou ohrožené objekty, avšak ucpání mostního profilu a případné protržení může způsobit přívalovou vlnu, která může ohrozit zastavěnou část | Olešenka | 16.5 | mapa |
| Most u hájovny | Olešnice v Orlických horách | Olešnice v Orlických horách | Most v zalesněné části - předpoklad, zachycení materiálu v průtočném profilu. Zde nejsou ohrožené objekty, avšak ucpání mostního profilu a případné protržení může způsobit přívalovou vlnu, která může ohrozit zastavěnou část | Olešenka | 17.25 | mapa |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------|-------|----------------------|
| Most u čp. 155 (u p. Gardoně) | Olešnice v Orlických horách | Olešnice v Orlických horách | Most bezproblémový, ale nemovitosti, které se nacházejí poblíž, jsou umístěné pod úrovní dolní hrany mostovky. Ohrožení vzdušnou hladinou Olešenky. | Olešenka | 16.32 | mapa |
| Most MK u evi. č. 60 | Olešnice v Orlických horách | Olešnice v Orlických horách | Most s malým průtočným profilem, vzdušná hladina Olešenky bezprostředně ohrožuje rekreační dům č. evi. 60 | Olešenka | 16.2 | mapa |
| Most silnice III/3101 u parkoviště | Olešnice v Orlických horách | Olešnice v Orlických horách | První most pod soutokem Olešenky s bystřinou Bělídlo. Průtočnost mostu je dostačující. Po každé větší vodě je však třeba kontrolovat nánosy pod mostem. | Olešenka | 16 | mapa |
| Most u čp. 120 (u ZŠ) | Olešnice v Orlických horách | Olešnice v Orlických horách | Nedostatečná kapacita. Nutnost sledovat a odstraňovat naplavený materiál. | Olešenka | 15.76 | mapa |
| Most silnice II/310 u čp. 86 (u pana Cejnara) | Olešnice v Orlických horách | Olešnice v Orlických horách | Průtočnost se jeví dostačující, přesto je nutno kontrolovat profil po každé větší vodě a odstraňovat naplavený materiál. | Olešenka | 15.55 | mapa |
| Most MK (u prádelny) | Olešnice v Orlických horách | Olešnice v Orlických horách | Nedostatečná kapacita, hrozí zatopení ČOV. | Olešenka | 15.46 | mapa |
| Most silnice II/285 u zastávky "dolní" | Olešnice v Orlických horách | Olešnice v Orlických horách | Průtočnost se jeví jako dostačující, nicméně je nutno po každé větší vodě kontrolovat profil a odstraňovat případné nánosy. | Olešenka | 14.77 | mapa |
| Most "pod skálou" | Olešnice v Orlických horách | Olešnice v Orlických horách | Průtočnost se jeví jako dostačující. Nebezpečí hrozí ucpáním lávek nebo jejich uvolněním. | Bělídlo | 0.083 | mapa |
| Propustek pod silnicí III/3101 u chaty Juráška | Olešnice v Orlických horách | Olešnice v Orlických horách | nekapacitní propustek | Bělídlo | 1.4 | mapa |
| Most u Šerlišského mlýna | Deštné v Orlických horách | Deštné v Orlických horách | LP Bělé v ř.km 35,55 č. 7: Malá průtočná kapacita, po jeho ucpání se voda vylévá a ohrožuje hotel Šerlišský mlýn. Vlastník: Lesy ČR, (102820002400) | nepojmenovaný | 0.13 | mapa |
| Most u evi. č. 185 (u paní Radochové) | Deštné v Orlických horách | Deštné v Orlických horách | Most navazuje na opěrnou zeď v majetku obce. Vlastník: Lesy ČR, Hradec Králové | Bělá | 35.8 | mapa |
| Most u čp. 206 (u Knapů) | Deštné v Orlických horách | Deštné v Orlických horách | Malá průtočná kapacita, při jeho ucpání se voda vylévá z koryta a ohrožuje okolní nemovitosti – 1. kritické místo. Vlastník: Obec Deštné v O. h. | Bělá | 35.34 | mapa |
| Most u čp. 189 (u Synků) | Deštné v Orlických horách | Deštné v Orlických horách | Most k soukr. rekreačnímu objektu, neodpovídá parametrům. Vlastník: Pavel Synek, Rychnov n. Kn. | Bělá | 34.38 | mapa |
| Most u čp. 331 (za Křížovými) | Deštné v Orlických horách | Jedlová v Orlických horách | Opraven v r. 1997, průběrná průtočná kapacita; Vlastník : Obec Deštné v O. h. | Bělá | 33.5 | mapa |
| Most u čp. 138 (k Cejnarům) | Deštné v Orlických horách | Jedlová v Orlických horách | Starý most, malá průtočná kapacita – 2. kritické místo. Vlastník : Obec Deštné v O. h. | Bělá | 32.75 | mapa |
| Most u čp. 216 | Deštné v Orlických horách | Deštné v Orlických horách | LP Bělé v ř.km 33,1 č. 15 (Deštnský potok); Malá průtočná kapacita. Vlastník: Obec Deštné v O. h. | Bělá | 0.19 | mapa |
| Propustek pod silnicí II/304 | Pohoří | Pohoří u Dobrušky | Propustek pod silnicí II/304, u čp. 76 (ZŠ). Vodní tok Zlatý Crk. Zatrubnění o průměru 80 cm. | Zlatý p. | 3.8 | mapa |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------------------|--|------------------------------|-------|----------------------|
| Propustek pod silnicí III/3093 | Dobřany | Dobřany v Orlických horách | Propustek pod silnicí III/3093 u č. 059, vodní tok LP Dědiny od Dobran č. 18, nedostatečná kapacita | nepojmenovaný (104040008200) | 1.25 | mapa |
| Propustek pod místní komunikací u čp. 52 | Sněžné | Sněžné | Sněženský potok (IDVT 10168222); u vyústění obecní komunikace na silnici III/28527 (u rybníka), průtočný průřez 100 x 80 cm | nepojmenovaný (101830012000) | 2.19 | mapa |
| Propustek pod silnicí III/28527 u čp. 10 | Sněžné | Sněžné | Sněženský potok (IDVT 10168222); nekapacitní | nepojmenovaný (101830012000) | 1.91 | mapa |
| Mostek k čp. 104, 109 a 43 | Sněžné | Sněžné | Sněženský potok (IDVT 10168222), nekapacitní | nepojmenovaný (101830012000) | 1.76 | mapa |
| Propustek pod silnicí III/28527 u čp. 15 | Sněžné | Sněžné | Sněženský potok (IDVT 10168222) | nepojmenovaný (101830012000) | 1.68 | mapa |
| Mostek k čp. 26,27,28,29 | Sněžné | Sněžné | Sněženský potok (IDVT 10168222) | nepojmenovaný (101830012000) | 1.28 | mapa |
| Lávka k čp. 30 | Sněžné | Sněžné | Sněženský potok (IDVT 10168222) | nepojmenovaný (101830012000) | 1.22 | mapa |
| Propustek k čp. 32 a 33 | Sněžné | Sněžné | Sněženský potok (IDVT 10168222) | nepojmenovaný (101830012000) | 1 | mapa |
| Zatrubnění toku u čp. 47 | Semechnice | Semechnice | Zde také hlásný profil obce; nekapacitní | Houdkovický p. | 0.09 | mapa |
| Zatrubnění toku u čp. 35 a 33 | Semechnice | Semechnice | Zatrubnění toku, Q5 | Houdkovický p. | 0.4 | mapa |
| Zatrubnění toku u čp. 13 | Rohenice | Rohenice | Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem | Rohenický p. | 3.72 | mapa |
| Propustek u čp. 86 | Ohnišov | Ohnišov | Propustek k čp. 86, Q5 | Janovský p. | 8.1 | mapa |
| Propustek u čp. 87 | Ohnišov | Ohnišov | Propustek k čp. 87, Q5 | Janovský p. | 8.09 | mapa |
| Propustek pod MK u čp. 88 | Ohnišov | Ohnišov | Propustek pod MK u čp. 88, nekapacitní | Janovský p. | 7.92 | mapa |
| Propustek pod MK nad vodní nádrží u čp. 63 | Ohnišov | Ohnišov | Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti | Janovský p. | 7.6 | mapa |
| Propustek pod silnicí III/219854 | Ohnišov | Ohnišov | Propustek pod silnicí III/219854 pod vodní nádrží u čp. 59; nekapacitní | Janovský p. | 7.55 | mapa |
| Propustek u čp. 58 | Ohnišov | Ohnišov | Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti | Janovský p. | 7.5 | mapa |
| Most přes Dědinu v Městci | Očelice | Městec nad Dědinou | Nedostatečná kapacita, také hrozí výskyt ledových jevů | Dědina | 9.16 | mapa |
| Propustek u čp. 26 v Janově | Janov | Janov v Orlických horách | Proustek u čp. 26 v Janově, nekapacitní | Hájský p. | 2.83 | mapa |
| Most ulice Osvobození | České Meziříčí | České Meziříčí | Průtočný průřez – světlá délka 15 m, světlá výška ode dna 3,65 m. Most cca 1m nad úrovní okolního terénu. Bez nebezpečí zachycení splavenin. | Dědina | 14.13 | mapa |
| Most ulice Nerudova | České Meziříčí | České Meziříčí | Průtočný průřez – světlá délka 13 m, světlá výška ode dna 3,10 m. Most cca 1m nad úrovní okolního terénu. Bez nebezpečí zachycení splavenin. | Dědina | 13.4 | mapa |

| | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------|----------------------|
| Most ulice Julia Fučíka | České Meziříčí | České Meziříčí | Průtočný průřez – světlá délka 12 m, světlá výška ode dna 3,35 m. Most cca 1m nad úrovní okolního terénu. Bez nebezpečí zachycení splavenin. | Dědina | 12.95 | mapa |
| Lesní cesta v prostoru Mochov | České Meziříčí | České Meziříčí | Průtočný průřez – šikmá délka 8 m, světlá výška ode dna 3,80 m. Za mostem je snížený úsek cesty o cca 1m, kudy protékají povodňové průtoky. Hrozí nebezpečí zachycení splavenin. | Dědina | 11.75 | mapa |
| Lávka ul. J. Výravý (u čp. 71) | České Meziříčí | České Meziříčí | Průtočný průřez – světlá délka 11,90 m, světlá výška ode dna 2,35 m. Hrozí nebezpečí zachycení splavenin. | Dědina | 15.6 | mapa |
| Lávka ul. J. Výravý (u Základní školy) | České Meziříčí | České Meziříčí | Průtočný průřez – světlá délka 13,60 m, světlá výška ode dna 3,20 m. Lávka je cca 1m nad úrovní levého břehu. Bez nebezpečí zachycení splavenin. | Dědina | 14.26 | mapa |
| Most u čp. 72 | Bystré | Bystré v Orlických horách | Most u čp. 72 | Dědina | 47.88 | mapa |
| Most u čp. 6 (Nedvězí - Kounov) | Bystré | Bystré v Orlických horách | Digitální povodňový plán ORP Dobruška: http://www.edpp.cz/dpp/orpdobruska | Dědina | 48.22 | mapa |
| Propustek u čp. 5 - Vanovka | Bohdašín | Bohdašín v Orlických horách | Vanovský potok (IDVT 10168298) | nepojmenovaný (101890001000) | 1.07 | mapa |
| Propustek u čp. 15 | Bohdašín | Bohdašín v Orlických horách | Nekapacitní propustek | Bohdašínský p. | 6.09 | mapa |
| Propustek u čp. 58 | Bohdašín | Bohdašín v Orlických horách | nekapacitní propustek | Bohdašínský p. | 6.14 | mapa |
| Propustek u čp. 86 | Bohdašín | Bohdašín v Orlických horách | nekapacitní propustek | Bohdašínský p. | 6.21 | mapa |
| Propustek pod silnicí III/3091 | Bačetín | Bačetín | Nekapacitní propustek Q5 | Bačetínský p. | 5.23 | mapa |
| Propustek u čp. 18 | Pohoří | Pohoří u Dobrušky | Zlatý crk, propustek u čp. 18 (parcela 111) - kritické místo, uvažuje se o rozšíření | Zlatý p. | | mapa |
| Most u čp. 45 | Val | Val u Dobrušky | Nekapacitní mostní profil u č.p. 45 Valské Doly. Ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Bačetínský p. | 1.24 | mapa |
| Most silnice III/29840 - 4 | Trnov | Trnov | kapacitní na Q20 | Houdkovický p. | 0.94 | mapa |
| Most silnice III/32114 - 5 | Trnov | Trnov | kritické místo, kapacitní na Q2 | Houdkovický p. | 2.17 | mapa |
| Most silnice III/29840 - 5 | Trnov | Trnov | Most se nachází u čp. 44, zde také hlásný profil Trnov (Houdkovický potok). Kapacita profilu Q1. | Houdkovický p. | 2.35 | mapa |
| Propustek pod MK (k areálu s chovem zvířat) | Trnov | Houdkovice | Kapacita Q30 | Houdkovický p. | 3.633 | mapa |
| Zatrubnění toku | Trnov | Houdkovice | Vtok do zatrubnění Houdkovického potoka, kapacita Q2 | Houdkovický p. | 4.47 | mapa |
| Zatrubnění Vojenického potoka - Farský rybník | Přepychy | Přepychy u Opočna | Zatrubnění Vojenického potoka u čp. 48 | Vojenický p. | 5.8 | mapa |

| | | | | | | |
|---|----------|--------------------|---|------------------------------|-------|----------------------|
| Zatrubnění Vojenického potoka - Obecník | Přepychy | Přepychy u Opočna | Zatrubnění Vojenického potoka u čp. 70 | Vojenický p. | 5.65 | mapa |
| Most silnice II/14 | Dobruška | Dobruška | Nový silniční most v Cháborech přes Dědinu. Zde také umístěn hlásný profil kat. B Chábory, Dědina | Dědina | 31.32 | mapa |
| Most v Mělčanech | Dobruška | Mělčany u Dobrušky | Most v Mělčanech u č. p. 23 (Mareš) | Dědina | 28.94 | mapa |
| Most silnice II/298 | Dobruška | Dobruška | Most v Dobrušce poblíž čp. 90 a 578 (pneuservis Tomáščin) | Dědina | 27.2 | mapa |
| Most ulice Opočenská | Dobruška | Dobruška | Most v Dobrušce u čp. 469 (protíná ul. Opočenskou) | Dědina | 26.7 | mapa |
| Most ulice Na Pořící | Dobruška | Dobruška | Most v Dobrušce ulice Na Pořící u čp.450 (Linhart) – kritické místo | Dědina | 26.34 | mapa |
| Železniční most s lávkou pro chodce | Dobruška | Dobruška | Železniční most s následnou lávkou pro chodce – kritické místo | Dědina | 26.13 | mapa |
| 1 propustek a 2 přejezdy k domům v Sedloňově | Sedloňov | Sedloňov | Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti | nepojmenovaný (104040004700) | 1.765 | mapa |
| propustek u č.p. 113, Sedloňov | Sedloňov | Sedloňov | Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti | nepojmenovaný (104040004700) | 1.27 | mapa |
| Propustek nad hasičskou nádrží pod chatou Kočmídových v Sedloňově | Sedloňov | Sedloňov | Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti | nepojmenovaný (104040004800) | 0.015 | mapa |
| Přejezdy k domům a lávky v Sedloňově | Sedloňov | Sedloňov | Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti | nepojmenovaný (104040004700) | 0.783 | mapa |
| Propustek u hasičské zbrojnice | Sedloňov | Sedloňov | Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti | nepojmenovaný (104040004700) | 0.64 | mapa |
| Přejezdy k domům a lávky | Sedloňov | Sedloňov | Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti | nepojmenovaný (104040004700) | 0.25 | mapa |
| Propustek u č.p. 8 | Sedloňov | Sedloňov | | Zlatý p. | 0.38 | mapa |
| Propustek u č.e. 22 | Sedloňov | Sedloňov | Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti | Dědina | 53.95 | mapa |
| Lávka silnice III/30427 u čp. 20 | Dobruška | Pulice | Most v Pulicích u čp. 20 (Hajduch) – kritické místo | Dědina | 24.86 | mapa |
| Lávka u čp. 70 | Dobruška | Pulice | Lávka u čp. 70 v Pulicích | Dědina | 24.67 | mapa |
| Most u čp. 37 Křovice/Doly | Dobruška | Křovice | Most u čp. 37 Křovice/Doly. Zde hlásný profil kat. C Dobruška, Brtevský p. | Brtevský p. | 3.08 | mapa |
| Most u čp. 21Křovice | Dobruška | Dobruška | Most u čp. 21 v Křovicích | Brtevský p. | 2.3 | mapa |
| Propustek u pivovaru | Dobruška | Dobruška | Propustek u pivovaru (Křovická 267), Dobruška | Brtevský p. | 1.42 | mapa |
| Zatrubnění toku u čp. 230 | Dobruška | Dobruška | Zatrubnění toku u čp. 230 | Brtevský p. | 1.14 | mapa |
| Lávka u čp. 176 | Dobruška | Dobruška | Lávka poblíž čp. 176 (Novotný) | Brtevský p. | 0.95 | mapa |
| Most u čp. 136, Dobruška | Dobruška | Dobruška | Most v Dobrušce, ul. Radima Drejsla, čp. 136 (Martínek) | Brtevský p. | 0.65 | mapa |
| Most u gymnázia | Dobruška | Dobruška | Most v Dobrušce u gymnázia (Pulická 779) | Brtevský p. | 0.4 | mapa |
| Lávka u čp. 523 | Dobruška | Dobruška | Lávka v Dobrušce, Jiráskova ul. č. 523 | Brtevský p. | 0.31 | mapa |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------|----------------------|
| Propustek u č.e. 9 | Sedloňov | Sedloňov | Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti | Dědina | 53.57 | mapa |
| Mostek pod bývalou firmou GESTRA | Sedloňov | Sedloňov | Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti | Dědina | 51.42 | mapa |
| Most u čp. 50 | Val | Val u Dobrušky | Nekapacitní mostní profil u č.p. 50 Valské Doly. Ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Bačetínský p. | 1.72 | mapa |
| Most v Mělčanech | Dobruška | Mělčany u Dobrušky | Most v Mělčanech u č. p. 31 (Petr) | Dědina | 28.56 | mapa |
| Lávka u pohostinství | Dobruška | Pulice | Lávka v Pulicích (u pohostinství) | Dědina | 25.27 | mapa |
| Most a lávka u čp. 132, Dobruška | Dobruška | Dobruška | Most a lávka u čp. 132, ulice Pulická, Dobruška | Brtevský p. | 0.86 | mapa |
| Propustek pod silnicí III/28527 u čp. 49 | Sněžné | Sněžné | Sněženský potok (IDVT 10168222); nekapacitní | nepojmenovaný (101830012000) | 2.07 | mapa |
| Mostek k požární nádrži | Sněžné | Sněžné | Sněženský potok (IDVT 10168222) | nepojmenovaný (101830012000) | 1.54 | mapa |
| Lávka ul. Na Nábřeží (u čp. 398) | České Meziříčí | České Meziříčí | Průtočný průřez - světlá délka 20,1 m, světlá výška ode dna 3,20 m. Lávka má 2 střední podpory a je cca 1m nad úrovní břehů. Hrozí nebezpečí zachycení splavenin. | Dědina | 13.16 | mapa |
| Most u čp. 56 | Val | Val u Dobrušky | Nekapacitní mostní profil u č.p. 56 Valské Doly. Ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil. | Bačetínský p. | 1.46 | mapa |
| Stavidlo | Trnov | Trnov | kapacitní na Q8 | Houdkovický p. | 1.969 | mapa |
| Zatrubnění toku u čp. 124 | Přepychy | Přepychy u Opočna | Kritické místo, < Q5 | Vojenický p. | 6.2 | mapa |
| Most pod lesními školkami a skládkou dřeva | Olešnice v Orlických horách | Olešnice v Orlických horách | Most v zalesněné části - předpoklad,zachycení materiálu v průtočném profilu. Zde nejsou ohrožené objekty, avšak ucpání mostního profilu a případné protržení může způsobit přívalovou vlnu, která může ohrozit zastavěnou část | Olešenka | 17.9 | mapa |
| Propustek pod místní komunikací u čp. 60 | Sněžné | Sněžné | Sněženský potok (IDVT 10168222); propust za přepadem z rybníka, průtočný průřez 180 x 70 cm | nepojmenovaný (101830012000) | 2.55 | mapa |
| Lávka ul. Nad Dědinou (u čp. 443) | České Meziříčí | České Meziříčí | Průtočný průřez - světlá délka 13,30 m, světlá výška ode dna 2,60 m. Lávka je cca 1m nad úrovní levého břehu. Bez nebezpečí zachycení splavenin. | Dědina | 13.73 | mapa |
| most u Remešů (č.p. 27) | Kounov | Kounov u Dobrušky | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Dědina | 46.8 | mapa |
| most u Šritrových (č.p. 7) | Kounov | Kounov u Dobrušky | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Hluky | 2.15 | mapa |
| Propustek nad č.p. 107 | Sedloňov | Sedloňov | Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti | nepojmenovaný (104040004700) | 0.08 | mapa |
| stavidlo náhonu Mlýnský potok | Podbřezí | Podbřezí | zadržování splaví a ledové tříště, možné poničení | Dědina | 34.5 | mapa |
| Propustek u č.p. 72 v Dobřém | Dobré | Dobré | hrozí ucpání a ohrožení nemovitostí pod propustkem | nepojmenovaný (104070001800) | 0.15 | mapa |
| soukromý mostek | Kounov | Kounov u Dobrušky | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Hluky | 1.7 | mapa |
| most u hotelu Zlatý potok | Kounov | Kounov u Dobrušky | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Dědina | 45.5 | mapa |
| most u chaty Zlatý potok | Kounov | Kounov u Dobrušky | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Dědina | 46.1 | mapa |

| | | | | | |
|--|-------|--------------------|--|--------|----------------------------|
| Most v Žákovci na silnici Dobré – Spáleníště | Dobré | Kamenice u Dobrého | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Dědina | 43.13 mapa |
|--|-------|--------------------|--|--------|----------------------------|