



ORP Moravský Krumlov - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
Lávka u lesního závodu	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	Ocelová lávka náchylná k zachytávání spláví, hrozí destrukce a nápěch v korytě.	Rokytná	12.56	mapa
Rybníky - lávka pod bezpečnostním přelivem Týnského rybníka	Rybníky	Rybníky na Moravě	Nekapacitní profil pod lávkou za vývarem bezpečnostního přelivu Týnského rybníka.	nepojmenovaný (419120000200)	0.85	mapa
Fabrický most	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	Dojde k zaplavení inundace a přepadu vody přes Okružní ulici.	Rokytná	16.055	mapa
Propustek od Slatin	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	Jez se středovým ocelovým pilířem pro hrazení. Středový pilíř náchylná k zachytávání spláví.	Rokytná	18.65	mapa
Lávka u LACRUMU	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	Ocelová lávka pro pěší. Průjezdná pro 1 osobní vozidlo.	Rokytná	15.05	mapa
Rybníky - jez nad Týnským rybníkem	Rybníky	Rybníky na Moravě	Jez se středovým ocelovým pilířem pro hrazení. Středový pilíř je náchylný k zachytávání spláví.	Rokytná	19.47	mapa
Lávka u fotbalového hřiště	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	Ocelová lávka náchylná k zachytávání spláví, hrozí destrukce a nápěch v korytě. Založení a kotvení lávky již narušeno.	Rokytná	13.39	mapa
Lávka za areálem STK (M.K.Quatro)	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	Ocelová lávka náchylná k zachytávání spláví, hrozí destrukce a nápěch v korytě.	Rokytná	16.49	mapa
Most na Dobřínském potoce	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	Silniční most v ostrém úhlu s osou koryta.	Rokytná	0.2	mapa
MVE u lesního závodu	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	Malá vodní elektrárna s pohyblivým jezem. Nevyhrazením jezu dojde k přelití mostovky a obtokem přes levobřežní snížený terén k destrukci cesty a břehů vývaru.	Rokytná	12.52	mapa
Lávka od plynové stanice k Havlíčkově ulici	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	Středový ocelový pilíř s rozražečem náchylný k zachytávání spláví a ledových ker.	Rokytná	17.24	mapa
Lávka pod areálem Vertex	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	Ocelová lávka náchylná k zachytávání spláví. Hrozí destrukce.	Rokytná	13.78	mapa
Koryto potoka u č. p. 251	Trstěnice	Trstěnice u Moravského Krumlova	Rozlítí potoka po ucpání naplaveninami	Trstěnický p.	2.4	mapa
Propustek u č. p. 54	Vedrovice	Zábrdovice u Vedrovic	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem		0	mapa
Propustek u č. p. 116	Vedrovice	Vedrovice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem		0	mapa
Soutok Dolnodubňanského a Hornodubňanského potoku	Dolní Dubňany	Dolní Dubňany	Ucpání naplaveninami	Hornodubňanský p.	0	mapa

Most u č.p. 48 č. 413-009	Hostěradice	Hostěradice na Moravě	Ucpání naplaveninami a rozliv nad mostem	Míšovický p.	1.85	mapa
Mostky u č.p. 158	Hostěradice	Hostěradice na Moravě	Ucpání naplaveninami a rozliv nad mostky	Míšovický p.	1.7	mapa
Most u č.p. 423 č. 413-008	Hostěradice	Hostěradice na Moravě	Ucpání naplaveninami a rozliv nad mostem	Míšovický p.	1.4	mapa
Propustek u č.p. 394	Hostěradice	Míšovice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	nepojmenovaný (412540001500)	0.2	mapa
Propustek u č.p. 164	Jamolice	Jamolice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Lázeňský p.	1.4	mapa
Most přes silnici č. II/415	Jiřice u Miroslavi	Jiřice u Miroslavi	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Miroslavka	8.2	mapa
Most přes potok na komunikaci č. III/41310	Kadov	Kadov	Ucpání naplaveninami a rozliv nad kolem mostu do zahrad a přilehlých rodinných domů	Kadovský p.	3.4	mapa
Mostek přes potok u zahrady u domu č.p. 54	Kadov	Kadov	Ucpání naplaveninami a rozliv nad kolem mostu do zahrad a polí	Kadovský p.	3.1	mapa
Zaústění do potrubí u č. p. 141	Miroslavské Knínice	Miroslavské Knínice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Našiměřický p.	9.3	mapa
Propustek u č. p. 1	Našiměřice	Našiměřice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Našiměřický p.	5.3	mapa
Propustek u č.p. 59	Našiměřice	Našiměřice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Našiměřický p.	5.2	mapa
Propustek u č. p. 101	Našiměřice	Našiměřice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Našiměřický p.	5	mapa
Propustek u č. p. 103	Našiměřice	Našiměřice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Našiměřický p.	4.9	mapa
Silniční most na komunikaci č. III/3968	Olbramovice	Olbramovice u Moravského Krumlova	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Olbramovický p.	12.5	mapa
Propustek pod silnicí do obce Lesonice	Petrovice	Petrovice u Moravského Krumlova	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Stružka	2.6	mapa
Soustava lávek a mostků u č.p. 70 a 85	Rešice	Rešice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Rešický p.	1.4	mapa
Mostek ve středu obce u č.p. 38	Rešice	Rešice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Rešický p.	1.3	mapa
Mostek u č.p. 30	Rešice	Rešice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Rešický p.	1.06	mapa
Zaústění Rešického potoka pod silnicí a budovou obecního úřadu	Rešice	Rešice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Rešický p.	0.7	mapa
Most u zámku	Rešice	Rešice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Olešná	3.1	mapa
Most u Bendova mlýnu, soutok Rokytné s Rouchovankou	Horní Kounice	Horní Kounice	Ucpání naplaveninami	Rokytná	34.3	mapa
Rybníky - propustek u č. p. 13 a 90	Rybníky	Rybníky na Moravě	Propustek je kapacitní na 500 letou vodu. Před propustkem se nachází nekapacitní příjezdová lávka, kde se mohou zachytit splaveniny a dojít k rozlivu před ní.	nepojmenovaný (419110001400)	0.32	mapa

Damnice - propustek u č.p. 126	Damnice	Damnice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Mirotavka	9.7	mapa
Most u č.p. 500	Hostěradice	Hostěradice na Moravě	Ucpání naplaveninami a rozliv nad mostem	Míšovický p.	0.8	mapa
Most u benzinové pumpy č. 143-010	Hostěradice	Chlupice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad mostem	Skalička	1.483	mapa
Most u č. p. 298 č. 400-007	Hostěradice	Chlupice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad mostem	Skalička	1.872	mapa
Propustek u č.p. 133	Damnice	Damnice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Mirotavka	10.1	mapa
Propustek pod Týnským rybníkem	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	Nekapacitní profil pro bezpečnostní přeliv Týnského rybníka.	Rokytná	17.7	mapa
Propustek v jihovýchodní části - kordula 2	Rešice	Kordula	Ucpání naplaveninami a rozliv	nepojmenovaný (419060003000)	0.174	mapa
Propustek u č.p. 170 - Kordula	Rešice	Kordula	Koncentrace povrchového odtoku			mapa
Mostek u č.p. 166 - Kordula	Rešice	Kordula	Ucpání naplaveninami a rozliv	Olešná	5.18	mapa
Propustek v jihovýchodní části- kordula	Rešice	Kordula	Ucpání naplaveninami a rozliv	nepojmenovaný (419060003000)	0.07	mapa
Miroslav - Lávka mezi č. p. 262/40 a 244/22	Miroslav	Miroslav	Při vyšších stavech vody a toku nečistot může dojít k zahlcení nebo ucpání průtočného profilu.	Mirotavka	16.95	mapa
Rybníky - akvadukt	Rybníky	Rybníky na Moravě	Vlivem úzkého průtočného profilu může dojít k ucpání akvaduktu nebo profilu pod ním.	nepojmenovaný (419120000200)	3.17	mapa
Tulešice - silniční mostek u č. p. 42	Tulešice	Tulešice	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.	Tulešický p.	0.19	mapa
Dolní Dubňany - vtok do zatrubnění u hřiště	Dolní Dubňany	Dolní Dubňany	Zúžený průtočný profil, hrozí zachycení splaveného materiálu.	Dolnodubňanský p.	4.2	mapa
Dobřínsko - mostek u hřiště	Dobřínsko	Dobřínsko	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení.	Dobřínský p.	5.11	mapa
Dobřínsko - mostek u č. p. 70	Dobřínsko	Dobřínsko	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení.	Dobřínský p.	4.77	mapa
Dolní Dubňany - mostek u č. p. 8	Dolní Dubňany	Dolní Dubňany	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.	Dolnodubňanský p.	3.5	mapa
Moravský krumlov - mostek na ulici S.K. Neumanna	Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.	nepojmenovaný (419140000500)	0.3	mapa
Vémyslice - mostek u č. p. 293	Vémyslice	Vémyslice	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.	Ledvický p.	1.6	mapa
Miroslav - odlehčovací komora u č. p. 1209	Miroslav	Miroslav	Do odlehčovací komory jsou svedeny 2 kanalizační potrubí (800-1000 mm), které ústí do potrubí 1100 mm. Při větším množství vody dochází k přetlaku v komoře a vylétávání poklopů na kanalizační trase.	Mirotavka	15	mapa

Miroslav - Lávka u č. p. 893	Miroslav	Miroslav	Při vyšších stavech vody a toku nečistot může dojít k zahlcení nebo ucpání průtočného profilu.	Miroslavka	16.79	mapa
Miroslav - Propustek nad požární nádrží	Miroslav	Miroslav	Při vyšších stavech vody a toku nečistot může dojít k zahlcení nebo ucpání průtočného profilu.	Miroslavka	16.7	mapa
Miroslav - Propustek u č. p. 826	Miroslav	Miroslav	Při přívalových srážkách může dojít k zahlcení propustku, vylévání vody před propustkem a ohrožení domu č. p. 826.	nepojmenovaný (419330000600)		mapa
Miroslav - vtokový objekt do zatrubnění	Miroslav	Miroslav	Při vyšších stavech vody a toku nečistot může dojít k zahlcení nebo ucpání vtoku do zatrubnění.	Miroslavka	16.41	mapa
Damnice - mostek u č. p. 68	Damnice	Damnice	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.	Miroslavka	9.88	mapa
Petrovice - soustava mostků	Petrovice	Petrovice u Moravského Krumlova	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.	Stružka	3.05	mapa
Vémyslice - mostek u hřbitova	Vémyslice	Vémyslice	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.	nepojmenovaný (419110000400)	0.32	mapa
Rybníky - propustek u Návesního rybníka	Rybníky	Rybníky na Moravě	Propustek s malým průměrem - hrozí zachycení splávi a zahlcení profilu.	nepojmenovaný (419110001400)	0.54	mapa
Miroslav - propustek u č. p. 240/18	Miroslav	Miroslav	Při vyšších stavech vody a toku nečistot může dojít k zahlcení nebo ucpání průtočného profilu.	Miroslavka	16.87	mapa
Miroslavské Knínice - mostek u koupaliště	Miroslavské Knínice	Miroslavské Knínice	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.	Našiměřický p.	9.16	mapa
Skalice - mostek před vodní nádrží	Skalice	Skalice u Znojma	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.	Skalička	13.98	mapa
Miroslav - Propustek u č. p. 259/37	Miroslav	Miroslav	Při vyšších stavech vody a toku nečistot může dojít k zahlcení nebo ucpání průtočného profilu.	Miroslavka	17.01	mapa
Tulešice - silniční mostek u č. p. 22	Tulešice	Tulešice	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.	Tulešický p.	0.28	mapa
Tulešice - mostek u ČOV	Tulešice	Tulešice	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.	Tulešický p.	0.04	mapa
Dobřínsko - vtok do zatrubnění u hřbitova	Dobřínsko	Dobřínsko	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení.	nepojmenovaný (419130002200)	0.28	mapa
Trstěnice - mostek u mlýna	Trstěnice	Trstěnice u Moravského Krumlova	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.	Trstěnický p.	1.95	mapa
Tulešice - silniční mostek u č. p. 60	Tulešice	Tulešice	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.	Tulešický p.	0.55	mapa
Dolní Dubňany - soustava mostků a lávek v centru obce	Dolní Dubňany	Dolní Dubňany	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.	Dolnodubňanský p.	3.8	mapa

Jiřice u Miroslavi - mostek u č. p. 59	Jiřice u Miroslavi	Jiřice u Miroslavi	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.	Miroslavka	8.7	mapa
Trstěnice - mostek u č. p. 165	Trstěnice	Trstěnice u Moravského Krumlova	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.	Trstěnický p.	1.75	mapa
Miroslav - Propustek u č. p. 249/27	Miroslav	Miroslav	Při vyšších stavech vody a toku nečistot může dojít k zahlcení nebo ucpání průtočného profilu.	Miroslavka	17.15	mapa
Skalice - mostek pod vodní nádrží	Skalice	Skalice u Znojma	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.	Skalička	13.8	mapa
Skalice - mostek u č. p. 115	Skalice	Skalice u Znojma	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.	Skalička	13.56	mapa
Damnice - mostek u č. p. 21	Damnice	Damnice	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.	Miroslavka	9.56	mapa
Olbramovice - mostek pod nádrží Rašelák	Olbramovice	Olbramovice u Moravského Krumlova	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.	Olbramovický p.	12.94	mapa
Trstěnice - mostek na hlavní silnici u č. p. 158	Trstěnice	Trstěnice u Moravského Krumlova	Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.	Trstěnický p.	2.65	mapa