



ORP Velké Meziříčí - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
Černá 118	Černá	Černá	Nekapacitní propustek pod komunikací, je zde riziko zachycení splávní.	Křivý p.	3.2	mapa
Tasov, mostek u č.p. 187	Tasov	Tasov	Kapacitní mostek na Komárovském potoce, avšak je zde riziko zachycení splavenin.	Komárovský p.	0.05	mapa
Tasov, betonový stupeň u hřiště	Tasov	Tasov	Stupeň na toku Polominy u hřiště, který může být zanášen splaveným materiálem.	Polomina	4.1	mapa
Tasov, mostek u č.p. 200	Tasov	Tasov	Nekapacitní mostek na Polomině, kde může nastat riziko zachycení splávní.	Polomina	3.85	mapa
Tasov, lávka u č.p. 163	Tasov	Tasov	Kapacitní lávka na toku Polominy, riziko zachycení splávní a snížení průtočnosti koryta.	Polomina	3.75	mapa
Tasov, most č. 390-006	Tasov	Tasov	Kapacitní most přes Polominu, kde ovšem může dojít k zanešení koryta a tak i ke snížení jeho průtočnosti.	Polomina	3.25	mapa
Tasov, lávka u č.p. 50	Tasov	Tasov	Kapacitní lávka na toku Polominy, riziko snížení průtočnosti profilu.	Polomina	3.2	mapa
Tasov, most č. 392-004	Tasov	Tasov	Nekapacitní most na toku Polominy, dochází k rozlivům nad mostem.	Polomina	2.76	mapa
Tasov, propustky u č.p. 105	Tasov	Tasov	Kapacitní soustava propustků na levostranném přítoku Polominy s rizikem zanášení.	nepojmenovaný (418180000200)	0.06	mapa
Silniční most č. 3494-2	Uhřetov	Uhřetov u Velkého Meziříčí	Nekapacitní most přes řeku Balinku, hrozí riziko zachycení splávní a ucpání průtočného profilu	Balinka	10.5	mapa
Černá most u OÚ	Černá	Černá	Zúžený profil toku mostem, místo zachytávání splávní a snížení průtočnosti profilu.	Křivý p.		mapa
Měřín - lávka u č.p. 190	Měřín	Měřín	Zúžený profil toku pod mostem, riziko zachytávání splávní a snížení průtočnosti profilu.	Balinka	20.01	mapa
Baliny - most místní komunikace přes Balinku	Baliny	Baliny	Zúžení profilu toku kvůli mostu, riziko zachytávání splávní a snížení průtočnosti profilu.	Balinka	8	mapa
Silniční most 37-055	Křižanov	Křižanov	Zúžený profil mostu, riziko zachytávání splávní a snížení průtočnosti profilu.	Libochovka	34.8	mapa
Propustek u č. p. 13	Křižanov	Křižanov	Nekapacitní zatrubnění - možnost ucpání splaveninami.	Nový p.	0.6	mapa
Bory - série mostků	Bory	Horní Bory	Nekapacitní série mostků - zúžení profilu toku sérií mostků k RD, riziko zanášení splaveninami.	Babačka	3.4	mapa
Bory u č.p. 80	Bory	Dolní Bory	Zúžený profil toku mostem, riziko zachytávání splávní a snížení průtočnosti profilu.	Babačka	3.05	mapa
Měřín - most na ulici Ve Vrbí	Měřín	Měřín	Nízký most přes řeku, riziko zachytávání splávní a snížení průtočnosti profilu.	Balinka	19.6	mapa
Meziříčko - silniční most č. 34824-1	Meziříčko	Meziříčko u Jihlavy	Výtok z rybníka pod most se středovým pilířem, riziko zachytávání splávní a snížení průtočnosti profilu.	Nadějovský p.	0.13	mapa

Stránecká Zhoř - most u zámku	Stránecká Zhoř	Stránecká Zhoř	Zúžený profil toku - most se středovým pilířem, hrozí riziko zanášení splávím.	Balinka	15.9	mapa
Stránecká Zhoř - most ve Frankově Zhořci	Stránecká Zhoř	Frankův Zhořec	Zúžený profil toku - most se středovým pilířem, hrozí riziko zanášení splávím.	Balinka	13.9	mapa
Začátek zatrubnění u č. p. 104	Lavičky	Lavičky	Možnost ucpání zatrubnění splaveným materiálem, a tak snížení průtočnosti a vydouvání vodní hladiny.	Lavičský p.	4.41	mapa
Měřín - zatrubnění toku u MŠ	Měřín	Měřín	Riziko ucpání zatrubnění naplaveninami.	nepojmenovaný (417900001800)	0.5	mapa
Most u ČOV	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Nekapacitní pro Q100, hrozí riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu.	Oslava	58.45	mapa
Most u domu č. p. 2 Lhotky	Velké Meziříčí	Dolní Radslavice	Nekapacitní most, riziko zachycení spláví a snížení průtočnosti koryta.	Radslavický p.	1.69	mapa
Stránecká Zhoř - silniční most 602-032	Měřín	Pustina u Měřína	Možnost vyběžení vod z rybníku Nečas na silnici II/602	Blížkovský p.	0.16	mapa
Silniční most 360-037	Křižanov	Křižanov	Nekapacitní profil mostu, hrozí ucpání splaveninami.	Nový p.	0.06	mapa
Most u č. p. 342	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Kapacitní most - nutná však kontrola kvůli zachytávání spláví	Balinka	0.57	mapa
Propustek u domu č. p. 19	Jívoví	Jívoví	Nekapacitní propustek	Jívovský p.	2.12	mapa
Baliny - most u č.p. 3	Baliny	Baliny	Most má úzký průtočný profil, riziko zachytávání spláví a snížení průtočnosti profilu.	nepojmenovaný (418020000400)	0.05	mapa
Most u domu č. p. 131	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Nekapacitní most nacházející se na silnici II. třídy č. 602 náchylný ke snížení průtočnosti koryta vlivem ucpání splaveninami.	Oslava	60.28	mapa
Most u domu č. p. 610	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Kapacitní most - nutná však kontrola kvůli zachytávání spláví	Oslava	61.67	mapa
Měřín (Pustina) - silniční most 3491-1	Měřín	Pustina u Měřína	Nekapacitní profil mostu pro Q100, riziko snížení průtočnosti profilu.	Balinka	18.4	mapa
Doležalův jez (u č. p. 14)	Baliny	Baliny	Možnost nahromadění spláví a následné vyběžení toku.	Balinka	7.55	mapa
Propustek na ul. Dlouhá	Křižanov	Křižanov	Nekapacitní, možnost ucpání propustku splaveninami, riziko zanášení a snížení průtočnosti.	Nový p.	0.3	mapa
Most u domu č. p. 455	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Kapacitní most - nutná však kontrola kvůli zachytávání spláví	Oslava	60.46	mapa
Most u domu č. p. 333	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Kapacitní most - nutná však kontrola kvůli zachytávání spláví	Oslava	62.34	mapa
Most u domu č. p. 45	Velké Meziříčí	Mostiště u Velkého Meziříčí	Kapacitní most - nutná však kontrola kvůli zachytávání spláví	Oslava	63.62	mapa
Most u domu č. p. 1391	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Kapacitní most - nutná však kontrola kvůli zachytávání spláví	Oslava	59.81	mapa
Most u domu č. p. 544	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Nekapacitní, riziko zachycení spláví.	Oslava	59.12	mapa
Silniční most č. 3497-3	Uhřínov	Uhřínov u Velkého Meziříčí	Nekapacitní mostek, riziko zachycení spláví a snížení průtočného profilu	Pohořílský p.	0.04	mapa
Meziříčko - most místní komunikace u č.p. 18	Meziříčko	Meziříčko u Jihlavy	Nekapacitní most - místo, kde se můžou kumulovat splaveniny	Balinka	23.75	mapa

Meziříčko - propustek pod silnicí č. III/34824	Meziříčko	Meziříčko u Jihlavy	Možnost ucpání zatrubnění naplaveninami	Balinka	23.9	mapa
Stránecká Zhoř - most přes Žďárku	Stránecká Zhoř	Frankův Zhořec	Nekapacitní profil mostu pro Q20	Žďárka	0.01	mapa
Propustek u ZŠ	Křižanov	Křižanov	Nekapacitní, možnost ucpání splaveninami, riziko zanášení a snížení průtočnosti.	Libochovka	35.5	mapa
Jez u Obecního úřadu	Baliny	Baliny	Možnost nahromadění spláví a následné vybřežení toku.	Balinka	7.9	mapa
Začátek zatrubnění u č. p. 26	Lavičky	Lavičky	Možnost ucpání zatrubnění splaveným materiálem, a tak snížení průtočnosti a vydouvání vodní hladiny.	nepojmenovaný (418030000200)	0.37	mapa
Černá 33	Černá	Černá	propustek pod komunikací	Křivý p.	3.6	mapa
Most u č. p. 12	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Nekapacitní, možnost ucpání a snížení průtočnosti koryta.	Balinka	0.33	mapa
Most u domu č. p. 35	Pavлінov	Pavлінov	Ucpání naplaveninami	Pohořílský p.	5.14	mapa
Jez Uhřínov	Uhřínov	Uhřínov u Velkého Meziříčí	Možnost zachytávání spláví na konstrukci jezu	Balinka	10.82	mapa
Most u č. p. 467	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Nekapacitní, riziko zanášení splaveným materiálem.	Balinka	1.14	mapa
Most u domu č. p. 986	Velké Meziříčí	Velké Meziříčí	Kapacitní most - nutná však kontrola kvůli zachytávání spláví	Oslava	60.8	mapa
Propustek pro Libochovku	Dobrá Voda	Dobrá Voda u Křižanova	Propustek pod silnicí III. třídy, riziko zachycení spláví, snížení průtočného profilu a následné ucpání.	Libochovka	36.58	mapa
Propustek z rybníku Demáč	Dobrá Voda	Dobrá Voda u Křižanova	Propustek z rybníku, riziko zachycení spláví, ucpání a ohrožení obytných budov.	nepojmenovaný (417810002000)	2.575	mapa
Propustek pod dálničním nájezdem	Měřín	Měřín	Propustek je částečně zahrazen, aby níže ležící méně kapacitní zatrubnění toku bylo schopno pojmout vody z přívalových srážek.	nepojmenovaný (417900001800)	0.8	mapa
pokračování zatrubnění vodního toku (u č.p. 12)	Křoví	Křoví	možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny	nepojmenovaný (414050000200)	1.38	mapa
zatrubnění vodního toku (u č.p. 199)	Křoví	Křoví	možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny	nepojmenovaný (414050000200)	1.5	mapa
vpust do vodního toku (u č.p. 37)	Křoví	Křoví	možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny	nepojmenovaný (414050000200)	0.82	mapa
vpust do vodního toku (u č.p. 43)	Křoví	Křoví	možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny	nepojmenovaný (414050000200)	0.76	mapa
mostek místní komunikace (u č.p. 44)	Křoví	Křoví	riziko zachycení spláví a snížení průtočnosti profilu	Bílý p.	23.2	mapa
Meziříčko - most místní komunikace u č.p. 59	Meziříčko	Meziříčko u Jihlavy	Nekapacitní most - místo, kde se můžou kumulovat splaveniny	Balinka	23.8	mapa