

ORP Bučovice - Protipovodňová opatření

Název	Obec	Katastr	ř. km do	ř. km od	Typ opatření	Popis
návrh úpravy Kyjovky v intravilánu Nemotic	Nemotice	Nemotice	71.1	70.9	Stabilizace a zkapacitnění toku	Meandrující kyneta, šířka koryta ve dně 7,2 m. Dolní část úseku v délce je 130 m, od staničení ř. km cca 71,1 po ř km 70,97 plynule zúžena. mapa
Protipovodňová zeď	Nemotice	Nemotice	71.3	71.43	Ochranná zeď	Protipovodňová železobetonová zeď o délce 129 m, hloubce 90cm. šířka 20 cm, základna 50 cm. Na zeď navazuje zemní val, jež je veden podél místní komunikace. mapa
Úprava koryta Brankovice	Brankovice	Brankovice	47	45	Ochranná zeď	Pročištění a opevnění toku, zvýšení hrázky na přítoku, ochranná zídka podél zástavby (PB). mapa
Oprava koryta toku Křižanovice	Křižanovice	Křižanovice u Bučovic	29.17	29.5	Nevyplněno	Oprava koryta, spočívající zejména v odstranění sedimentů z koryta toku a oprava poškozeného podélného opevnění koryta. mapa
Vodní nádrž s biocentrem Vícemilice	Bučovice	Vícemilice	37	36	Nádrž	Biocentrum Vícemilice tvoří dvě nádrže, jejichž průtok je možné regulovat a chránit tak město Bučovice před povodněmi. mapa
Poldr Rašovice	Rašovice	Rašovice u Bučovic	0.5	0.5	Suchá nádrž	Suchý poldr nad Rašovicemi chrání obec zejména před přívalovými dešti. Problémem je ovšem časté zanášení ornici z okolních polí. mapa
Poldr Roštoutky	Milonice	Milonice	4.7	4.9	Retenční prostory	Poldr Roštoutky nad obcí Milonice má za účel chránit zastavěné území Milonic. Projektován pro Q20, zátopová plocha je 13,8 ha. mapa
Letonice - interakční prvky	Letonice	Letonice			Agrotechnická opatření	Systém zasakovacích příkopů, zatravněné údolnice a zádržné hrázky s kašnovou vpustí zachycuje přívalové vody, redukuje jejich odtok a bezpečně je odvádí z dané lokality tak, aby nezpůsobovaly škody v obci. mapa
Sběrný žleb na ZŠ a MŠ Brankovice	Brankovice	Brankovice			Stabilizace a zkapacitnění toku	Sběrný žlab odvádějící splachy z polí nad intravilánem. mapa