# Bystřice pod Lopeníkem - Místa omezující odtokové poměry

| Název | Obec | Katastr | Popis | Vodní tok | ř. km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostek u č.p. 161 | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Riziko ucpání a rozlivu | Část povodí Hrubáru | 13.56 | mapa |
| Most hlavní silnice I/50 u hřiště | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku. | Nivnička | 17.03 | mapa |
| Most u č.p. 280 | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku. | Nivnička | 17.36 | mapa |
| Příjezdový most k č.p. 366 | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku. | Nivnička | 17.48 | mapa |
| Silniční most u č.p. 8 | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku. | Nivnička | 17.55 | mapa |
| Most u COOP | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku. | Nivnička | 17.75 | mapa |
| Most u č.p. 44 | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku. | Nivnička | 18.14 | mapa |
| Most u č.p. 43 | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku. | Nivnička | 18.23 | mapa |
| Most u č.p. 228 | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku. | Nivnička | 18.54 | mapa |
| Mostek na Pivném potoce u č.p. 323 | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku. | Pivný p. | 0.02 | mapa |
| Lávka pro pěší za č.p. 35 | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku. | Nivnička | 18.1 | mapa |
| Vtok do zatrubnění bezejmenného přítoku Nivničky | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku. | nepojmenovaný (409070001600) | 0.06 | mapa |
| Příjezdové mostky k č.p. 131 a 77 | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku. | Nivnička | 17.44 | mapa |
| Soustava příjezdových mostků | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku. | Nivnička | 18.6 | mapa |
| Mostek na bezejmenném přítoku u č.p. 125 | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku. | nepojmenovaný (409070001300) | 0.5 | mapa |
| Lávka pro pěší u hřiště | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku. | Nivnička | 17.07 | mapa |