

Ježov - Dopravní omezení

Název omezení	Obec	Katastr	Popis omezení	Vodní tok	Poloha [ř.km]	
Komunikace č. II/422 v intravilánu obce Ježov	Ježov	Ježov	Začátek vybřežení vzniklého při protržení hráze VD Osvětimany.	Hruškovice	14.2	mapa
Komunikaci č. II/422	Ježov	Ježov	V případě přívalových srážek zde dochází k akumulaci erozního materiálu na tělese komunikace č. II/422.	Přívalová srážka		mapa
Most v k. ú. Žádovice na komunikaci č. III/4228	Žádovice	Žádovice	V případě protržení hráze VD Osvětimany dojde k zaplavení mostu přes komunikaci č. III/4228.	Hruškovice	11.7	mapa
Komunikace č. III/4225 při protržení hráze VD Osvětimany	Ježov	Ježov	Vybřežení vzniklé při protržení hráze VD Osvětimany.	Hruškovice	13	mapa
Komunikace č. II/422 na JZ od intravilánu obce Ježov	Ježov	Ježov	Vybřežení vzniklé při protržení hráze VD Osvětimany, které zasáhne komunikaci č. II/422 na jihozápad od intravilánu obce Ježov.	Hruškovice	12.6	mapa
Komunikace č. II/422 v intravilánu obce Ježov	Ježov	Ježov	Konec vybřežení vzniklého při protržení hráze VD Osvětimany.	Hruškovice	13.15	mapa