

## ORP Litovel - Dopravní omezení

Název omezení	Obec	Katastr	Popis omezení	Vodní tok	Poloha [ř.km]	
<a href="#">III/37313 - Obec Loučka</a>	Loučka	Loučka u Bílska	Zabahnění, nánosy	přívalová srážka		<a href="#">mapa</a>
<a href="#">ul. Zahradní</a>	Litovel	Litovel	Zaplavovaná silnice pod žel. mostem.	Morava	178.55	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">ul. Ložtická</a>	Litovel	Litovel	Zaplavovaná silnice za ubytovnou Litovelské Cukrovarny.	Morava	179	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">ul. Palackého</a>	Litovel	Litovel	Zaplavovaná silnice.	Mlýnský p.	9.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silnice Řimice - západ</a>	Bílá Lhota	Řimice	Při Q100 může docházet k zneprůjezdnění silnice IV. třídy v západní části obce Řimice (směr k ČOV)	Morava	185.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dopravní omezení - sever Páteřín</a>	Bílá Lhota	Páteřín	K zatopení místní komunikace může dojít v případě přívalových dešťů, které mohou způsobit vznik škodlivého povrchového odtoku do intravilánu obecní části Páteřín. Směr povrchového odtoku je směrem od severozápadu na jihov			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">ul. Kysucká</a>	Litovel	Litovel	Zaplavovaná silnice.	Morava	178.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">ul. Svatoplukova</a>	Litovel	Litovel	Zaplavovaná silnice.	Mlýnský p.	9.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lhota nad Moravou - Střeň</a>	Náklo	Lhota nad Moravou	možnost zaplavení komunikace	Morava	240.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zaplavená komunikace 4498</a>	Bílá Lhota	Řimice	Zplavená komunikace při Q100.	Morava	186.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zaplavená silnice III/44620</a>	Střeň	Střeň	Zaplavená komunikace při Q5.	Morava	240	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zaplavená silnice II/44620</a>	Pňovice	Pňovice	Zaplavení komunikace při Q100	Morava	241	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Neprůjezdná komunikace směrem na Litovel</a>	Pňovice	Pňovice	Neprůjezdná silnice II. třídy 447 směrem na Litovel při Q100 a větší	Morava	177	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dopravní omezení směrem na Dětrichov</a>	Pňovice	Pňovice	Při Q500 a větší hrozí reálné zaplavení silnice III. třídy č. 44621 .	Oskava	14	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Neprůjezdná místní komunikace III/37322</a>	Bouzov	Doly u Bouzova	Při povodňové situaci dochází k zaplavení silnice III/37322	Třebůvka	12	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Senička: zaplavení místní komunikace (směrem k hřišti)</a>	Senička	Senička	V případě povodní blížící se Q100 dojde k vyběžení toku, zaplavení komunikace a následné částečné neprůjezdnosti lokality u hřiště	Blata		<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dopravní omezení centrum obce Bílá Lhota</a>	Bílá Lhota	Bílá Lhota	K zatopení místní komunikace může dojít v případě přívalových dešťů, které mohou způsobit vznik škodlivého povrchového odtoku do intravilánu obce Bílá Lhota. Směr povrchového odtoku je od severozápadu na jihovýchod (vodní tok			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dopravní omezení - západ Hrabí</a>	Bílá Lhota	Hrabí	K zatopení místní komunikace může dojít v případě přívalových dešťů, které mohou způsobit vznik škodlivého povrchového odtoku do intravilánu obecní části Hrabí.			<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Dopravní omezení na dálnici D35</a>	Bílá Lhota	Řimice	K zatopení komunikace může dojít v případě povodně blížící se Q100 na vodním toku Morava	Morava	186	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dopravní omezení směr kemp Bílá Lhota</a>	Bílá Lhota	Řimice	Při Q5 může docházet k zneprůjezdnění silnice III/4498 směr Řimice - kemp Bílá Lhota	Morava	186.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dopravní omezení kemp Bílá Lhota</a>	Bílá Lhota	Řimice	K zatopení komunikace může dojít v případě povodně blížící se Q5 na vodním toku Morava	Morava	186.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dopravní omezení Řimice centrum</a>	Bílá Lhota	Řimice	K zatopení místní komunikace může dojít v případě přívalových dešťů, které mohou způsobit vznik škodlivého povrchového odtoku do intravilánu obecní části Řimice. Směr povrchové odtoku je v tomto případě od jihu na sever obec			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dopravní omezení - centrum Páteřín</a>	Bílá Lhota	Páteřín	K zatopení místní komunikace může dojít v případě přívalových dešťů, které mohou způsobit vznik škodlivého povrchového odtoku do intravilánu obecní části Páteřín. Směr povrchového odtoku je směrem od západu na východ.			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dopravní omezení - centrum Hrabí</a>	Bílá Lhota	Hrabí	K zatopení místní komunikace může dojít v případě přívalových dešťů, které mohou způsobit vznik škodlivého povrchového odtoku do intravilánu obecní části Hrabí.			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zaplavení komunikací v centru obce Senice na Hané při Q100</a>	Senice na Hané	Senice na Hané	Zneprůjezdnění komunikace 449 směrem na Loučany/Náměšt na Hané	Blata	13	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mladeč - Nová Zámky</a>	Mladeč	Mladeč	Při již Q5 může dojít k zaplavení komunikace spojující Mladeč a část Nové Zámky.	Morava	182.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Křižovatka, Vítězná - Tyršova - Třebízského</a>	Červenka	Červenka	Celá křižovatka zatopena vodou, nebyla průjezdná (tj. i kamiony od Králové zůstaly při povodni stát u Nového Dvora, nebylo možné projet tuto hlavní cestu (trasa Litovel - Uničov), ani vyjet z obce	Čerlinka	1.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Náklo - Lhota nad Moravou</a>	Náklo	Náklo	možnost zaplavení komunikace	Morava	240.5	<a href="#">mapa</a>