



ORP Náměšť nad Oslavou - Dopravní omezení

Název omezení	Obec	Katastr	Popis omezení	Vodní tok	Poloha [ř.km]	
Náměšť nad Oslavou - komunikace č. II/399	Náměšť nad Oslavou	Náměšť nad Oslavou	V případě vybřežení vodního toku Oslava při Q100 nebo při přívalové srážce může dojít k zatopení komunikace č. II/399.	Oslava	34.382	mapa
Náměšť nad Oslavou - komunikace na ul. Smetanova	Náměšť nad Oslavou	Náměšť nad Oslavou	V případě povodně blížící se Q20 dojde k zatopení ulice Smetanova.	Oslava	33.611	mapa
Hluboké - komunikace č. III/3956	Hluboké	Hluboké	V případě vybřežení vodního toku Chvojnice dojde k zneprůjezdnění mostu na komunikaci č. III/3956.	Chvojnice	14.368	mapa
Kuroslepy - komunikace č. III/39213	Kuroslepy	Kuroslepy	V případě vybřežení vodního toku Hájek dojde k zneprůjezdnění komunikace č. III/39213 a přilehlých místních komunikací.	Hájek	0	mapa
Kramolín - komunikace č. III/39218	Kramolín	Kramolín	V případě vzniku zvláštní povodně na VD Dalešice bude průjezd hrází uzavřen.	Jihlava	64.43	mapa
Mohelno - komunikace č. II/392	Mohelno	Mohelno	V případě vzniku zvláštní povodně na VD Dalešice nebo Mohelno dojde k uzavření mostu přes komunikaci č. II/392.	Jihlava	55.45	mapa
Březník - komunikace Za Branou	Březník	Březník	K zneprůjezdnění komunikace dochází vlivem zanášení vozovky splaveninami při přívalových povodních.	Přívalová srážka		mapa
Naloučany - komunikace č. III/3995	Naloučany	Naloučany	V případě povodně blížící se Q100 na vodním toku Oslava dojde k zaplavení komunikace č. III/3995 a místní komunikace poblíž objektů od č. p. 14 do 17, 52.	Oslava	39.53	mapa
Pucov - komunikace č. II/392	Pucov	Pucov	Zaplavení průjezdu do obce Pucov od obce Jinošov z důvodu transportu erozního materiálu při přívalových povodních.	Přívalová srážka		mapa
Kramolín - místní komunikace	Kramolín	Kramolín	K zneprůjezdnění komunikace dochází vlivem zanášení vozovky splaveninami při přívalových povodních.	Přívalová srážka		mapa
Naloučany - komunikace č. III/3995	Naloučany	Naloučany	V případě povodně blížící se Q100 na vodním toku Oslava dojde k zaplavení mostu 3995-5 na komunikaci č. III/3995.	Oslava	39.7	mapa
Březník - komunikace č. II/392 (střed)	Březník	Březník	Zaplavení komunikace erozním materiálem při přívalových povodních.	Přívalová srážka		mapa
Březník - komunikace č. II/392 (jih)	Březník	Březník	Zaplavení komunikace erozním materiálem při přívalových povodních.	Přívalová srážka		mapa