



Útěchov - Dopravní omezení

Název omezení	Obec	Katastr	Popis omezení	Vodní tok	Poloha [ř.km]	
Zaplavení silnice II/368	Útěchov	Útěchov u Moravské Třebové	Při zvýšených průtocích dochází k zaplavení silnice II/368	Třebůvka	40.9	mapa