



Karviná - Místa omezující odtokové poměry

| Název | Obec | Katastr | Popis | Vodní tok | ř. km | |
|--|---------|-----------------------|--|----------------|--------|----------------------|
| Silniční most na důl Darkov | Karviná | Karviná-Doly | Nekapacitní na Q100. | Stonávka | 3.28 | mapa |
| Lávka pro pěší | Karviná | Staré Město u Karviné | Nekapacitní na Q20. | Olše | 20.47 | mapa |
| Silniční most u Karviné | Karviná | Karviná-město | Kapacitní na Q50. | Olše | 21.73 | mapa |
| Siln.most Lazně Darkov - Sokolovských hrdinů | Karviná | Darkov | Nekapacitní na Q50. | Olše | 23.774 | mapa |
| Jez na hranicích s Polskem v lokalitě Horní Louka | Karviná | Louky nad Olší | Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zachycení splávní. | Olše | 26.453 | mapa |
| Série 2 mostních konstrukcí v místní části Staré Město u Karviné | Karviná | Karviná-město | Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. | Olšinský náhon | 3.263 | mapa |
| Série 4 mostních konstrukcí u školy v místní části Karviná - město | Karviná | Karviná-město | Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. | Olšinský náhon | 5.085 | mapa |
| Silniční most místní komunikace v místní části Ráj | Karviná | Ráj | Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. | Olšinský náhon | 5.875 | mapa |
| Dvojice železničních mostů u dolu Darkov | Karviná | Karviná-Doly | Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. | Stonávka | 2.617 | mapa |
| Jez Sovinec u úpravny vody | Karviná | Staré Město u Karviné | Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zachycení splávní. | Olše | 20.361 | mapa |
| Jez Železničák u gol. areálu | Karviná | Karviná-město | Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zanášení splaveninami. | Olše | 22.782 | mapa |
| Jez u mostu silnice I/67 tč. 17. listopadu | Karviná | Ráj | Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zanášení splaveninami. | Olše | 24.808 | mapa |
| Jez na hranicích s Polskem v lokalitě Předevsí | Karviná | Louky nad Olší | Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zachycení splávní. | Olše | 27.669 | mapa |
| Jez na hranicích s Polskem v lokalitě Předevsí | Karviná | Louky nad Olší | Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zanášení splaveninami. | Olše | 28.251 | mapa |
| Železniční most Bohumín - Český Těšín u golf. areálu | Karviná | Karviná-město | Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. | Olše | 22.717 | mapa |
| Série 3 mostů v místní části Ráj | Karviná | Ráj | Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. | Olšinský náhon | 6.391 | mapa |
| Lávka pro pěší v místní části Staré Město u Karviné | Karviná | Staré Město u Karviné | Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. | Olšinský náhon | 2.449 | mapa |
| Série 4 mostů v místní části Karviná - město | Karviná | Karviná-město | Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. | Olšinský náhon | 4.046 | mapa |
| Jez u soutoku Olše a Mlýnky | Karviná | Ráj | Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zanášení splaveninami. | Olše | 25.625 | mapa |
| Dvojice silničních mostů u dolu Darkov | Karviná | Karviná-Doly | Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. | Stonávka | 2.921 | mapa |
| Silniční most komunikace I/59 v Karviné u č. p. 2066 | Karviná | Karviná-Doly | Kapacitní na Q50. | Stonávka | 0.264 | mapa |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------------|--|----------------|--------|----------------------|
| Jez Karviná u zdrav. zařízení | Karviná | Darkov | Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zanášení splaveninami. | Olše | 23.357 | mapa |
| Silniční most místní komunikace v místní části staré Město u Karviné | Karviná | Staré Město u Karviné | Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. | Olšinský náhon | 2.113 | mapa |
| Série 3 mostů v parku Boženy Němcové | Karviná | Karviná-město | Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. | Olšinský náhon | 4.424 | mapa |
| Jez na hranicích s Polskem v lokalitě Skotnice | Karviná | Louky nad Olší | Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zanášení splaveninami. | Olše | 29.068 | mapa |
| Silniční most komunikace I/67 v Karviné na tř. 17. listopadu | Karviná | Ráj | Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. | Olše | 24.58 | mapa |
| Lávka pro pěší v místní části Staré Město u Karviné | Karviná | Staré Město u Karviné | Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. | Olšinský náhon | 2.907 | mapa |
| Série 3 mostů v městské části Staré Město u Karviné | Karviná | Staré Město u Karviné | Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti. | Olšinský náhon | 1.431 | mapa |
| Jez Ostravská u golf. areálu | Karviná | Karviná-město | Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zanášení splaveninami. | Olše | 21.913 | mapa |