



## ORP Uherský Brod - Místa omezující odtokové poměry

| Název   | Obec     | Katastr  | Popis  | Vodní tok    | ř. km                      |
|---|----------|----------|--|--------------|----------------------------|
| <a href="#">Most silniční I/50-041</a><br><a href="#">ř.km 0,268</a>    | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.  | Vlčnovský p. | 0.268 <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most silniční III/05019-1</a><br><a href="#">ř.km 0,434</a> | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.  | Vlčnovský p. | 0.434 <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší k č.p. 22</a><br><a href="#">ř.km 0,542</a>  | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.         | Vlčnovský p. | 0.542 <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most místní komunikace</a><br><a href="#">ř.km 0,638</a>    | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Vlčnovský p. | 0.638 <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší k č.p. 148</a><br><a href="#">ř.km 0,782</a> | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.         | Vlčnovský p. | 0.782 <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší k č.p. 195</a><br><a href="#">ř.km 0,852</a> | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.         | Vlčnovský p. | 0.852 <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší k č.p. 169</a><br><a href="#">ř.km 0,927</a> | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.         | Vlčnovský p. | 0.927 <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most místní komunikace</a><br><a href="#">ř.km 1,001</a>    | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Vlčnovský p. | 1.001 <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší k č.p. 204</a><br><a href="#">ř.km 1,137</a> | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.         | Vlčnovský p. | 1.137 <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší k č.p. 199</a><br><a href="#">ř.km 1,161</a> | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.         | Vlčnovský p. | 1.161 <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší k č.p. 171</a><br><a href="#">ř.km 1,191</a> | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.         | Vlčnovský p. | 1.191 <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most místní komunikace</a><br><a href="#">ř.km 1,345</a>    | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Vlčnovský p. | 1.345 <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most silniční III/4957-1</a><br><a href="#">ř.km 1,735</a>  | Veletiny | Veletiny | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.  | Vlčnovský p. | 1.735 <a href="#">mapa</a> |

|  |            |            |  |                |        |                      |
|--|------------|------------|--|----------------|--------|----------------------|
| <a href="#">Most železniční trať 341<br/>ř.km 11,831</a> | Veletiny   | Veletiny   | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.  | Olšava         | 11.831 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Jez Drslavice ř.km 14,346</a>                | Drslavice  | Drslavice  | Hrozí kumulace splavenin nebo ledových ker a následné zmenšení průtokové kapacity jezu.                                      | Olšava         | 14.346 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most místní komunikace<br/>ř.km 14,919</a>   | Drslavice  | Drslavice  | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.  | Olšava         | 14.919 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší přes<br/>Olšavu</a>           | Hradčovice | Hradčovice | Omezení v místech opěrných pilířů lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.  | Olšava         | 13.967 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most silniční I/50-043<br/>ř.km 13,062</a>   | Veletiny   | Veletiny   | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.  | Olšava         | 13.062 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most silniční II/05019-2<br/>ř.km 12,610</a> | Veletiny   | Veletiny   | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.  | Olšava         | 12.61  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most silniční I/50-042<br/>ř.km 12,486</a>   | Veletiny   | Veletiny   | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.  | Olšava         | 12.486 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most místní komunikace<br/>ř.km 0,093</a>    | Hradčovice | Hradčovice | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Hradčovický p. | 0.093  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most železniční ř.km 0,109</a>               | Hradčovice | Hradčovice | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.  | Hradčovický p. | 0.109  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most místní komunikace<br/>ř.km 0,219</a>    | Hradčovice | Hradčovice | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Hradčovický p. | 0.219  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most silniční II/05019-7<br/>ř.km 0,477</a>  | Hradčovice | Hradčovice | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Hradčovický p. | 0.477  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší ř.km 0,499</a>                | Hradčovice | Hradčovice | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.         | Hradčovický p. | 0.499  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most silniční III/05019-8<br/>ř.km 0,583</a> | Drslavice  | Drslavice  | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Holomňa        | 0.583  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most železniční ř.km 0,367</a>               | Drslavice  | Drslavice  | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.  | Holomňa        | 0.367  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší ř.km 0,286</a>                | Drslavice  | Drslavice  | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.         | Holomňa        | 0.286  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most místní komunikace<br/>ř.km 0,053</a>    | Drslavice  | Drslavice  | Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení. | Holomňa        | 0.053  | <a href="#">mapa</a> |

|  |              |                     |   |                              |       |                      |
|--|--------------|---------------------|---|------------------------------|-------|----------------------|
| <a href="#">Propustek DN 600 u č.p. 55</a>                             | Drslavice    | Drslavice           | Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace splávní, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vybřežení. | nepojmenovaný (409160000200) | 0.498 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most místní komunikace ř.km 0,329</a>                      | Drslavice    | Drslavice           | Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace splávní, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vybřežení. | nepojmenovaný (409160000200) | 0.329 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek DN 1600 pod silnicí I/50 ř.km 0,309</a>          | Drslavice    | Drslavice           | Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace splávní, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vybřežení. | nepojmenovaný (409160000200) | 0.309 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek DN 1000 u ČS BENZINA ř.km 0,259</a>              | Drslavice    | Drslavice           | Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace splávní, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vybřežení. | nepojmenovaný (409160000200) | 0.259 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek DN 1200 u fy. REGAZ ř.km 0,125</a>               | Drslavice    | Drslavice           | Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace splávní, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vybřežení. | nepojmenovaný (409160000200) | 0.125 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most místní komunikace ř.km 0,033</a>                      | Drslavice    | Drslavice           | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.                  | nepojmenovaný (409160000200) | 0.033 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční mostek místní komunikace v ulici Osvoboditelů</a> | Uherský Brod | Uherský Brod        | Možné riziko ucpání mostku  | Vinohradský p.               | 0.91  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Zatrubnění Vinohradského p.</a>                            | Uherský Brod | Uherský Brod        | Možnost ucpání (zahlcení) zatrubněného toku   | Vinohradský p.               | 0.18  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek pod místní komunikací před výtokem do Olšavy</a> | Uherský Brod | Uherský Brod        | Možnost ucpání (zahlcení) propustku   | Vinohradský p.               | 0.02  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Opakované zatrubnění Havříckého p.</a>                     | Uherský Brod | Havříce             | Možnost ucpání (zahlcení) zatrubněného toku   | Havřícký p.                  | 0.35  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mostek před výtokem do Olšavy</a>                          | Uherský Brod | Havříce             | Možné riziko ucpání mostku  | Havřícký p.                  | 0.08  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Železniční most přes Bánovský p.</a>                       | Uherský Brod | Těšov               | Možné riziko ucpání železničního mostu  | Bánovský p.                  | 0.16  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most přes Nivničku - silnice E/50</a>             | Uherský Brod | Uherský Brod        | Možné riziko ucpání silničního mostu  | Nivnička                     | 0.31  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Železniční most přes Nivničku</a>                          | Uherský Brod | Uherský Brod        | Možné riziko ucpání železničního mostu  | Nivnička                     | 0.16  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most přes Mlýnský p.</a>                                   | Uherský Brod | Uherský Brod        | Možné riziko ucpání mostku  | Mlýnský p.                   | 0.17  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most přes Mlýnský p. - silnice E/50</a>           | Uherský Brod | Uherský Brod        | Možné riziko ucpání silničního mostu  | Mlýnský p.                   | 0.14  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most přes Černý p.- silnice E/505</a>             | Uherský Brod | Havříce             | Možné riziko ucpání silničního mostu  | Černý p.                     | 0.17  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most přes Chrástku</a>                            | Uherský Brod | Havříce             | Možné riziko ucpání silničního mostu  | Chrástka                     | 0.02  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most v ulici Široká přes Olšavu</a>               | Uherský Brod | Újezdec u Luhačovic | Možné riziko ucpání silničního mostu  | Olšava                       | 24.77 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most k ulici U Dráhy přes Olšavu</a>              | Uherský Brod | Těšov               | Možné riziko ucpání silničního mostu  | Olšava                       | 23.83 | <a href="#">mapa</a> |

|   |            |                          |  |           |       |                      |
|---|------------|--------------------------|--|-----------|-------|----------------------|
| <a href="#">Betonový jez</a>                  | Šumice     | Šumice u Uherského Brodu | Betonový jez nacházející se pod obcí, může dojít k zanesení vlivem předmětů plovoucích po hladině. | Olšava    | 25.91 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - místní komunikace</a>      | Šumice     | Šumice u Uherského Brodu | Betonový most u č. p. 351 přes řeku Olšavu, kapacitní na Q100.                                     | Olšava    | 26.52 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší</a>                | Šumice     | Šumice u Uherského Brodu | Lávka pro pěší u č. p. 302, kapacitní pro Q100.  | Olšava    | 27.25 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší</a>                | Šumice     | Šumice u Uherského Brodu | Lávka pro pěší u vlakové zastávky.   | Olšava    | 27.57 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší</a>                | Šumice     | Šumice u Uherského Brodu | Lávka pro pěší u fotbalového hřiště.   | Olšava    | 27.96 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - silnice</a>                | Šumice     | Šumice u Uherského Brodu | Křížení Olšavy se silnicí II/495, kapacitní pro Q100.  | Olšava    | 27.61 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Stupeň</a>                        | Šumice     | Šumice u Uherského Brodu | Stupeň na Olšavě u č. p. 320.  | Olšava    | 27.7  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší</a>                | Šumice     | Šumice u Uherského Brodu | Lávka pro pěší přes Ledský potok u č. p. 214   | Ledský p. | 0.21  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - místní komunikace</a>      | Šumice     | Šumice u Uherského Brodu | Most přes Ledský potok u č. p. 365.  | Ledský p. | 0.52  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Železniční most</a>               | Šumice     | Šumice u Uherského Brodu | Křížení Ovčírky se železniční tratí u vlakové zastávky.  | Ovčírka   | 0.01  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - místní komunikace</a>      | Šumice     | Šumice u Uherského Brodu | Most přes Ovčírku u č. p. 290  | Ovčírka   | 0.039 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - místní komunikace</a>      | Šumice     | Šumice u Uherského Brodu | Most přes Ovčírku u č. p. 325.   | Ovčírka   | 0.21  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - místní komunikace</a>      | Šumice     | Šumice u Uherského Brodu | Most přes Ovčírku u č. p. 70.  | Ovčírka   | 0.28  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - místní komunikace</a>      | Šumice     | Šumice u Uherského Brodu | Most přes Ovčírku u č. p. 212  | Ovčírka   | 0.423 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Střední most - Záhorovice</a>     | Záhorovice | Záhorovice               | Při zvýšeném průtoku může dojít ke zpřícení splavenin  | Olšava    | 32.2  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Dolní most - Záhorovice</a>       | Záhorovice | Záhorovice               | Při zvýšeném průtoku může dojít ke zpřícení splavenin  | Olšava    | 31.6  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - místní komunikace</a>      | Šumice     | Šumice u Uherského Brodu | Most přes Ovčírku u č. p. 58.  | Ovčírka   | 0.46  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - místní komunikace</a>      | Šumice     | Šumice u Uherského Brodu | Most přes Ovčírku u č. p. 373.   | Ovčírka   | 0.63  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek - místní komunikace</a> | Šumice     | Šumice u Uherského Brodu | Propustek pod soustavou vodních děl Na Ovčírce.  | Ovčírka   | 0.99  | <a href="#">mapa</a> |

|   |              |                           |  |                              |       |                      |
|---|--------------|---------------------------|--|------------------------------|-------|----------------------|
| <a href="#">Zatrubnění</a>  | Šumice       | Šumice u Uherského Brodu  | Vtok do zatrubnění nad č. p. 455.  | nepojmenovaný (408870003600) | 0.36  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Křížení - trať ČD</a>   | Šumice       | Šumice u Uherského Brodu  | Křížení bezejmenného pravostranného přítoku Olšavy s tratí ČD.                         | nepojmenovaný (408860001000) | 0.21  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek - silnice č. II/495</a>                             | Šumice       | Šumice u Uherského Brodu  | Křížení bezejmenného pravostranného přítoku Olšavy se silnicí č. II/495.               | nepojmenovaný (408860001000) | 0.36  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Zatrubnění</a>  | Šumice       | Šumice u Uherského Brodu  | Vtok do zatrubnění bezejmenného pravostranného přítoku Olšavy.                         | nepojmenovaný (408860001000) | 0.2   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Horní most - Záhorovice</a>                                   | Záhorovice   | Záhorovice                | Při zvýšeném průtoku může dojít ke zpřícení splavenin                                  | Olšava                       | 32.82 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most silnice č. II/495</a>                                    | Nezdenice    | Nezdenice                 | Mostní konstrukce, nedostatečná kapacita průtočného profilu.                           | Kladenka                     | 0.51  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most na účelové komunikaci - Záhorovice</a>                   | Záhorovice   | Záhorovice                | Místo omezující odtokové poměry. Při zvýšeném průtoku může dojít ke zpřícení splavenin | Kladenka                     | 1.72  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most k zemědělskému areálu před vtokem do Uherského Brodu</a> | Uherský Brod | Újezdec u Luhačovic       | Možné riziko ucpání silničního mostu   | Luhačovický p.               | 0.59  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mostek přes železnici v části Losky</a>                       | Uherský Brod | Újezdec u Luhačovic       | Možné riziko ucpání mostku   | Luhačovický p.               | 0.08  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Soutok Luhačovického p. s Olšavou</a>                         | Uherský Brod | Újezdec u Luhačovic       | Nekapacitní toky   | Luhačovický p.               | 0     | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční mostek místní komunikace přes Hořenůšek</a>          | Uherský Brod | Újezdec u Luhačovic       | Možné riziko ucpání mostku   | Hořenůšek                    | 0.63  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Zatrubnění toku Hořenůšek</a>                                 | Uherský Brod | Újezdec u Luhačovic       | Možnost ucpání (zahlcení) zatrubněného toku  | Hořenůšek                    | 0.56  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most v ulici Luhačovská - silnice II/490</a>         | Uherský Brod | Újezdec u Luhačovic       | Možné riziko ucpání silničního mostu   | Hořenůšek                    | 0.3   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mostek v ulici Široká</a>                                     | Uherský Brod | Újezdec u Luhačovic       | Možné riziko ucpání mostku   | Hořenůšek                    | 0.14  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek u č. p. 142</a>                                     | Slavkov      | Slavkov u Uherského Brodu | Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu.                                 | nepojmenovaný (409240302200) | 0.25  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek u č. p. 124</a>                                     | Slavkov      | Slavkov u Uherského Brodu | Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu.                                 | nepojmenovaný (409240302200) | 0.15  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek u č. p. 278</a>                                     | Slavkov      | Slavkov u Uherského Brodu | Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu.                                 | nepojmenovaný (409240302200) | 0.04  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most na silnici I/54</a>                                      | Slavkov      | Slavkov u Uherského Brodu | Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu.                                 | Okluky                       | 24.7  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u fotbalového hřiště</a>                                 | Slavkov      | Slavkov u Uherského Brodu | Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu.                                 | Okluky                       | 24.5  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 187</a>   | Horní Němčí  | Horní Němčí               | Nekapacitní na Q20   | Okluky                       | 27.8  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší u č.p. 74</a>                                  | Horní Němčí  | Horní Němčí               | Nekapacitní pro Q5   | Okluky                       | 27.7  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší u č.p. 146</a>                                 | Horní Němčí  | Horní Němčí               | Nekapacitní na Q5  | Okluky                       | 27.6  | <a href="#">mapa</a> |

|   |                        |                          |  |                              |       |                      |
|---|------------------------|--------------------------|--|------------------------------|-------|----------------------|
| <a href="#">Most u č.p. 118 (u školy)</a>                   | Horní Němčí            | Horní Němčí              | Nekapacitní pro Q20  | Okluky                       | 27.3  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mostek u č.p. 128 (u obchodu)</a>               | Horní Němčí            | Horní Němčí              | Nekapacitní pro Q5   | Okluky                       | 27.1  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 244 (u letadla)</a>                 | Horní Němčí            | Horní Němčí              | Nekapacitní pro Q20  | Okluky                       | 26.95 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mostek u č.p. 199</a>                           | Horní Němčí            | Horní Němčí              | Nekapacitní pro Q5   | nepojmenovaný (409240301800) | 0.05  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek na záhumení</a>                       | Horní Němčí            | Horní Němčí              | Nekapacitní pro Q5   | nepojmenovaný (409240301800) | 0.55  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek u č.p. 380</a>                        | Horní Němčí            | Horní Němčí              | Nekapacitní na Q5  | nepojmenovaný (409240301600) | 0.2   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mostek k RD</a>                                 | Pašovice               | Pašovice na Moravě       | Možné riziko ucpání profilu mostu                                  | Holomňa                      | 6.05  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mostek u č.p. 165</a>                           | Horní Němčí            | Horní Němčí              | Nekapacitní pro Q5   | nepojmenovaný (409240301800) | 0.07  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Zatrubnění</a>                                  | Pašovice               | Pašovice na Moravě       | Zatrubnění bezejmenného vodního toku - možnost ucpání splaveninami |                              |       | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - silnice</a>                              | Šumice                 | Šumice u Uherského Brodu | Křížení Ledského potoka se silnicí č. II/495.                      | Ledský p.                    | 0.34  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mostek před vtokem do Uherského Brodu</a>       | Uherský Brod           | Újezdec u Luhačovic      | Možné riziko ucpání mostku   | Luhačovický p.               | 2.45  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Železniční most v ulici Široká</a>              | Uherský Brod           | Újezdec u Luhačovic      | Možné riziko ucpání železničního mostu                             | Hořenůšek                    | 0.06  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most přes Černý p.- silnice II/495</a> | Uherský Brod           | Havříce                  | Možné riziko ucpání silničního mostu                               | Černý p.                     | 0.42  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Zatrubnění toku u č.p. 21</a>                   | Pitín                  | Pitín                    | Ucpání potrubí a rozliv nad zatrubněním                            | nepojmenovaný (408760003800) | 0.28  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek pod silnicí II/495</a>                | Pitín                  | Pitín                    | Při zvýšeném průtoku ucpání propustku                              | nepojmenovaný (408760003800) | 0.63  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka</a>                                       | Nivnice                | Nivnice                  | možné náplavy a usazeniny pod lávkou                               | Nivnička                     | 7.58  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka</a>                                       | Nivnice                | Nivnice                  | možné náplavy a usazeniny pod lávkou                               | Nivnička                     | 6.67  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka</a>                                       | Nivnice                | Nivnice                  | riziko zachycení splávi a snížení průtočnosti profilu              | Nivnička                     | 6.2   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">silniční most č. 4982-2</a>                     | Nivnice                | Nivnice                  | Možné náplavy a usazeniny pod mostem.                              | Nivnička                     | 6.054 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka</a>                                       | Nivnice                | Nivnice                  | možnost zachycení splávi a následné vzduť hladiny                  | Nivnička                     | 5.961 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka</a>                                       | Nivnice                | Nivnice                  | riziko zachycení splávi a snížení průtočného profilu               | Nivnička                     | 5.791 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">ocelová lávka</a>                               | Nivnice                | Nivnice                  | možnost zachycení splávi, vzduť hladiny                            | Nivnička                     | 5.244 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">cestní most</a>                                 | Nivnice                | Nivnice                  | riziko zachycení splávi a snížení průtočného profilu               | Nivnička                     | 3.54  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mostek u č.p. 108</a>                           | Lopeník                | Lopeník                  | Riziko ucpání a rozlivu  |                              |       | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek u č.p. 45</a>                         | Lopeník                | Lopeník                  | Riziko ucpání a rozlivu  |                              |       | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mostek u č.p. 161</a>                           | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem   | Riziko ucpání a rozlivu  | Část povodí Hrubáru          | 13.56 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Komňa - Most u č.p. 91</a>                      | Komňa                  | Komňa                    | Nebezpečí ucpání naplaveninami                                     | Koméňka                      | 6.24  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek u č.p. 41</a>                         | Rudice                 | Rudice                   | Ucpání naplaveninami při přivalových srážkách                      | nepojmenovaný (408870001000) | 0.035 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u ZŠ Strání - ulice Rubanice</a>           | Strání                 | Strání                   | Nebezpečí ucpání naplaveninami                                     | Klanečnice                   | 20.2  | <a href="#">mapa</a> |

|   |              |                               |  |                              |       |                      |
|---|--------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------|----------------------|
| <a href="#">Most u statku Strání, silnice I/54</a>              | Strání       | Strání                        | Nebezpečí ucpání naplaveninami   | Klanečnice                   | 20.52 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek silnice I/54 u čerpací stanice Strání</a> | Strání       | Strání                        | Nebezpečí ucpání naplaveninami   | Klanečnice                   | 19.16 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mostek Uhliska Strání</a>                           | Strání       | Strání                        | Nebezpečí ucpání naplaveninami   | Klanečnice                   | 21.48 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Soutok Krátkovského a Hrnčárského potoka</a>        | Vápenice     | Vápenice u Starého Hrozenkova | Malá kapacita koryta na soutoku potoků   | Krátkovský p.                | 4     | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Krátkovský potok u OÚ Vápenice</a>                  | Vápenice     | Vápenice u Starého Hrozenkova | Nekapacitní koryto Krátkovského potoka u OÚ Vápenice, možnost snížení průtočnosti            | Krátkovský p.                | 4.39  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most k ulici Bajovec přes Olšavu</a>       | Uherský Brod | Uherský Brod                  | Možné riziko ucpání silničního mostu   | Olšava                       | 20.56 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 22, ulice Mánesova</a>                 | Bojkovice    | Bojkovice                     | Nekapacitní most   | Olšava                       | 35.4  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 36, Krhov</a>                          | Bojkovice    | Krhov u Bojkovic              | Nekapacitní most   | Bzový p.                     | 2.2   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 80</a>                                  | Pitín        | Pitín                         | Za zvýšeného průtoku možnost zachycení spláví  | Olšava                       | 38.97 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">hospodářský most</a>                                | Nivnice      | Nivnice                       | možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny   | Nivnička                     | 4.977 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most přes řeku Olšavu - Nezdenice</a>               | Nezdenice    | Nezdenice                     | Mostní konstrukce, nedostatečná kapacita průtočného profilu - riziko zahlcení profilu.       | Olšava                       | 30.25 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Nezdenice - železniční most</a>                     | Nezdenice    | Nezdenice                     | Mostní konstrukce, nedostatečná kapacita průtočného profilu - riziko zahlcení profilu.       | Kladenka                     | 0.02  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - horní konec ulice Jana Plesala (U Krála)</a> | Vlčnov       | Vlčnov                        | Možnost snížení průtočnosti profilu  | Vlčnovský p.                 | 4     | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - křižovatka ulice 28. října a Hlucká</a>      | Vlčnov       | Vlčnov                        | Možnost snížení průtočnosti profilu  | Vlčnovský p.                 | 4.2   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - ulice Hlucká (ke koupališti)</a>             | Vlčnov       | Vlčnov                        | Možnost snížení průtočnosti profilu  | Vlčnovský p.                 | 4.83  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - křižovatka ulice Brodská - Rybáře</a>        | Vlčnov       | Vlčnov                        | Možnost snížení průtočnosti profilu  | nepojmenovaný (409190000200) | 0.09  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - ulice Podedvorská</a>                        | Vlčnov       | Vlčnov                        | Možnost snížení průtočnosti profilu  | nepojmenovaný (409190000200) | 0.4   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - ulice Ploty (horní konec)</a>                | Vlčnov       | Vlčnov                        | Možnost snížení průtočnosti profilu  | nepojmenovaný (409190000400) | 0.01  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - ulice Brodská</a>                            | Vlčnov       | Vlčnov                        | Možnost snížení průtočnosti profilu  | nepojmenovaný (409190000400) | 0.17  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - ulice Kaunicova</a>                          | Vlčnov       | Vlčnov                        | Možnost snížení průtočnosti profilu  | nepojmenovaný (409190000400) | 0.2   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - ulice Ploty (naproti výrobě keramiky)</a>    | Vlčnov       | Vlčnov                        | Možnost snížení průtočnosti profilu  | Vlčnovský p.                 | 3.64  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - ulice Ploty (naproti výrobě keramiky)</a>    | Vlčnov       | Vlčnov                        | Možnost snížení průtočnosti profilu  | Vlčnovský p.                 | 3.64  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most - ulice Pod Bočky u č.p. 259</a>               | Vlčnov       | Vlčnov                        | Možnost snížení průtočnosti profilu  | Vlčnovský p.                 | 3.04  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Soutok tří toků</a>                                 | Vlčnov       | Vlčnov                        | Soutok Vlčnovského potoka se svým pravostraným a levostraným přítokem, nánosy ve vodním toku | Vlčnovský p.                 | 3.95  | <a href="#">mapa</a> |

|  |                        |                        |  |          |       |                      |
|--|------------------------|------------------------|--|----------|-------|----------------------|
| <a href="#">Most hlavní silnice I/50 u hřiště</a>                    | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku. | Nivnička | 17.03 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 280</a>                                      | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku. | Nivnička | 17.36 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Příjezdový most k č.p. 366</a>                           | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku. | Nivnička | 17.48 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most u č.p. 8</a>                               | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku. | Nivnička | 17.55 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u COOP</a>  | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku. | Nivnička | 17.75 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 44</a>                                       | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku. | Nivnička | 18.14 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 43</a>                                       | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku. | Nivnička | 18.23 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 228</a>                                      | Bystřice pod Lopeníkem | Bystřice pod Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku. | Nivnička | 18.54 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka k č.p. 142</a>                                     | Prakšice               | Prakšice               | Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat                    | Holomňa  | 5.1   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 280</a>                                      | Prakšice               | Prakšice               | Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat                    | Holomňa  | 4.8   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 280</a>                                      | Prakšice               | Prakšice               | Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat                    | Holomňa  | 4.8   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 258</a>                                      | Prakšice               | Prakšice               | Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat                    | Holomňa  | 4.45  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most Hostětín</a>  | Hostětín               | Hostětín               | Omezení průtočného profilu pod mostem č. 49518-3                               |          | 6.5   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Železniční most přes Olšavu v části Tešov</a>            | Uherský Brod           | Těšov                  | Možné riziko ucpání železničního mostu   | Olšava   | 23.64 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka přes Olšavu</a>                                    | Uherský Brod           | Těšov                  | Možné riziko ucpání lávky  | Olšava   | 22.87 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Jezová konstrukce na Olšavě</a>                          | Uherský Brod           | Uherský Brod           | Riziko ucpání->manipulace jezové konstrukce                                    | Olšava   | 22.59 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most v ulici Šumická přes Olšavu</a>            | Uherský Brod           | Uherský Brod           | Možné riziko ucpání silničního mostu   | Olšava   | 22.01 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Železniční most přes Olšavu za Tescem</a>                | Uherský Brod           | Uherský Brod           | Možné riziko ucpání železničního mostu   | Olšava   | 21.78 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Železniční most přes Olšavu nad soutokem s Nivničkou</a> | Uherský Brod           | Uherský Brod           | Možné riziko ucpání železničního mostu   | Olšava   | 21.5  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most U Korečnice přes Olšavu</a>                | Uherský Brod           | Uherský Brod           | Možné riziko ucpání silničního mostu   | Olšava   | 21.18 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most v ulici Vlčnovská přes Olšavu</a>          | Uherský Brod           | Uherský Brod           | Možné riziko ucpání silničního mostu   | Olšava   | 19.98 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most v ulici Cihlářská přes Olšavu</a>          | Uherský Brod           | Havřice                | Možné riziko ucpání silničního mostu   | Olšava   | 18.34 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka v části Havřice přes Olšavu</a>                    | Uherský Brod           | Havřice                | Možné riziko ucpání profilu lávky  | Olšava   | 17.44 | <a href="#">mapa</a> |

|   |           |                         |   |                              |       |                      |
|---|-----------|-------------------------|---|------------------------------|-------|----------------------|
| <a href="#">Lávka u č. p. 891, ulice Nádražní</a>                                     | Bojkovice | Bojkovice               | Nekapacitní lávka   | Olšava                       | 34.6  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 340, ulice Nádražní</a>                                      | Bojkovice | Bojkovice               | Nekapacitní most  | Olšava                       | 35.2  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 278, ulice Mánesova</a>                                      | Bojkovice | Bojkovice               | Nekapacitní most  | Koménka                      | 0.2   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka u č. p. 142, ulice Nábřeží T.G. Masaryka</a>                        | Bojkovice | Bojkovice               | Nekapacitní lávka   | Olšava                       | 35.6  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mostek k RD</a>   | Pašovice  | Pašovice na Moravě      | Možné riziko ucpání profilu mostu                                   | Holomňa                      | 5.9   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 172, ulice Palackého</a>                                     | Bojkovice | Bojkovice               | Nekapacitní most  | Olšava                       | 36    | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka u č. p. 160, ulice Nábř. Svobody</a>                                | Bojkovice | Bojkovice               | Nekapacitní lávka   | Olšava                       | 36.2  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 724, ulice Čtvrť 1. máje</a>                                 | Bojkovice | Bojkovice               | Nekapacitní most  | Olšava                       | 36.4  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka u č. p. 401, ulice Chmelnice</a>                                    | Bojkovice | Bojkovice               | Nekapacitní lávka   | Olšava                       | 36.55 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 532, ulice Tovární</a>                                       | Bojkovice | Bojkovice               | Nekapacitní most  | Kolelač                      | 0.4   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka u ČOV Zeveta</a>  | Bojkovice | Bojkovice               | Nekapacitní lávka   | Olšava                       | 36.8  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 26, ulice Podsedky</a>                                       | Bojkovice | Bojkovice               | Nekapacitní most  | Olšava                       | 35.45 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 70, Přečkovice</a>   | Bojkovice | Přečkovice              | Nekapacitní most  | Kladenka                     | 8.4   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 14, Přečkovice</a>   | Bojkovice | Přečkovice              | Nekapacitní most  | Kladenka                     | 8.3   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 30, Krhov</a>  | Bojkovice | Krhov u Bojkovic        | Nekapacitní most  | Valovský p.                  | 0.2   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 107, Bzová</a>   | Bojkovice | Bzová u Uherského Brodu | Nekapacitní most  | nepojmenovaný (136880000400) | 0.1   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 51, Bzová</a>  | Bojkovice | Bzová u Uherského Brodu | Nekapacitní most  | Bzový p.                     | 4.5   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 243</a>   | Pitín     | Pitín                   | Za zvýšeného průtoku možnost zachycení splávní                      | Olšava                       | 39.3  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 56</a>  | Pitín     | Pitín                   | Za zvýšeného průtoku možnost zachycení splávní                      | Olšava                       | 39.08 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most 495-032</a>   | Pitín     | Pitín                   | Za zvýšeného průtoku možnost zachycení splávní                      | Olšava                       | 38.81 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Pěší lávka u č.p. 2</a>   | Pitín     | Pitín                   | Za zvýšeného průtoku možnost zachycení splávní                      | Olšava                       | 38.6  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Pěší lávka u č.p. 268</a>   | Pitín     | Pitín                   | Za zvýšeného průtoku možnost zachycení splávní                      | Olšava                       | 38.4  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most</a>  | Pašovice  | Pašovice na Moravě      | Možné riziko ucpání profilu mostu v Pašovicích silnice č. III/49714 | Holomňa                      | 6.1   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka</a>   | Pašovice  | Pašovice na Moravě      | Možné riziko ucpání profilu lávky                                   | Holomňa                      | 5.5   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Komňa - most pro pěší a most na hlavním tahu (silnice III. třídy 496)</a> | Komňa     | Komňa                   | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu                   | nepojmenovaný (408790001400) | 0.084 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Komňa - Mostek u domu č.p. 200 (Sokolovna)</a>                            | Komňa     | Komňa                   | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu                   | Koménka                      | 5.564 | <a href="#">mapa</a> |

|   |              |                          |  |                              |       |                      |
|---|--------------|--------------------------|--|------------------------------|-------|----------------------|
| <a href="#">Komňa - Mostek u domu č.p. 11</a>                               | Komňa        | Komňa                    | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu  | nepojmenovaný (408790001000) | 5.762 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší přes VT Koménka mezi domy č.p. 69 a č.p. 167</a> | Komňa        | Komňa                    | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu. Jedná se o lávku pro pěší   | Koménka                      | 6.046 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Komňa - propustek a vodní stupeň</a>                            | Komňa        | Komňa                    | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu  | Koménka                      | 0.082 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Komňa - Mostek tvořící křižovatku (poblíž domu č.p. 156)</a>    | Komňa        | Komňa                    | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu  | Koménka                      | 5.422 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Komňa - soukromý mostek u domu č.p. 69</a>                      | Komňa        | Komňa                    | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu  | nepojmenovaný (408790001000) | 6.02  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Komňa - most na silnici III. třídy 496</a>                      | Komňa        | Komňa                    | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu. V případě vysokých vodních stavů může dojít k zablokování dopravy na silnici III. třídy 496 | nepojmenovaný (408790001000) | 6.313 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Komňa - Mostek u domu č.p. 211</a>                              | Komňa        | Komňa                    | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu  | Koménka                      | 5.29  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Komňa - Mostek u obecního úřadu</a>                             | Komňa        | Komňa                    | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu  | nepojmenovaný (408790001000) | 5.916 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Komňa - spádový stupeň na VT Koménka</a>                        | Komňa        | Komňa                    | Spádový stupeň zužující koryto VT  | nepojmenovaný (408790001000) | 5.946 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Komňa - Šikmý, nízkokapacitní propustek u domu č.p. 133</a>     | Komňa        | Komňa                    | Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu, při zvýšených stavech může dojít k překročení kapacity propustku                            | nepojmenovaný (408790001000) | 6.228 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek u čp.57</a>   | Rudice       | Rudice                   | Ucpání naplaveninami při přívalových srážkách  | nepojmenovaný (408870001200) | 0.988 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Zatrubnění u čp. 2, 53</a>                                      | Rudice       | Rudice                   | Ucpání naplaveninami při přívalových srážkách  | nepojmenovaný (408870001200) | 0.64  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší ř.km 0,407</a>                                   | Hradčovice   | Hradčovice               | Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.                           | Hradčovický p.               | 0.407 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Silniční most přes Chrástku - silnice E/50</a>                  | Uherský Brod | Havříce                  | Možné riziko ucpání silničního mostu   | Chrástka                     | 0.07  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší</a>  | Šumice       | Šumice u Uherského Brodu | Lávka pro pěší u č. p. 425, kapacitní pro Q100.  | Olšava                       | 26.88 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 208</a>  | Horní Němčí  | Horní Němčí              | Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu.   | Okluky                       | 25.7  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Česle nad Náměstím 1. Máje</a>                                  | Uherský Brod | Uherský Brod             | Omezení průtočného profilu nainstalovanými česly, na kterých hrozí ucpání naplaveným materiálem  | Vinohradský p.               | 0.69  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Česle nad Starou Těšovskou</a>                                  | Uherský Brod | Uherský Brod             | Na instalovaných česlech na zaústění protipovoňového příkopu může dojít k zachytávání materiálu z přilehlých polí a následnému ucpání          |                              |       | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Česle nad zatrubněním Těšovského potoka</a>                     | Uherský Brod | Těšov                    | Omezení průtočného profilu nainstalovanými česly, na kterých hrozí ucpání naplaveným materiálem  | nepojmenovaný (409040002200) | 0.92  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Česle v šachtě na Náměstí 1. Máje</a>                           | Uherský Brod | Uherský Brod             | Omezení průtočného profilu nainstalovanými česly, na kterých hrozí ucpání naplaveným materiálem  | Vinohradský p.               | 0.56  | <a href="#">mapa</a> |

|  |                 |                           |  |                              |        |                      |
|--|-----------------|---------------------------|--|------------------------------|--------|----------------------|
| <a href="#">Propustek DN 800 u objektu fy. MB MOTO ř.km 0,237</a>                | Drslavice       | Drslavice                 | Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace splávní, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vyběření.                         | nepojmenovaný (409160000200) | 0.237  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 55</a>  | Březová         | Březová u Uherského Brodu | Nekapacitní, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.   | nepojmenovaný (420260007500) | 0.37   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most ul. Klanečnice</a>  | Strání          | Strání                    | Možné usazeniny a naplaveniny pod mostem   | Klanečnice                   | 18.158 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most v ř. km 3,45 toku Hrubár</a>                                    | Březová         | Březová u Uherského Brodu | Nekapacitní most a neudržované koryto toku. Hrozí zde riziko zachycení splaveného materiálu a ucpání.  | Část povodí Hrubáru          | 3.45   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Soutok vodních toků u č. p. 414</a>                                  | Březová         | Březová u Uherského Brodu | Soutok toků Hrubár a bezejmenného toku IDVT 10199986. Místo trvale zanášeno splaveným materiálem, kvůli neudržovanému korytu Hrubáru. Riziko ucpání profilu. | Část povodí Hrubáru          | 3.4    | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 764</a>   | Bánov           | Bánov                     | Nekapacitní, možnost zanášení splaveným materiálem a riziko snížení průtočnosti.   | nepojmenovaný (409050000200) | 0.94   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka + koryto Hrubáru v ř. km 3,22</a>                              | Březová         | Březová u Uherského Brodu | Nekapacitní, možnost snížení průtočnosti plaveninami. Neudržované koryto toku.   | Část povodí Hrubáru          | 3.22   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 408</a>   | Bánov           | Bánov                     | Nekapacitní, riziko zachycení splaveninami a ucpání.   | Bánovský p.                  | 7.09   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Vývod ze zatrubnění přes Bánovský potok v ř. km 7,27</a>             | Bánov           | Bánov                     | Nekapacitní, možnost zanášení splaveninami a snížení průtočnosti.  | Bánovský p.                  | 7.27   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 100</a>   | Starý Hrozenkov | Starý Hrozenkov           | Nekapacitní most na Q100.  | Vlčí p.                      | 0.15   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č. p. 162</a>   | Starý Hrozenkov | Starý Hrozenkov           | Nekapacitní, možnost zanášení splaveninami a snížení průtočnosti.  | Brodský p.                   | 0.15   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Vývod ze zatrubnění Bánovského potoka v ř. km 5,8</a>                | Bánov           | Bánov                     | Nekapacitní zatrubnění, hrozí riziko zanášení splaveným materiálem, při kterém může dojít k ucpání potrubí a vzduť vody.                                     | Bánovský p.                  | 5.8    | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u školy</a>   | Březová         | Březová u Uherského Brodu | Nekapacitní, možnost snížení průtočnosti plaveninami.  | Část povodí Hrubáru          | 4.17   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most + vývod ze zatrubnění toku IDVT 10206089 u č. p. 391</a>        | Březová         | Březová u Uherského Brodu | Nekapacitní most i vývod ze zatrubnění, možnost snížení průtočnosti naplaveninami.   | nepojmenovaný (420260008000) | 0.01   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Koryto + zatrubnění LP č. 43 Hrubáru u domu č. p. 348</a>            | Březová         | Březová u Uherského Brodu | Nekapacitní koryto toku u objektu, kde může dojít k podemletí základů oplocení a zanášení koryta.  | Část povodí Hrubáru          | 0.23   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Koryto + zatrubnění LP č. 43 Hrubáru u domu č. p. 381</a>            | Březová         | Březová u Uherského Brodu | Nekapacitní koryto toku i zatrubnění. Hrozí riziko zanešení splaveninami.  | Část povodí Hrubáru          | 0.1    | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most 54-043</a>  | Strání          | Strání                    | Možné usazeniny a naplaveniny pod mostem   | Svinárský p.                 | 0.083  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Vývod ze zatrubnění bezejmenného toku IDVT 10199986 v ř. km 0,04</a> | Březová         | Březová u Uherského Brodu | Nekapacitní zatrubnění, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.  | nepojmenovaný (420260007500) | 0.04   | <a href="#">mapa</a> |

|   |          |                           |   |                              |        |                      |
|---|----------|---------------------------|---|------------------------------|--------|----------------------|
| <a href="#">Most + koryto bezjemenného toku IDVT 10199986 v ř. km 0,09</a>  | Březová  | Březová u Uherského Brodu | Neudržované koryto vodního toku Hrubár je místem značného nánosů splavenin a velmi tak omezuje odtok. Mostní konstrukce taktéž není v dobrém stavu. | nepojmenovaný (420260007500) | 0.09   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most 54-044</a>   | Strání   | Strání                    | Možné usazeniny a naplaveniny pod mostem  | Klanečnice                   | 17.07  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most ul. Klanečnice II</a>                                      | Strání   | Strání                    | Možné usazeniny a naplaveniny pod mostem  | Klanečnice                   | 17.728 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most + koryto Hrubáru v ř. km 3,85</a>                          | Březová  | Březová u Uherského Brodu | Riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti profilu. Neudržované koryto toku.   | Část povodí Hrubáru          | 3.85   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most nedaleko č. p. 576</a>                                     | Bánov    | Bánov                     | Nekapacitní most, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.   | Bánovský p.                  | 6.53   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most přes Svinárský p. ul. Ořechová</a>                         | Strání   | Strání                    | Možné usazeniny a naplaveniny pod mostem  | Svinárský p.                 | 0.815  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most přes tok IDVT 10203281 v ř. km 1,0</a>                     | Bánov    | Bánov                     | Nekapacitní, možnost snížení průtočnosti splaveninami.  | nepojmenovaný (409050000200) | 1      | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most na Bánovském potoce v ř. km 7,2</a>                        | Bánov    | Bánov                     | Nekapacitní, při větším množství vody by mohlo dojít k zanášení, následnému ucpání splavenina a snížení průtočnosti                                 | Bánovský p.                  | 7.2    | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Koryto Hrubáru od ř. km 3,6 do ř. km 4,03</a>                   | Březová  | Březová u Uherského Brodu | Neudržované koryto vodního toku Hrubár je místem značného nánosů splavenin a velmi tak omezuje odtok.   | Část povodí Hrubáru          | 3.6    | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Vývod ze zatrubnění + koryto toku IDVT 10206089 u č. p. 444</a> | Březová  | Březová u Uherského Brodu | Nekapacitní a neudržované koryto toku, možnost snížení průtočnosti splaveninami.  | nepojmenovaný (420260008000) | 0.11   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">silniční most č. 4982-4</a>                                     | Nivnice  | Nivnice                   | riziko zachycení splávi a snížení průtočnosti profilu   | Nivnička                     | 7.33   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka</a>   | Nivnice  | Nivnice                   | možnost zachycení splávi, vzduší hladiny  | Nivnička                     | 5.478  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 260</a>   | Prakšice | Prakšice                  | Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat   | Prakšický p.                 | 1.1    | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Přechod přes Korytnici v ř. km 4,354</a>                        | Korytná  | Korytná                   | Riziko zanášení splaveninami a následné snížení průtočnosti profilu.  | Korytnice                    | 4.354  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Výpust ze zatrubnění v ř. km 3,35</a>                           | Korytná  | Korytná                   | Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu.   | Korytnice                    | 3.35   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Charakter koryta Korytnice v ř. km 3,212</a>                    | Korytná  | Korytná                   | Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami.  | Korytnice                    | 3.212  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 335</a>   | Prakšice | Prakšice                  | Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat   | Prakšický p.                 | 1.26   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Charakter koryta Korytnice v ř. km 4,22</a>                     | Korytná  | Korytná                   | Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami.  | Korytnice                    | 4.22   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Vpust a výpust zatrubnění</a>                                   | Korytná  | Korytná                   | Riziko zanášení splaveninami.   | Korytnice                    | 4.14   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Charakter koryta Korytnice v ř. km 2,614</a>                    | Korytná  | Korytná                   | Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami.  | Korytnice                    | 2.614  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 25</a>  | Prakšice | Prakšice                  | Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat   | Prakšický p.                 | 0.35   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 62</a>  | Prakšice | Prakšice                  | Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat   | Prakšický p.                 | 0.58   | <a href="#">mapa</a> |

|  |                           |                           |   |                                 |       |                      |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|-------|----------------------|
| <a href="#">Mostek na LP<br/>Prakšického potoka č.<br/>30</a>            | Prakšice                  | Prakšice                  | Možné snížení průtočné kapacity<br>profilu - nutno kontrolovat                        | nepojmenovaný<br>(409150004500) | 0.05  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Překážky v korytě</a>  | Korytná                   | Korytná                   | Nekapacitní, riziko zanášení<br>splaveninami.   | Korytnice                       | 3.02  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Provizorní opevnění a<br/>stavební materiál v<br/>korytě</a> | Korytná                   | Korytná                   | Nekapacitní, riziko zanášení<br>splaveninami.   | Korytnice                       | 2.74  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek v ř. km 4,117</a>                                  | Korytná                   | Korytná                   | Nekapacitní, riziko zanášení<br>splaveninami.   | Korytnice                       | 4.117 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mostek na Pivném<br/>potoce u č.p. 323</a>                   | Bystřice pod<br>Lopeníkem | Bystřice pod<br>Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu,<br>vzdutí hladiny a následné vybřežení<br>toku. | Pivný p.                        | 0.02  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší za č.p.<br/>35</a>                            | Bystřice pod<br>Lopeníkem | Bystřice pod<br>Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu,<br>vzdutí hladiny a následné vybřežení<br>toku. | Nivnička                        | 18.1  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Vtok do zatrubnění<br/>bezejmenného přítoku<br/>Nivničky</a> | Bystřice pod<br>Lopeníkem | Bystřice pod<br>Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu,<br>vzdutí hladiny a následné vybřežení<br>toku. | nepojmenovaný<br>(409070001600) | 0.06  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Příjezdové mostky k č.p.<br/>131 a 77</a>                    | Bystřice pod<br>Lopeníkem | Bystřice pod<br>Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu,<br>vzdutí hladiny a následné vybřežení<br>toku. | Nivnička                        | 17.44 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Soustava příjezdových<br/>mostků</a>                         | Bystřice pod<br>Lopeníkem | Bystřice pod<br>Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu,<br>vzdutí hladiny a následné vybřežení<br>toku. | Nivnička                        | 18.6  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mostek na<br/>bezejmenném přítoku u<br/>č.p. 125</a>         | Bystřice pod<br>Lopeníkem | Bystřice pod<br>Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu,<br>vzdutí hladiny a následné vybřežení<br>toku. | nepojmenovaný<br>(409070001300) | 0.5   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Lávka pro pěší u hřiště</a>                                  | Bystřice pod<br>Lopeníkem | Bystřice pod<br>Lopeníkem | Hrozí zachycení splaveného materiálu,<br>vzdutí hladiny a následné vybřežení<br>toku. | Nivnička                        | 17.07 | <a href="#">mapa</a> |