

ZPRÁVA O POVODNI V KLÁŠTERCI NAD ODŘÍ

BLESKOVÁ POVODEŇ ČERVENEC 2021

Vypracovala: Ing. Ivana Dragomirová
referentka OMH

Předložil: Ing. Libor Kocáb
vedoucí OMH

Schválil: Ing. Štefan drozd
starosta, předseda povodňové komise

1. Úvod


Předkládaná zpráva popisuje povodňovou situaci ve správním území města Klášterce nad Ohří ze dnů 13. a 14. července 2021. Nebyly vyhlášeny žádné stupně povodňové aktivity. Při jejím zpracování byly využity hydrometeorologické zprávy ČHMÚ.

2. Identifikační údaje

Název obce:	Kláštrec nad Ohří
Nejvíce zasažené lokality:	části obce Útočiště, Rašovice, ulice Lípová, Okružní, Dlouhá, Přívozní, Zahradní, Petléřská, Verne zóna (BEST CASING)
Začátek povodně:	13.07.2021 ve večerních hodinách
Konec povodně:	14.07.2021
Vodní toky, na nichž došlo k povodni:	<ul style="list-style-type: none">- Klášterecký potok,- Rašovický potok,- Podmileský potok,- hlavní odvodňovací zařízení (HOZ)
Další zasažená vodohospodářská zařízení:	<ul style="list-style-type: none">- odvodnění lesní údolnice nad Útočištěm (šachta s roštem u domu Útočiště čp. 302),- staré meliorace na louce pod Průsekem,- dešťová kanalizace v ul. Průmyslové mezi čp. 5 (EUROFOAM Bohemia) a čp. 1 (BEST CASING) v průmyslové zóně Verne


3. Příčiny a průběh povodně

V úterý 13.07.2021 ve večerních a nočních hodinách a poté i 14.07.2022 spadlo v Klášterci nad Ohří abnormální množství dešťových srážek, které způsobily bleskové povodně. Při mimořádných přívalových deštích byl srážkový úhrn násobně vyšší než kapacita některých toků a vodohospodářských zařízení (dešťové kanalizace, odvodňovacích zařízení apod.).



Zdroj: Twitter - Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

#pocasi Zítřa dopoledne se pravděpodobně bude výstraha před silnými a velmi silnými bouřkami upřesňovat. Na obrázku je pravděpodobnost srážek na zítřejší odpoledne a noc po 3 hodinách, čas je uveden v UTC (+2 h na SELČ).



Kláštrecský potok

- Došlo k vybřežení vody z koryta toku v úseku cca 1,570 ř.km (voda přetekla přes cyklostezku a pokračovala přes lesík a louku za ul. Dlouhou čp. 530-538 do sídliště. Vedle domu Dlouhá čp. 530 přetekla voda přes přechod pro chodce a tekla do sídliště (ul. Okružní, Olšové, Lípové), kde byly zatopeny sklepy některých objektů. Přes garáže v ul. Olšové pokračovala voda po cyklostezce a ul. U Potoka. U mostu v ul. Pod Stadionem vznikla laguna.

Rašovický potok

- Došlo k vybřežení vody z koryta toku nad bývalým mlýnem (Rašovice čp. 2) a k vývratu několika stromů (vrb) na břehu koryta. Průtočný profil toku byl zanesen splaveninami z horní části toku. Na zahradě domu Rašovice čp. 2 se zanesla tůň pod mostkem a došlo k ucpání výtoku tůně splaveninami. O několik metrů dál se vlivem splavenin ucpaly i propustky pod silničním mostem u ústí potoka do řeky Ohře. Vlivem zátarasů, které bránily přirozenému odtoku vody, došlo k rozlivu vody do okolí a přes komunikaci.

Podmílešský potok

- Došlo k rozlivu vody v Královéhradeckém parku (záplavové území).

HOZ

- V úseku od jímky v ul. Cihlářské, která byla zanesena splaveninami ze sadů, došlo k ucpání zatrubněných úseků a vybřežení vody z koryta přes soukromé zahrady (Zahradní čp. 271, 252 a 228). U objektů došlo k zatopení sklepů a vzniku naplavenin bahna. Voda protekla vrchem přes soukromé zahrady do ul. Zahradní, kde dále pokračovala komunikací dolů. K rozlivu vody došlo i na soukromé zahradě Vodní čp. 654, kde voda nastoupala téměř k patě RD.

Útočiště – odvodnění lesní údolnice

- Došlo k ucpání česlí u šachty pod lesem, splaveniny zanesly ocelový rošt a voda přetékala vrchem od domu Útočiště čp. 302 (naproti šachtě) dolů ulicí a přes soukromé zahrady k autobusové zastávce, přes slepou ulici u čp. 619 až na louku, od domu čp. 40 tekla také ulicí k čp. 324. Na silnici zůstalo velké množství splavenin.
- Druhý den (14.07.) byl rošt po odklizení splavenin dočasně demontován. Situace se zlepšila, voda začala natékat do dešťové kanalizace, ale při dalším přívalovém dešti došlo ještě k částečnému ucpání odtoku šachty. Šachta musela být vyčištěna.

Bezejmenný tok za ul. Rašovickou

- Došlo k ucpání propustku pod komunikací v ul. Přívozní u čp. 874

Další kritická místa:

- **staré meliorace na louce pod Průsekem** – došlo k přetečení meliorační šachty v remízku u silnice, proud vody tekł po silnici přes křižovatku až k RD Vítězná čp. 263
- **nekapacitní dešťová kanalizace ve Verne zóně** – z důvodu nekapacitní dešťové kanalizace, která vydatné srážky nepobírala, přetekl proud vody z parkoviště Pittsburgh Corning CR a ostatních zpevněných ploch přes křižovatku směrem k EUROFOAM Bohemia, a dále pokračoval přes silnici a odvodňovací strouhu přes sjezd přímo k budově společnosti BEST CASING.

4. Provedená opatření

Při bleskových povodních po intenzivních deštích v Klášterci nad Ohří nebyl vyhlášen žádný stupeň povodňové aktivity, ani nebyla svolána povodňová komise.

Situaci průběžně řešil starosta města Ing. Štefan Drozd s hasiči (JSDH Klášterec nad Ohří, HZS Ústeckého kraje, JSDH Kadaň, JSDH Málkov – Zelená, JSDH Radonice, HZSP Severočeské doly), Městskou policií, Policií ČR a Kláštereckou kyselkou, s.r.o.

Zabezpečovací práce v průběhu povodně:

- stavění hrází z pytlů na novém sídlišti, aby byl upraven odtok vody mimo ohrožené objekty,
- vysypávání zanesených košů z uličních vpustí – došlo ke zlepšení odtoku vody do kanalizace,
- odstranění splavenin z lesa u šachty pod lesem v Útočišti - vyčištění česlí před šachtou a dočasné sundání roštu pomohlo odtoku vody do dešťové kanalizace.

Bezprostřední odstranění následků povodně:

- odčerpávání vody ze zatopených prostor (sklepy, výtahové šachty),
- odstraňování naplavenin (bahno, kamení apod.) z komunikací a soukromých pozemků (zejména v Útočišti a ul. Zahradní),
- vyčištění a zprůchodnění ucpaného propustku pod mostkem v Rašovicích a v ul. Přívozní – došlo k odtoku rozlité vody.

5. Návrh na odstranění následků povodně

- odstranění splavenin (dřevo, drobný materiál, vana apod.) a vyvrácených stromů z koryta Rašovického potoka na zahradě u domu Rašovice čp. 2,
- vytěžení naplavenin z tůně pod mostkem vč. odstranění hrazení v korytě Rašovického potoka na zahradě u domu Rašovice čp. 2, aby bylo zajištěno obnovení průtočného profilu pod mostkem,
- vyčištění zanesené jímky a části HOZ v ul. Cihlářské, aby bylo zajištěno obnovení průtočného profilu,
- vyčištění uličních vpustí v ul. Zahradní u domu čp. 228,
- zajištění kanalizačních poklopů v ul. Průmyslová (Verne zóna) proti možnému uvolnění způsobenému tlakem vody.