

ORP Uherský Brod - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km
Most silniční I/50-041 ř.km 0,268	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Vlčnovský p.	0.268 mapa
Most silniční III/05019-1 ř.km 0,434	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Vlčnovský p.	0.434 mapa
Lávka pro pěší k č.p. 22 ř.km 0,542	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Vlčnovský p.	0.542 mapa
Most místní komunikace ř.km 0,638	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Vlčnovský p.	0.638 mapa
Lávka pro pěší k č.p. 148 ř.km 0,782	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Vlčnovský p.	0.782 mapa
Lávka pro pěší k č.p. 195 ř.km 0,852	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Vlčnovský p.	0.852 mapa
Lávka pro pěší k č.p. 169 ř.km 0,927	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Vlčnovský p.	0.927 mapa
Most místní komunikace ř.km 1,001	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Vlčnovský p.	1.001 mapa
Lávka pro pěší k č.p. 204 ř.km 1,137	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Vlčnovský p.	1.137 mapa
Lávka pro pěší k č.p. 199 ř.km 1,161	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Vlčnovský p.	1.161 mapa
Lávka pro pěší k č.p. 171 ř.km 1,191	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Vlčnovský p.	1.191 mapa
Most místní komunikace ř.km 1,345	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Vlčnovský p.	1.345 mapa

Most silniční III/4957-1 ř.km 1,735	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Vlčnovský p.	1.735	mapa
Most železniční trať 341 ř.km 11,831	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Olšava	11.831	mapa
Jez Drslavice ř.km 14,346	Drslavice	Drslavice	Hrozí kumulace splavenin nebo ledových ker a následné zmenšení průtokové kapacity jezu.	Olšava	14.346	mapa
Most místní komunikace ř.km 14,919	Drslavice	Drslavice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Olšava	14.919	mapa
Lávka pro pěší přes Olšavu	Hradčovice	Hradčovice	Omezení v místech opěrných pilířů lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Olšava	13.967	mapa
Most silniční I/50-043 ř.km 13,062	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Olšava	13.062	mapa
Most silniční II/05019-2 ř.km 12,610	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Olšava	12.61	mapa
Most silniční I/50-042 ř.km 12,486	Veletiny	Veletiny	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Olšava	12.486	mapa
Most místní komunikace ř.km 0,093	Hradčovice	Hradčovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Hradčovický p.	0.093	mapa
Most železniční ř.km 0,109	Hradčovice	Hradčovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Hradčovický p.	0.109	mapa
Most místní komunikace ř.km 0,219	Hradčovice	Hradčovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Hradčovický p.	0.219	mapa
Most silniční II/05019-7 ř.km 0,477	Hradčovice	Hradčovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Hradčovický p.	0.477	mapa
Lávka pro pěší ř.km 0,499	Hradčovice	Hradčovice	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Hradčovický p.	0.499	mapa
Most silniční III/05019-8 ř.km 0,583	Drslavice	Drslavice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Holomňa	0.583	mapa
Most železniční ř.km 0,367	Drslavice	Drslavice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Holomňa	0.367	mapa
Lávka pro pěší ř.km 0,286	Drslavice	Drslavice	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Holomňa	0.286	mapa

Most místní komunikace ř.km 0,053	Drslavice	Drslavice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Holomňa	0.053	mapa
Propustek DN 600 u č.p. 55	Drslavice	Drslavice	Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace spláví, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vybřežení.	nepojmenovaný (409160000200)	0.498	mapa
Most místní komunikace ř.km 0,329	Drslavice	Drslavice	Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace spláví, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vybřežení.	nepojmenovaný (409160000200)	0.329	mapa
Propustek DN 1600 pod silnicí I/50 ř.km 0,309	Drslavice	Drslavice	Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace spláví, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vybřežení.	nepojmenovaný (409160000200)	0.309	mapa
Propustek DN 1000 u ČS BENZINA ř.km 0,259	Drslavice	Drslavice	Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace spláví, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vybřežení.	nepojmenovaný (409160000200)	0.259	mapa
Propustek DN 1200 u fy. REGAZ ř.km 0,125	Drslavice	Drslavice	Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace spláví, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vybřežení.	nepojmenovaný (409160000200)	0.125	mapa
Most místní komunikace ř.km 0,033	Drslavice	Drslavice	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	nepojmenovaný (409160000200)	0.033	mapa
Silniční mostek místní komunikace v ulici Osvoboditelů	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání mostku	Vinohradský p.	0.91	mapa
Zatrubnění Vinohradského p.	Uherský Brod	Uherský Brod	Možnost ucpání (zahlcení) zatrubněného toku	Vinohradský p.	0.18	mapa
Propustek pod místní komunikací před výtokem do Olšavy	Uherský Brod	Uherský Brod	Možnost ucpání (zahlcení) propustku	Vinohradský p.	0.02	mapa
Opakované zatrubnění Havříckého p.	Uherský Brod	Havřice	Možnost ucpání (zahlcení) zatrubněného toku	Havřícký p.	0.35	mapa
Mostek před výtokem do Olšavy	Uherský Brod	Havřice	Možné riziko ucpání mostku	Havřícký p.	0.08	mapa
Železniční most přes Bánovský p.	Uherský Brod	Těšov	Možné riziko ucpání železničního mostu	Bánovský p.	0.16	mapa
Silniční most přes Nivničku - silnice E/50	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání silničního mostu	Nivnička	0.31	mapa
Železniční most přes Nivničku	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání železničního mostu	Nivnička	0.16	mapa
Most přes Mlýnský p.	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání mostku	Mlýnský p.	0.17	mapa
Silniční most přes Mlýnský p. - silnice E/50	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání silničního mostu	Mlýnský p.	0.14	mapa
Silniční most přes Černý p.- silnice E/505	Uherský Brod	Havřice	Možné riziko ucpání silničního mostu	Černý p.	0.17	mapa
Silniční most přes Chrástku	Uherský Brod	Havřice	Možné riziko ucpání silničního mostu	Chrástka	0.02	mapa
Silniční most v ulici Široká přes Olšavu	Uherský Brod	Újezdec u Luhačovic	Možné riziko ucpání silničního mostu	Olšava	24.77	mapa

Silniční most k ulici U Dráhy přes Olšavu	Uherský Brod	Těšov	Možné riziko ucpání silničního mostu	Olšava	23.83	mapa
Betonový jez	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Betonový jez nacházející se pod obcí, může dojít k zanesení vlivem předmětů plovoucích po hladině.	Olšava	25.91	mapa
Most - místní komunikace	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Betonový most u č. p. 351 přes řeku Olšavu, kapacitní na Q100.	Olšava	26.52	mapa
Lávka pro pěší	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Lávka pro pěší u č. p. 302, kapacitní pro Q100.	Olšava	27.25	mapa
Lávka pro pěší	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Lávka pro pěší u vlakové zastávky.	Olšava	27.57	mapa
Lávka pro pěší	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Lávka pro pěší u fotbalového hřiště.	Olšava	27.96	mapa
Most - silnice	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Křížení Olšavy se silnicí II/495, kapacitní pro Q100.	Olšava	27.61	mapa
Stupeň	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Stupeň na Olšavě u č. p. 320.	Olšava	27.7	mapa
Lávka pro pěší	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Lávka pro pěší přes Ledský potok u č. p. 214	Ledský p.	0.21	mapa
Most - místní komunikace	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Most přes Ledský potok u č. p. 365.	Ledský p.	0.52	mapa
Železniční most	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Křížení Ovčírky se železniční tratí u vlakové zastávky.	Ovčírka	0.01	mapa
Most - místní komunikace	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Most přes Ovčírku u č. p. 290	Ovčírka	0.039	mapa
Most - místní komunikace	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Most přes Ovčírku u č. p. 325.	Ovčírka	0.21	mapa
Most - místní komunikace	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Most přes Ovčírku u č. p. 70.	Ovčírka	0.28	mapa
Most - místní komunikace	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Most přes Ovčírku u č. p. 212	Ovčírka	0.423	mapa
Střední most - Záhrovice	Záhrovice	Záhrovice	Při zvýšeném průtoku může dojít ke zpříčení splavenin	Olšava	32.2	mapa
Dolní most - Záhrovice	Záhrovice	Záhrovice	Při zvýšeném průtoku může dojít ke zpříčení splavenin	Olšava	31.6	mapa
Most - místní komunikace	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Most přes Ovčírku u č. p. 58.	Ovčírka	0.46	mapa
Most - místní komunikace	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Most přes Ovčírku u č. p. 373.	Ovčírka	0.63	mapa

Propustek - místní komunikace	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Propustek pod soustavou vodních děl Na Ovčírce.	Ovčírka	0.99	mapa
Zatrubnění	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Vtok do zatrubnění nad č. p. 455.	nepojmenovaný (408870003600)	0.36	mapa
Křížení - trať ČD	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Křížení bezejmenného pravostranného přítoku Olšavy s tratí ČD.	nepojmenovaný (408860001000)	0.21	mapa
Propustek - silnice č. II/495	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Křížení bezejmenného pravostranného přítoku Olšavy se silnicí č. II/495.	nepojmenovaný (408860001000)	0.36	mapa
Zatrubnění	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Vtok do zatrubnění bezejmenného pravostranného přítoku Olšavy.	nepojmenovaný (408860001000)	0.2	mapa
Horní most - Záhorovice	Záhorovice	Záhorovice	Při zvýšeném průtoku může dojít ke zpřícení splavenin	Olšava	32.82	mapa
Most silnice č. II/495	Nezdenice	Nezdenice	Mostní konstrukce, nedostatečná kapacita průtočného profilu.	Kladenka	0.51	mapa
Most na účelové komunikaci - Záhorovice	Záhorovice	Záhorovice	Místo omezující odtokové poměry. Při zvýšeném průtoku může dojít ke zpřícení splavenin	Kladenka	1.72	mapa
Most k zemědělskému areálu před vtokem do Uherského Brodu	Uherský Brod	Újezdec u Luhačovic	Možné riziko ucpání silničního mostu	Luhačovický p.	0.59	mapa
Mostek přes železnici v části Losky	Uherský Brod	Újezdec u Luhačovic	Možné riziko ucpání mostku	Luhačovický p.	0.08	mapa
Soutok Luhačovického p. s Olšavou	Uherský Brod	Újezdec u Luhačovic	Nekapacitní toky	Luhačovický p.	0	mapa
Silniční mostek místní komunikace přes Hořenůšek	Uherský Brod	Újezdec u Luhačovic	Možné riziko ucpání mostku	Hořenůšek	0.63	mapa
Zatrubnění toku Hořenůšek	Uherský Brod	Újezdec u Luhačovic	Možnost ucpání (zahlcení) zatrubněného toku	Hořenůšek	0.56	mapa
Silniční most v ulici Luhačovská - silnice II/490	Uherský Brod	Újezdec u Luhačovic	Možné riziko ucpání silničního mostu	Hořenůšek	0.3	mapa
Mostek v ulici Široká	Uherský Brod	Újezdec u Luhačovic	Možné riziko ucpání mostku	Hořenůšek	0.14	mapa
Propustek u č. p. 142	Slavkov	Slavkov u Uherského Brodu	Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu.	nepojmenovaný (409240302200)	0.25	mapa
Propustek u č. p. 124	Slavkov	Slavkov u Uherského Brodu	Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu.	nepojmenovaný (409240302200)	0.15	mapa
Propustek u č. p. 278	Slavkov	Slavkov u Uherského Brodu	Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu.	nepojmenovaný (409240302200)	0.04	mapa
Most na silnici I/54	Slavkov	Slavkov u Uherského Brodu	Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu.	Okluky	24.7	mapa
Most u fotbalového hřiště	Slavkov	Slavkov u Uherského Brodu	Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu.	Okluky	24.5	mapa
Most u č.p. 187	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní na Q20	Okluky	27.8	mapa

Lávka pro pěší u č.p. 74	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní pro Q5	Okluky	27.7	mapa
Lávka pro pěší u č.p. 146	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní na Q5	Okluky	27.6	mapa
Most u č.p. 118 (u školy)	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní pro Q20	Okluky	27.3	mapa
Mostek u č.p. 128 (u obchodu)	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní pro Q5	Okluky	27.1	mapa
Most u č.p. 244 (u letadla)	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní pro Q20	Okluky	26.95	mapa
Mostek u č.p. 199	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní pro Q5	nepojmenovaný (409240301800)	0.05	mapa
Propustek na záhumení	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní pro Q5	nepojmenovaný (409240301800)	0.55	mapa
Propustek u č.p. 380	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní na Q5	nepojmenovaný (409240301600)	0.2	mapa
Mostek k RD	Pašovice	Pašovice na Moravě	Možné riziko ucpání profilu mostu	Holomňa	6.05	mapa
Mostek u č.p. 165	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní pro Q5	nepojmenovaný (409240301800)	0.07	mapa
Zatrubnění	Pašovice	Pašovice na Moravě	Zatrubnění bezejmenného vodního toku - možnost ucpání splaveninami			mapa
Most - silnice	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Křížení Ledského potoka se silnicí č. II/495.	Ledský p.	0.34	mapa
Mostek před vtokem do Uherského Brodu	Uherský Brod	Újezdec u Luhačovic	Možné riziko ucpání mostku	Luhačovický p.	2.45	mapa
Železniční most v ulici Široká	Uherský Brod	Újezdec u Luhačovic	Možné riziko ucpání železničního mostu	Hořenůšek	0.06	mapa
Silniční most přes Černý p.- silnice II/495	Uherský Brod	Havřice	Možné riziko ucpání silničního mostu	Černý p.	0.42	mapa
Zatrubnění toku u č.p. 21	Pitín	Pitín	Ucpání potrubí a rozliv nad zatrubněním	nepojmenovaný (408760003800)	0.28	mapa
Propustek pod silnicí II/495	Pitín	Pitín	Při zvýšeném průtoku ucpání propustku	nepojmenovaný (408760003800)	0.63	mapa
Lávka	Nivnice	Nivnice	možné náplavy a usazeniny pod lávkou	Nivnička	7.58	mapa
Lávka	Nivnice	Nivnice	možné náplavy a usazeniny pod lávkou	Nivnička	6.67	mapa
Lávka	Nivnice	Nivnice	riziko zachycení splávi a snížení průtočnosti profilu	Nivnička	6.2	mapa
silniční most č. 4982-2	Nivnice	Nivnice	Možné náplavy a usazeniny pod mostem.	Nivnička	6.054	mapa
Lávka	Nivnice	Nivnice	možnost zachycení splávi a následné vzdutí hladiny	Nivnička	5.961	mapa
Lávka	Nivnice	Nivnice	riziko zachycení splávi a snížení průtočného profilu	Nivnička	5.791	mapa
ocelová lávka	Nivnice	Nivnice	možnost zachycení splávi, vzdutí hladiny	Nivnička	5.244	mapa
cestní most	Nivnice	Nivnice	riziko zachycení splávi a snížení průtočného profilu	Nivnička	3.54	mapa
Mostek u č.p. 108	Lopeník	Lopeník	Riziko ucpání a rozlivu			mapa
Propustek u č.p. 45	Lopeník	Lopeník	Riziko ucpání a rozlivu			mapa
Mostek u č.p. 161	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Riziko ucpání a rozlivu	Část povodí Hrubáru	13.56	mapa
Komňa - Most u č.p. 91	Komňa	Komňa	Nebezpečí ucpání naplaveninami	Koménka	6.24	mapa

Propustek u č.p. 41	Rudice	Rudice	Ucpání naplaveninami při přivalových srážkách	nepojmenovaný (408870001000)	0.035	mapa
Most u ZŠ Strání - ulice Rubanice	Strání	Strání	Nebezpečí ucpání naplaveninami	Klanečnice	20.2	mapa
Most u statku Strání, silnice I/54	Strání	Strání	Nebezpečí ucpání naplaveninami	Klanečnice	20.52	mapa
Propustek silnice I/54 u čerpací stanice Strání	Strání	Strání	Nebezpečí ucpání naplaveninami	Klanečnice	19.16	mapa
Mostek Uhliska Strání	Strání	Strání	Nebezpečí ucpání naplaveninami	Klanečnice	21.48	mapa
Soutok Krátkovského a Hrnčárského potoka	Vápenice	Vápenice u Starého Hrozenkova	Malá kapacita koryta na soutoku potoků	Krátkovský p.	4	mapa
Krátkovský potok u OÚ Vápenice	Vápenice	Vápenice u Starého Hrozenkova	Nekapacitní koryto Krátkovského potoka u OÚ Vápenice, možnost snížení průtočnosti	Krátkovský p.	3.6	mapa
Silniční most k ulici Bajovec přes Olšavu	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání silničního mostu	Olšava	20.56	mapa
Most u č. p. 22, ulice Mánesova	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní most	Olšava	35.4	mapa
Most u č. p. 36, Krhov	Bojkovice	Krhov u Bojkovic	Nekapacitní most	Bzový p.	2.2	mapa
Most u č.p. 80	Pitín	Pitín	Za zvýšeného průtoku možnost zachycení spláví	Olšava	38.97	mapa
hospodářský most	Nivnice	Nivnice	možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny	Nivnička	4.977	mapa
Most přes řeku Olšavu - Nezdenice	Nezdenice	Nezdenice	Mostní konstrukce, nedostatečná kapacita průtočného profilu - riziko zahlcení profilu.	Olšava	30.25	mapa
Nezdenice - železniční most	Nezdenice	Nezdenice	Mostní konstrukce, nedostatečná kapacita průtočného profilu - riziko zahlcení profilu.	Kladenka	0.02	mapa
Most - horní konec ulice Jana Plesala (U Krála)	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	Vlčnovský p.	4	mapa
Most - křižovatka ulice 28. října a Hlucká	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	Vlčnovský p.	4.2	mapa
Most - ulice Hlucká (ke koupališti)	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	Vlčnovský p.	4.83	mapa
Most - křižovatka ulice Brodská - Rybáře	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	nepojmenovaný (409190000200)	0.09	mapa
Most - ulice Podedvorská	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	nepojmenovaný (409190000200)	0.4	mapa
Most - ulice Ploty (horní konec)	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	nepojmenovaný (409190000400)	0.01	mapa
Most - ulice Brodská	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	nepojmenovaný (409190000400)	0.17	mapa
Most - ulice Kaunicova	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	nepojmenovaný (409190000400)	0.2	mapa
Most - ulice Ploty (naproti výrobě keramiky)	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	Vlčnovský p.	3.64	mapa
Most - ulice Ploty (naproti výrobě keramiky)	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	Vlčnovský p.	3.64	mapa
Most - ulice Pod Bočky u č.p. 259	Vlčnov	Vlčnov	Možnost snížení průtočnosti profilu	Vlčnovský p.	3.04	mapa

Soutok tří toků	Vlčnov	Vlčnov	Soutok Vlčnovského potoka se svým pravostraným a levostraným přítokem, Vlčnovský p. nánosy ve vodním toku		3.95	mapa
Most hlavní silnice I/50 u hřiště	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	Nivnička	17.03	mapa
Most u č.p. 280	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	Nivnička	17.36	mapa
Příjezdový most k č.p. 366	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	Nivnička	17.48	mapa
Silniční most u č.p. 8	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	Nivnička	17.55	mapa
Most u COOP	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	Nivnička	17.75	mapa
Most u č.p. 44	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	Nivnička	18.14	mapa
Most u č.p. 43	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	Nivnička	18.23	mapa
Most u č.p. 228	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	Nivnička	18.54	mapa
Lávka k č.p. 142	Prakšice	Prakšice	Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat	Holomňa	5.1	mapa
Most u č.p. 280	Prakšice	Prakšice	Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat	Holomňa	4.8	mapa
Most u č.p. 280	Prakšice	Prakšice	Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat	Holomňa	4.8	mapa
Most u č.p. 258	Prakšice	Prakšice	Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat	Holomňa	4.45	mapa
Most Hostětín	Hostětín	Hostětín	Omezení průtočného profilu pod mostem č. 49518-3		6.5	mapa
Železniční most přes Olšavu v části Tešov	Uherský Brod	Těšov	Možné riziko ucpání železničního mostu	Olšava	23.64	mapa
Lávka přes Olšavu	Uherský Brod	Těšov	Možné riziko ucpání lávky	Olšava	22.87	mapa
Jezová konstrukce na Olšavě	Uherský Brod	Uherský Brod	Riziko ucpání->manipulace jezové konstrukce	Olšava	22.59	mapa
Silniční most v ulici Šumická přes Olšavu	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání silničního mostu	Olšava	22.01	mapa
Železniční most přes Olšavu za Tescem	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání železničního mostu	Olšava	21.78	mapa
Železniční most přes Olšavu nad soutokem s Nivničkou	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání železničního mostu	Olšava	21.5	mapa
Silniční most U Korečnice přes Olšavu	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání silničního mostu	Olšava	21.18	mapa
Silniční most v ulici Vlčnovská přes Olšavu	Uherský Brod	Uherský Brod	Možné riziko ucpání silničního mostu	Olšava	19.98	mapa
Silniční most v ulici Cihlářská přes Olšavu	Uherský Brod	Havřice	Možné riziko ucpání silničního mostu	Olšava	18.34	mapa

Lávka v části Havřice přes Olšavu	Uherský Brod	Havřice	Možné riziko ucpání profilu lávky	Olšava	17.44	mapa
Lávka u č. p. 891, ulice Nádražní	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní lávka	Olšava	34.6	mapa
Most u č. p. 340, ulice Nádražní	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní most	Olšava	35.2	mapa
Most u č. p. 278, ulice Mánesova	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní most	Koménka	0.2	mapa
Lávka u č. p. 142, ulice Nábřeží T.G. Masaryka	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní lávka	Olšava	35.6	mapa
Mostek k RD	Pašovice	Pašovice na Moravě	Možné riziko ucpání profilu mostu	Holomňa	5.9	mapa
Most u č. p. 172, ulice Palackého	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní most	Olšava	36	mapa
Lávka u č. p. 160, ulice Nábř. Svobody	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní lávka	Olšava	36.2	mapa
Most u č. p. 724, ulice Čtvrť 1. máje	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní most	Olšava	36.4	mapa
Lávka u č. p. 401, ulice Chmelnice	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní lávka	Olšava	36.55	mapa
Most u č. p. 532, ulice Tovární	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní most	Kolelač	0.4	mapa
Lávka u ČOV Zeveta	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní lávka	Olšava	36.8	mapa
Most u č. p. 26, ulice Podsedky	Bojkovice	Bojkovice	Nekapacitní most	Olšava	35.45	mapa
Most u č. p. 70, Přečkovice	Bojkovice	Přečkovice	Nekapacitní most	Kladenka	8.4	mapa
Most u č. p. 14, Přečkovice	Bojkovice	Přečkovice	Nekapacitní most	Kladenka	8.3	mapa
Most u č. p. 30, Krhov	Bojkovice	Krhov u Bojkovic	Nekapacitní most	Valovský p.	0.2	mapa
Most u č. p. 107, Bzová	Bojkovice	Bzová u Uherského Brodu	Nekapacitní most	nepojmenovaný (136880000400)	0.1	mapa
Most u č. p. 51, Bzová	Bojkovice	Bzová u Uherského Brodu	Nekapacitní most	Bzový p.	4.5	mapa
Most u č.p. 243	Pitín	Pitín	Za zvýšeného průtoku možnost zachycení spláví	Olšava	39.3	mapa
Most u č.p. 56	Pitín	Pitín	Za zvýšeného průtoku možnost zachycení spláví	Olšava	39.08	mapa
Silniční most 495-032	Pitín	Pitín	Za zvýšeného průtoku možnost zachycení spláví	Olšava	38.81	mapa
Pěší lávka u č.p. 2	Pitín	Pitín	Za zvýšeného průtoku možnost zachycení spláví	Olšava	38.6	mapa
Pěší lávka u č.p. 268	Pitín	Pitín	Za zvýšeného průtoku možnost zachycení spláví	Olšava	38.4	mapa
Most	Pašovice	Pašovice na Moravě	Možné riziko ucpání profilu mostu v Pašovicích silnice č. III/49714	Holomňa	6.1	mapa
Lávka	Pašovice	Pašovice na Moravě	Možné riziko ucpání profilu lávky	Holomňa	5.5	mapa
Komňa - most pro pěší a most na hlavním tahu (silnice III. třídy 496)	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu	nepojmenovaný (408790001400)	0.084	mapa

Komňa - Mostek u domu č.p. 200 (Sokolovna)	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu	Koménka	5.564	mapa
Komňa - Mostek u domu č.p. 11	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu	nepojmenovaný (408790001000)	5.762	mapa
Lávka pro pěší přes VT Koménka mezi domy č.p. 69 a č.p. 167	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu. Jedná se o lávku pro pěší	Koménka	6.046	mapa
Komňa - propustek a vodní stupeň	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu	Koménka	0.082	mapa
Komňa - Mostek tvořící křižovatku (poblíž domu č.p. 156)	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu	Koménka	5.422	mapa
Komňa - soukromý mostek u domu č.p. 69	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu	nepojmenovaný (408790001000)	6.02	mapa
Komňa - most na silnici III. třídy 496	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu. V případě vysokých vodních stavů může dojít k zablokování dopravy na silnici III. třídy 496	nepojmenovaný (408790001000)	6.313	mapa
Komňa - Mostek u domu č.p. 211	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu	Koménka	5.29	mapa
Komňa - Mostek u obecního úřadu	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu	nepojmenovaný (408790001000)	5.916	mapa
Komňa - spádový stupeň na VT Koménka	Komňa	Komňa	Spádový stupeň zužující koryto VT	nepojmenovaný (408790001000)	5.946	mapa
Komňa - Šikmý, nízkokapacitní propustek u domu č.p. 133	Komňa	Komňa	Může dojít k přehrazení (ucpání) zúženého profilu, při zvýšených stavech může dojít k překročení kapacity propustku	nepojmenovaný (408790001000)	6.228	mapa
Propustek u č.p.57	Rudice	Rudice	Ucpání naplaveninami při přívalových srážkách	nepojmenovaný (408870001200)	0.988	mapa
Zatrubnění u č.p. 2, 53	Rudice	Rudice	Ucpání naplaveninami při přívalových srážkách	nepojmenovaný (408870001200)	0.64	mapa
Lávka pro pěší ř.km 0,407	Hradčovice	Hradčovice	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta. Hrozí kumulace splavenin a následné vybřežení.	Hradčovický p.	0.407	mapa
Silniční most přes Chrástku - silnice E/50	Uherský Brod	Havříce	Možné riziko ucpání silničního mostu	Chrástka	0.07	mapa
Lávka pro pěší	Šumice	Šumice u Uherského Brodu	Lávka pro pěší u č. p. 425, kapacitní pro Q100.	Olšava	26.88	mapa
Most u č. p. 208	Horní Němčí	Horní Němčí	Nekapacitní na Q5, riziko snížení průtočnosti profilu.	Okluky	25.7	mapa
Česle nad Náměstím 1. Máje	Uherský Brod	Uherský Brod	Omezení průtočného profilu nainstalovanými česly, na kterých hrozí ucpání naplaveným materiálem	Vinohradský p.	0.69	mapa
Česle nad Starou Těšovskou	Uherský Brod	Uherský Brod	Na instalovaných česlech na zaústění protipovoňového příkopu může dojít k zachytávání materiálu z přilehlých polí a následnému ucpání			mapa
Česle nad zatrubněním Těšovského potoka	Uherský Brod	Těšov	Omezení průtočného profilu nainstalovanými česly, na kterých hrozí ucpání naplaveným materiálem	nepojmenovaný (409040002200)	0.92	mapa

Česle v šachtě na Náměstí 1. Máje	Uherský Brod	Uherský Brod	Omezení průtočného profilu nainstalovanými česly, na kterých hrozí ucpání naplaveným materiálem	Vinohradský p.	0.56	mapa
Propustek DN 800 u objektu fy. MB MOTO ř.km 0,237	Drslavice	Drslavice	Omezení na vstupu do zatrubnění Oborového potoku, hrozí kumulace spláví, zmenšení průtokové kapacity propustku a následné vyběžení.	nepojmenovaný (409160000200)	0.237	mapa
Most u č. p. 55	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	nepojmenovaný (420260007500)	0.37	mapa
Most ul. Klanečnice	Strání	Strání	Možné usazeniny a naplaveniny pod mostem	Klanečnice	18.158	mapa
Most v ř. km 3,45 toku Hrubár	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní most. Hrozí zde riziko zachycení splaveného materiálu a ucpání.	Část povodí Hrubáru	3.45	mapa
Soutok vodních toků u č. p. 414	Březová	Březová u Uherského Brodu	Soutok toků Hrubár a bezejmenného toku IDVT 10199986. Místo trvale zanášeno splaveným materiálem. Riziko ucpání profilu.	Část povodí Hrubáru	8.4	mapa
Most u č. p. 764	Bánov	Bánov	Nekapacitní, možnost zanášení splaveným materiálem a riziko snížení průtočnosti.	nepojmenovaný (409050000200)	0.94	mapa
Lávka + koryto Hrubáru v ř. km 3,22	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní, možnost snížení průtočnosti plaveninami.	Část povodí Hrubáru	3.22	mapa
Most u č. p. 408	Bánov	Bánov	Nekapacitní, riziko zachycení splaveninami a ucpání.	Bánovský p.	7.09	mapa
Vývod ze zatrubnění přes Bánovský potok v ř. km 7,27	Bánov	Bánov	Nekapacitní, možnost zanášení splaveninami a snížení průtočnosti.	Bánovský p.	7.27	mapa
Most u č. p. 100	Starý Hrozenkov	Starý Hrozenkov	Nekapacitní most na Q100.	Vlčí p.	0.15	mapa
Most u č. p. 162	Starý Hrozenkov	Starý Hrozenkov	Nekapacitní, možnost zanášení splaveninami a snížení průtočnosti.	Brodský p.	0.15	mapa
Vývod ze zatrubnění Bánovského potoka v ř. km 5,8	Bánov	Bánov	Nekapacitní zatrubnění, hrozí riziko zanášení splaveným materiálem, při kterém může dojít k ucpání potrubí a vzduť vody.	Bánovský p.	5.8	mapa
Most u školy	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní, možnost snížení průtočnosti plaveninami.	Část povodí Hrubáru	4.17	mapa
Most + vývod ze zatrubnění toku IDVT 10206089 u č. p. 391	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní most i vývod ze zatrubnění, možnost snížení průtočnosti naplaveninami.	nepojmenovaný (420260008000)	0.01	mapa
Koryto + zatrubnění LP č. 43 Hrubáru u domu č. p. 348	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní koryto toku u objektu, kde může dojít k podemletí základů oplocení a zanášení koryta.	Část povodí Hrubáru	0.23	mapa
Koryto + zatrubnění LP č. 43 Hrubáru u domu č. p. 381	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní koryto toku i zatrubnění. Hrozí riziko zanešení splaveninami.	Část povodí Hrubáru	0.1	mapa
Most 54-043	Strání	Strání	Možné usazeniny a naplaveniny pod mostem	Svinárský p.	0.083	mapa

Vývod ze zatrubnění bezejmenného toku IDVT 10199986 v ř. km 0,04	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní zatrubnění, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	nepojmenovaný (420260007500)	0.04	mapa
Most + koryto bezejmenného toku IDVT 10199986 v ř. km 0,09	Březová	Březová u Uherského Brodu	Koryto vodního toku Hrubár je místem značného nánosů splavenin a velmi tak omezuje odtok. Mostní konstrukce taktéž není v dobrém stavu.	nepojmenovaný (420260007500)	0.09	mapa
Most 54-044	Strání	Strání	Možné usazeniny a naplaveniny pod mostem	Klanečnice	17.15	mapa
Most ul. Klanečnice II	Strání	Strání	Možné usazeniny a naplaveniny pod mostem	Klanečnice	17.728	mapa
Most + koryto Hrubáru v ř. km 3,85	Březová	Březová u Uherského Brodu	Riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti profilu.	Část povodí Hrubáru	3.85	mapa
Most nedaleko č. p. 576	Bánov	Bánov	Nekapacitní most, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	Bánovský p.	6.53	mapa
Most přes Svinárský p. ul. Ořechová	Strání	Strání	Možné usazeniny a naplaveniny pod mostem	Svinárský p.	0.815	mapa
Most přes tok IDVT 10203281 v ř. km 1,0	Bánov	Bánov	Nekapacitní, možnost snížení průtočnosti splaveninami.	nepojmenovaný (409050000200)	1	mapa
Most na Bánovském potoce v ř. km 7,2	Bánov	Bánov	Nekapacitní, při větším množství vody by mohlo dojít k zanášení, následnému ucpání splaveninami a snížení průtočnosti	Bánovský p.	7.2	mapa
Koryto Hrubáru od ř. km 3,6 do ř. km 4,03	Březová	Březová u Uherského Brodu	Koryto vodního toku Hrubár je místem značného nánosů splavenin a velmi tak omezuje odtok.	Část povodí Hrubáru	3.6	mapa
Vývod ze zatrubnění + koryto toku IDVT 10206089 u č. p. 444	Březová	Březová u Uherského Brodu	Nekapacitní koryto toku, možnost snížení průtočnosti splaveninami.	nepojmenovaný (420260008000)	0.11	mapa
silniční most č. 4982-4	Nivnice	Nivnice	riziko zachycení splávi a snížení průtočnosti profilu	Nivnička	7.33	mapa
Lávka	Nivnice	Nivnice	možnost zachycení splávi, vzdutí hladiny	Nivnička	5.478	mapa
Most u č.p. 260	Prakšice	Prakšice	Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat	Prakšický p.	1.1	mapa
Přechod přes Korytnici v ř. km 4,354	Korytná	Korytná	Riziko zanášení splaveninami a následné snížení průtočnosti profilu.	Korytnice	4.354	mapa
Výpusť ze zatrubnění v ř. km 3,35	Korytná	Korytná	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami, snížení průtočnosti profilu.	Korytnice	3.35	mapa
Charakter koryta Korytnice v ř. km 3,212	Korytná	Korytná	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami.	Korytnice	3.212	mapa
Most u č.p. 335	Prakšice	Prakšice	Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat	Prakšický p.	1.26	mapa
Charakter koryta Korytnice v ř. km 4,22	Korytná	Korytná	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami.	Korytnice	4.22	mapa
Vpusť a výpusť zatrubnění	Korytná	Korytná	Riziko zanášení splaveninami.	Korytnice	4.14	mapa
Charakter koryta Korytnice v ř. km 2,614	Korytná	Korytná	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami.	Korytnice	2.614	mapa
Most u č.p. 25	Prakšice	Prakšice	Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat	Prakšický p.	0.35	mapa

Most u č.p. 62	Prakšice	Prakšice	Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat	Prakšický p.	0.58	mapa
Mostek na LP Prakšického potoka č. 30	Prakšice	Prakšice	Možné snížení průtočné kapacity profilu - nutno kontrolovat	nepojmenovaný (409150004500)	0.05	mapa
Překážky v korytě	Korytná	Korytná	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami.	Korytnice	3.02	mapa
Provizorní opevnění a stavební materiál v korytě	Korytná	Korytná	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami.	Korytnice	2.74	mapa
Propustek v ř. km 4,117	Korytná	Korytná	Nekapacitní, riziko zanášení splaveninami.	Korytnice	4.117	mapa
Mostek na Pivném potoce u č.p. 323	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	Pivný p.	0.02	mapa
Lávka pro pěší za č.p. 35	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	Nivnička	18.1	mapa
Vtok do zatrubnění bezejmenného přítoku Nivničky	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	nepojmenovaný (409070001600)	0.06	mapa
Příjezdové mostky k č.p. 131 a 77	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	Nivnička	17.44	mapa
Soustava příjezdových mostků	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	Nivnička	18.6	mapa
Mostek na bezejmenném přítoku u č.p. 125	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	nepojmenovaný (409070001300)	0.5	mapa
Lávka pro pěší u hřiště	Bystřice pod Lopeníkem	Bystřice pod Lopeníkem	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	Nivnička	17.07	mapa