



OBECNÍ ÚŘAD HUSLENKY

756 02 Huslenky 494

IČO:303828, tel.:571445075, fax: 571422277, e-mail: ou@huslenky.cz

Městský úřad ve Vsetíně
Odbor životního prostředí
Oddělení krizového řízení
Ing. Rostislav Křupala
Svárov 1080
Vsetín 755 01

Vyřizuje: Surala Oldřich

Huslenky: 15.08.2011

e-mail: starosta@huslenky.cz, tel.: 725 121 188

Věc: Zpráva o průběhu povodňových škod

Tímto podávám souhrnnou zprávu o povodňových škodách v katastru obce Huslenky ze dne 15. července 2011. Blesková povodeň, která postihla naši obec dne **15.7.2011** způsobila poničení komunikací – vymleté díry, potrhání vozovka.

Rychlý a prudký déšť nestačila pochytit kanalizace ani postupné vsakování do půdy a důsledek toho bylo poničení komunikací v naší obci.

Rekonstrukce předmětných komunikací je nezbytná z důvodu nutnosti dopravní obslužnosti, přístupu na pole a na obecní lesní pozemky.

Celkově se jednalo o 9 komunikací na našem katastru obce:

- 1) MK Losové „Maděřič“ – délka cca 500m – zde silný příval dešťové vody způsobil vymletí komunikace. Voda stékala z polí a valila se do komunikace do nižších poloh.
- 2) MK Hrachoveček – „Žárská“ – délka cca 350m – silný přívalový déšť způsobil vymletí komunikace. Voda z okolních polí a luk proudem valila po komunikaci – došlo s vymletí a potrhání tělesa.
- 3) MK Kýchová – „Propojka“ délka cca 350m - tato komunikace propojuje lokality Kýchová a Huboček. – příval dešťové vody z luk a polí se valil po komunikaci a vymýlal si potůček – komunikace silně znehodnocena.
- 4) MK Hřebík „Hrňa“ – délka cca 500m, - přívalový déšť se valil z luk a polí a vytvořil v komunikaci tvz. potok. V komunikaci potrhání těleso – nutná obnova.
- 5) MK Losové „Kovařík“ – délka cca 250m – v důsledku rychlého a prudkého spadu dešťové vody se na tělese komunikace vytvořily laguny a vymletí vozovky.
- 6) MK Zbeličné „Holčák“ – délka cca 200m, jedná se přístupovou komunikaci z místní komunikace Zbeličné k RD p. Holčáka. Prudký a nárazový déšť způsobil, že z polí a luk se valila dešťová voda, která sebou brala bahno i hlínu z polí. Komunikace poničena zaplavena bahnem.

- 7) MK Pod Černým „Straděj“ – délka cca 250m – v důsledku přívalového deště se voda brala hlínu z okolních polí a valila po komunikaci – poničeno těleso komunikace.
- 8) MK Zbeličné „Strbačka“ – délka cca 250m – komunikace v lesním prostředí, prudký přívalový déšť bral vody z lesů a v komunikaci se tvořilo jezero – potřhané těleso.
- 9) MK Losové „Hrňa“ – délka cca 250m – rychlý přívalový déšť způsobil poničení komunikace, dešťová voda se valila po komunikaci vymílala díry.

Předpokládaná způsobená škoda se odhaduje cca na 1.5mil.Kč.

Skutečný stav poškození je doložen na CD

Tato zpráva je zpracována dle zákona č. 254/2011 Sb.

S pozdravem

Oldřich Surala
starosta obce Huslenky