

Česká Třebová - Dopravní objíždky

Název objíždě trasy	Popis objíždě trasy	Obec	Katastr
Parník, objíždě trasa směr Parník - jih	Objíždě trasa povede k silnici III/36012 směr Česká Třebová	Česká Třebová	Lhotka u České Třebové mapa
Parník - objíždě trasa směr Lhotka u České Třebové	Objíždě trasa povede směrem ke silnici III/36012 směr Přívrat, dále pak po silnici III/36013 směr Dlouhá Třebová, dále pak dojde k napojení na silnici I/14 směr Lhotka u České Třebové	Česká Třebová	Lhotka u České Třebové mapa
Parník (střed) - objíždě trasa směr Lhotka u České Třebové	Objíždě trasa povede nejdříve ulicí U Teplárny, dále dojde k napojení na silnici III/36012 směr Přívrat, trasa dále pokračuje napojením na silnici III/36013 směr Dlouhá Třebová, kde dojde k napojení znovu na silnici I/14 směr Lhotka	Česká Třebová	Parník mapa
Lhotka u České Třebové - objíždě trasa neprůjezdné silnice I/14	Objíždě trasa od ČOV ve Lhotce u České Třebové povede přes obec Dlouhá Třebová, kde dojde k napojení na silnici III/36013, dále napojení na silnici III/36012 směr Česká Třebová	Dlouhá Třebová	Dlouhá Třebová mapa