

ORP Litovel - Dopravní omezení

Název omezení	Obec	Katastr	Popis omezení	Vodní tok	Poloha [ř.km]	
ul. Zahradní	Litovel	Litovel	Zaplavovaná silnice pod žel. mostem.	Morava	178.55	mapa
ul. Ložtická	Litovel	Litovel	Zaplavovaná silnice za ubytovnou Litovelské Cukrovarny.	Morava	179	mapa
ul. Kysucká	Litovel	Litovel	Zaplavovaná silnice.	Morava	178.3	mapa
ul. Palackého	Litovel	Litovel	Zaplavovaná silnice.	Mlýnský p.	9.1	mapa
ul. Svatoplukova	Litovel	Litovel	Zaplavovaná silnice.	Mlýnský p.	9.2	mapa
Zaplavená komunikace 4498	Bílá Lhota	Řimice	Zplavená komunikace při Q100.	Morava	186.7	mapa
Zaplavená silnice III/44620	Střeň	Střeň	Zaplavená komunikace při Q5.	Morava	240	mapa
Neprůjezdná komunikace směrem na Litovel	Pňovice	Pňovice	Neprůjezdná silnice II. třídy 447 směrem na Litovel při Q100 a větší	Morava	177	mapa
Dopravní omezení směrem na Dětrichov	Pňovice	Pňovice	Při Q500 a větší hrozí reálné zaplavení silnice III. třídy č. 44621 .	Oskava	14	mapa
Neprůjezdná místní komunikace III/37322	Bouzov	Doly u Bouzova	Při povodňové situaci dochází k zaplavení silnice III/37322	Třebůvka	12	mapa
Senička: zaplavení místní komunikace (směrem k hřišti)	Senička	Senička	V případě povodní blížící se Q100 dojde k vyběžení toku, zaplavení komunikace a následně částečné neprůjezdnosti lokality u hřiště	Blata		mapa
Zaplavená silnice II/44620	Pňovice	Pňovice	Zaplavení komunikace při Q100	Morava	241	mapa
Dopravní omezení centrum obce Bílá Lhota	Bílá Lhota	Bílá Lhota	K zatopení místní komunikace může dojít v případě přívalových dešťů, které mohou způsobit vznik škodlivého povrchového odtoku do intravilánu obce Bílá Lhota. Směr povrchového odtoku je od severozápadu na jihovýchod (vodní tok			mapa
Dopravní omezení - západ Hrabí	Bílá Lhota	Hrabí	K zatopení místní komunikace může dojít v případě přívalových dešťů, které mohou způsobit vznik škodlivého povrchového odtoku do intravilánu obecní části Hrabí.			mapa
Dopravní omezení na dálnici D35	Bílá Lhota	Řimice	K zatopení komunikace může dojít v případě povodně blížící se Q100 na vodním toku Morava	Morava	186	mapa
Silnice Řimice - západ	Bílá Lhota	Řimice	Při Q100 může docházet k zneprůjezdnění silnice IV. třídy v západní části obce Řimice (směr k ČOV)	Morava	185.7	mapa
Dopravní omezení směr kemp Bílá Lhota	Bílá Lhota	Řimice	Při Q5 může docházet k zneprůjezdnění silnice III/4498 směr Řimice - kemp Bílá Lhota	Morava	186.7	mapa
Dopravní omezení kemp Bílá Lhota	Bílá Lhota	Řimice	K zatopení komunikace může dojít v případě povodně blížící se Q5 na vodním toku Morava	Morava	186.8	mapa
Dopravní omezení Řimice centrum	Bílá Lhota	Řimice	K zatopení místní komunikace může dojít v případě přívalových dešťů, které mohou způsobit vznik škodlivého povrchového odtoku do intravilánu obecní části Řimice. Směr povrchové odtoku je v tomto případě od jihu na sever obec			mapa

Dopravní omezení - centrum Páteřín	Bílá Lhota	Páteřín	K zatopení místní komunikace může dojít v případě přívalových dešťů, které mohou způsobit vznik škodlivého povrchového odtoku do intravilánu obecní části Páteřín. Směr povrchového odtoku je směrem od západu na východ.			mapa
Dopravní omezení - sever Páteřín	Bílá Lhota	Páteřín	K zatopení místní komunikace může dojít v případě přívalových dešťů, které mohou způsobit vznik škodlivého povrchového odtoku do intravilánu obecní části Páteřín. Směr povrchového odtoku je směrem od severozápadu na jihov			mapa
Dopravní omezení - centrum Hrabí	Bílá Lhota	Hrabí	K zatopení místní komunikace může dojít v případě přívalových dešťů, které mohou způsobit vznik škodlivého povrchového odtoku do intravilánu obecní části Hrabí.			mapa
Zaplavení komunikací v centru obce Senice na Hané při Q100	Senice na Hané	Senice na Hané	Zneprůjezdnění komunikace 449 směrem na Loučany/Náměšt na Hané	Blata	13	mapa
Mladeč - Nová Zámky	Mladeč	Mladeč	Při již Q5 může dojít k zaplavení komunikace spojující Mladeč a část Nové Zámky.	Morava	182.5	mapa
Lhota nad Moravou - Střeň	Náklo	Lhota nad Moravou	možnost zaplavení komunikace	Morava	240.5	mapa
Náklo - Lhota nad Moravou	Náklo	Náklo	možnost zaplavení komunikace	Morava	240.5	mapa