



Pivín - Místa ohrožená přívalovou povodní

Název	Obec	Katastr	Popis	Směr
Pivín - Kukle (krit. bod. č. 41 200 976)	Pivín	Pivín	Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k odtoku vody z polí, která dále proudí do jihozápadní části obce. Voda zde ohrožuje obytné budovy a poté se vlévá do Okenné.	JV mapa
Pivín - Meliorační tok (krit. bod č. 41 200 978)	Pivín	Pivín	Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k odtoku vody z polí do Melioračního toku. Zvyšuje se hladina vody v toku a dochází k ohrožení budov v jižní části obce.	S mapa
Pivín - východ	Pivín	Pivín	Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy stéká voda po spádnicí z podlouhlého svahu dolů k obytným budovám. Voda vytápí sklepy domů a dochází k jejich zabahnění.	Z mapa
Pivín - Záhumenská	Pivín	Pivín	Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k odtoku vody z polí, která dále proudí jihovýchodním směrem do oblasti nové zástavby.	JV mapa
Pivín - Za mezí (krit. bod. č. 41 200 977)	Pivín	Pivín	Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k odtoku vody z polí, které vtékají do Okenné. Zvyšuje se hladina vody v korytě a potok se poté vylévá.	SV mapa
Pivín - Přední Čtvrť	Pivín	Pivín	Při přívalových povodních dochází k zahlcení nebo ucpání propustku v západní části obce. Voda se vylévá na silnici a poté po ní stéká východním směrem do intravilánu obce.	VJV mapa
Pivín - Měřiční	Pivín	Pivín	Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k odtoku vody z polí, která dále teče jižním směrem a zaplavuje fotbalové hřiště.	JJV mapa