



Vatín - Místa ohrožená přívalovou povodní

Název	Obec	Katastr	Popis	Směr
Vatín - železniční most	Vatín	Vatín	Nad železničním mostem dochází k akumulaci povrchového odtoku vod a bahna z blízkých polí. Akumulace může způsobit ucpání propustku pod železničním mostem a odtékat po nezpevněné komunikaci směrem do intravilánu obce.	JJV mapa