



## Ježov - Dopravní omezení

Název omezení	Obec	Katastr	Popis omezení	Vodní tok	Poloha [ř.km]	
<a href="#">Komunikace č. II/422 v intravilánu obce Ježov</a>	Ježov	Ježov	Začátek vybřežení vzniklého při protřžení hráze VD Osvětimany.	Hruškovice	14.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Komunikaci č. II/422</a>	Ježov	Ježov	V případě přívalových srážek zde dochází k akumulaci erozního materiálu na tělese komunikace č. II/422.	Přívalová srážka		<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most v k. ú. Žádovice na komunikaci č. III/4228</a>	Žádovice	Žádovice	V případě protřžení hráze VD Osvětimany dojde k zaplavení mostu přes komunikaci č. III/4228.	Hruškovice	11.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Komunikace č. III/4225 při protřžení hráze VD Osvětimany</a>	Ježov	Ježov	Vybřežení vzniklé při protřžení hráze VD Osvětimany.	Hruškovice	13	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Komunikace č. II/422 na JZ od intravilánu obce Ježov</a>	Ježov	Ježov	Vybřežení vzniklé při protřžení hráze VD Osvětimany, které zasáhne komunikaci č. II/422 na jihozápad od intravilánu obce Ježov.	Hruškovice	12.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Komunikace č. II/422 v intravilánu obce Ježov</a>	Ježov	Ježov	Konec vybřežení vzniklého při protřžení hráze VD Osvětimany.	Hruškovice	13.15	<a href="#">mapa</a>