



ORP Moravská Třebová - Dopravní omezení

Název omezení	Obec	Katastr	Popis omezení	Vodní tok	Poloha [ř.km]	
Silnice Třebovská, Žlíbecký potok	Jevíčko	Jevíčko-předměstí	Při povodních může dojít k uzavření silnice	nepojmenovaný (402900000200)	0.5	mapa
Moravská Třebová, ul. Brněnská	Moravská Třebová	Moravská Třebová	zaplavení komunikace	Třebůvka		mapa
Moravská Třebová, Sušice	Moravská Třebová	Moravská Třebová	zaplavení komunikace	Kunčinský p.		mapa
Vranová Lhota	Vranová Lhota	Vranová	Silnice mezi obcí Vranová a Vranová Lhota	Třebůvka	17.2	mapa
Linhartice	Linhartice	Linhartice	Linhartice III/3711	Třebůvka		mapa
Silnice Chornice, tok Jevíčka	Chornice	Chornice	Při povodních může dojít k uzavření silnice	Jevíčka	5.85	mapa
Městečko Trnávka - Petrůvka	Městečko Trnávka	Městečko Trnávka	zaplavení komunikace II/644	Třebůvka	25.59	mapa
Mezihoří - Unerázka	Městečko Trnávka	Mezihoří u Městečka Trnávky	zaplavení komunikace	Třebůvka	24.1	mapa
Petrůvka - Plechtinec	Městečko Trnávka	Petrůvka u Městečka Trnávky	zaplavení komunikace	Třebůvka	22.2	mapa
Silnice Chornice, tok Kelinky	Chornice	Chornice	Při povodních může dojít k uzavření silnice	Kelinky	1	mapa
Silnice III/366 Jaroměřice - Šubířov	Jaroměřice	Jaroměřice	Hrozí zaplavení silnice při přívalových deštích.			mapa
Silnice č. III/36615 Jaroměřice - Velké Opatovice	Jaroměřice	Jaroměřice	Silnice procházející záplavovým územím.	Jevíčka	12.33	mapa
Silnice č. II/371 Jaroměřice - Jevíčko	Jaroměřice	Jaroměřice	Silnice procházející záplavovým územím.	Jevíčka	11.2	mapa
Vranová Lhota - jižní část	Vranová Lhota	Vranová Lhota	Zatopení silnice na jižním konci intravilánu Vranové Lhoty, již při Q5	Třebůvka	16.55	mapa
Silnice č. II/371 Jaroměřice - Jevíčko (u ČOV)	Jaroměřice	Jaroměřice	Hrozí zahlcení propustku a přelití komunikace.			mapa
Zaplavení silnice II/368	Útěchov	Útěchov u Moravské Třebové	Při zvýšených průtocích dochází k zaplavení silnice II/368	Třebůvka	40.9	mapa
Zaplavení komunikace II/368	Dlouhá Loučka	Dlouhá Loučka	Zaplavení komunikace při rozlivu Q100	Třebůvka	43.8	mapa
Zaplavení komunikace II/368	Dlouhá Loučka	Dlouhá Loučka	Zaplavení komunikace při rozlivu Q100	Třebůvka	44.2	mapa
Zaplavení hlavní silnice III/3712 u obecního úřadu Rozstání	Rozstání	Rozstání u Moravské Třebové	Při přívalových srážkách může dojít ke koncentraci vody na polní cestě nad obecním úřadem od Kaisrova lesa a tím pádem může dojít k zaplavení a zanesení hlavní silnice			mapa
Radkov - intravilán	Radkov	Radkov u Moravské Třebové	Zaplavení komunikace č. II/3714 již při Q20.	Třebůvka	28.9	mapa

[Hlavní komunikace
Třebařov](#)

Třebařov

Třebařov

Při povodni rozsahu cca Q20 může dojít k zaplavení hlavní komunikace na několika místech podél celého Třebařovského potoka a k jejímu zneprůjezdnění.

Třebařovský p.

[mapa](#)