



## Baška - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
<a href="#">Silniční most na Rzavém p. u zastávky Malá Baška</a>	Baška	Baška	Kapacita cca Q5, hrozí omezení průtočnosti v důsledku zachytávání splavenin.	Rzavý p.	0.66	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Rzavý potok - most</a>	Baška	Baška	Kapacita cca Q20, hrozí omezení průtočnosti v důsledku zachytávání splavenin	Rzavý p.	0.788	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Rzavý potok - most</a>	Baška	Baška	Kapacita < Q5, hrozí omezení průtočnosti v důsledku zachytávání splavenin	Rzavý p.	0.872	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Rzavý potok - lávka</a>	Baška	Baška	Kapacita < Q5, hrozí omezení průtočnosti v důsledku zachytávání splavenin	Rzavý p.	0.926	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Rzavý potok - lávka</a>	Baška	Baška	Kapacita < Q5, hrozí omezení průtočnosti v důsledku zachytávání splavenin	Rzavý p.	1.018	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Rzavý potok - most</a>	Baška	Baška	Kapacita > Q5, hrozí omezení průtočnosti v důsledku zachytávání splavenin	Rzavý p.	0.724	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Cestní mostek na Rzavém p. u č.p. 456</a>	Baška	Baška	Kapacita cca Q100, hrozí omezení průtočnosti v důsledku zachytávání splavenin.	Rzavý p.	1.03	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most na Baštici u vodní nádrže Baška</a>	Baška	Baška	Hrozí zachycení splaveného materiálu, snížení průtočnosti profilu a vybřežení toku.	Baštice	2.92	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Cestní mostek na Hodoňovickém náhonu v Kunčičkách u Bašky (u č.p. 40)</a>	Baška	Kunčičky u Bašky	Hrozí zachycení splaveného materiálu, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Hodoňovický náhon	5.15	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Cestní mostek na Hodoňovickém náhonu v Kunčičkách u Bašky (u č.p. 177)</a>	Baška	Kunčičky u Bašky	Hrozí zachycení splaveného materiálu, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Hodoňovický náhon	4.12	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Cestní mostek na Hodoňovickém náhonu v Kunčičkách u Bašky (u č.p. 37)</a>	Baška	Kunčičky u Bašky	Hrozí zachycení splaveného materiálu, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Hodoňovický náhon	5.31	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vtok na Šolínův mlýn (č.p. 34)</a>	Baška	Hodoňovice	Hrozí zachycení splaveného materiálu, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Hodoňovický náhon	7.42	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Soutok Hodoňovického potoka a bezejmenného toku u Kaple Panny Marie</a>	Baška	Hodoňovice	Hrozí zachycení splaveného materiálu, snížení průtočnosti profilu a vybřežení toku.	Hodoňovický p.	3.22	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Cestní mostek na Hodoňovickém p. v Kunčičkách u Bašky (u č.p. 166)</a>	Baška	Kunčičky u Bašky	Hrozí riziko zachycení splaveného materiálu, omezení průtočnosti profilu, vzduť hladiny a ohrožení přilehlých objektů.	Hodoňovický p.	1.18	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Cestní mostek na Hodoňovickém náhonu v Kunčičkách u Bašky (u č.p. 49)</a>	Baška	Kunčičky u Bašky	Hrozí riziko zachycení splaveného materiálu, omezení průtočnosti profilu, vzduť hladiny a ohrožení přilehlých objektů.	Hodoňovický náhon	4.94	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Cestní mostek na Hodoňovickém náhonu v Kunčičkách u Bašky (u č.p. 10)</a>	Baška	Kunčičky u Bašky	Hrozí riziko zachycení splaveného materiálu, omezení průtočnosti profilu, vzduť hladiny a ohrožení přilehlých objektů.	Hodoňovický náhon	4.59	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Cestní mostek v Hodoňovicích (u č.p. 103)</a>	Baška	Hodoňovice	Hrozí zachycení splaveného materiálu, snížení průtočnosti profilu a vybřežení toku.	Hodoňovický náhon	7.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vtok na Schindlerův mlýn (č.p. 28)</a>	Baška	Kunčičky u Bašky	Hrozí zachycení splaveného materiálu, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Hodoňovický náhon	5.47	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Cestní mostek na Hodoňovickém náhonu v Kunčičkách u Bašky (u č.p. 258)</a>	Baška	Kunčičky u Bašky	Hrozí riziko zachycení splaveného materiálu, omezení průtočnosti profilu, vzduť hladiny a ohrožení přilehlých objektů.	Hodoňovický náhon	5.58	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Cestní mostek na Hodoňovickém p. v Kunčičkách u Bašky (u č.p. 222)</a>	Baška	Kunčičky u Bašky	Hrozí riziko zachycení splaveného materiálu, omezení průtočnosti profilu, vzduť hladiny a ohrožení přilehlých objektů.	Hodoňovický p.	0.82	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Cestní mostek na Hodoňovickém náhonu (u minizoo)</a>	Baška	Hodoňovice	Hrozí zachycení splaveného materiálu, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Hodoňovický náhon	6.96	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek přes Hodoňovický náhon v části Kamenec u č. p. 145</a>	Baška	Hodoňovice	Hrozí riziko zachycení splaveného materiálu, omezení průtočnosti profilu, vzduť hladiny a ohrožení přilehlých objektů.	Hodoňovický náhon	7.25	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod komunikací v Kunčičkách u Bašky u hřiště</a>	Baška	Kunčičky u Bašky	Nekapacitní propustek, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	Hodoňovický p.	0.74	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most na Bystrém p. u č.p. 134</a>	Baška	Baška	Riziko zachycení splávy a omezení průtočnosti profilu.	Bystrý p.	0.82	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most přes Ostravici na silnici II/477</a>	Baška	Kunčičky u Bašky	Hrozí vytvoření bariéry z kmenů na středním pilíři - možnost poškození pilíře.	Ostravice	28.72	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Cestní mostek na Hodoňovickém náhonu v Kunčičkách u Bašky (u č.p. 27)</a>	Baška	Kunčičky u Bašky	Hrozí zachycení splaveného materiálu, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Hodoňovický náhon	5.41	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Hodoňovická lávka pro pěší</a>	Baška	Hodoňovice	Nekapacitní na Q100. Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a vybřežení.	Ostravice	31.27	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most na Hodoňovickém p. u č.p. 221</a>	Baška	Hodoňovice	Hrozí zachycení splaveného materiálu, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Hodoňovický p.	2.88	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most přes Hodoňovický náhon na silnici II/477</a>	Baška	Kunčičky u Bašky	Hrozí zachycení splaveného materiálu, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Hodoňovický náhon	5.07	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most na Bystrém p. na hlavní silnici II/477</a>	Baška	Baška	Riziko zachycení splávy a omezení průtočnosti profilu.	Bystrý p.	0.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Cestní mostek na Hodoňovickém náhonu v Kunčičkách u Bašky (u č.p. 84)</a>	Baška	Kunčičky u Bašky	Hrozí zachycení splaveného materiálu, snížení průtočnosti profilu a vybřežení toku.	Hodoňovický náhon	4.46	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most na Bystrém p. u č.p. 9</a>	Baška	Baška	Riziko zachycení splávy a omezení průtočnosti profilu.	Bystrý p.	1.02	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Cestní mostek na Hodoňovickém p. u č.p. 221</a>	Baška	Hodoňovice	Hrozí zachycení splaveného materiálu, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Hodoňovický p.	2.85	<a href="#">mapa</a>