



Bořitov - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
Bořitov - most na ulici Rolínkova	Bořitov	Bořitov	Nekapacitní most - zúžený obdélníkový průtočný profil s malou světlostní výškou.	Lysický p.	0.3	mapa
Bořitov - zatrubnění vodního toku IDVT: 10202822	Bořitov	Bořitov	Zatrubnění v délce cca 200 m - při povodních v povodí vodního toku IDVT: 10202822 dochází k ucpání a zahlcení vtoku do zatrubnění a zaplavování okolních nemovitostí.	nepojmenovaný (414930003000)	0.2	mapa
Bořitov - most na ulici Sokolská	Bořitov	Bořitov	Kapacitní most na ulici Sokolská přes Býkovku. Problém zde tvoří koryto Býkovky za mostem, má menší kapacitu, a v případě vyšších stavů Býkovky je náchylné k vybřežování vody do okolí.	Býkovka	3.8	mapa
Bořitov - zaústění Žerůtského potoka	Bořitov	Bořitov	Zarostené a zavezené koryto po opuštění zatrubnění, koryto nezřetelné, voda se volně vylévá na zemědělské pozemky, v propustku před ústím do Lysického potoka stagnuje voda.	Žerůtský p.	0.15	mapa
Bořitov - lávka přes Lysický potok	Bořitov	Bořitov	Lávka není kapacitní, má nízký průtočný profil a při vyšších stavech na Lysickém potoce dochází k jejímu zaplavení.	Lysický p.	0.85	mapa
Bořitov - lávka přes Býkovku nad betonovým skluzem	Bořitov	Bořitov	Samotné těleso lávky je položeno výše než je kapacita koryta Býkovky. Při vyšších stavech ale hrozí ucpání průtočného koryta splávním a následné zahlcení.	Býkovka	3.6	mapa
Bořitov - zatrubnění Žerůtského potoka	Bořitov	Bořitov	Zatrubnění v délce cca 150 m z betonových trub DN1000 - při přívalových povodních v povodí Žerůtského potoka hrozí ucpání nebo zahlcení vtoku do zatrubnění.	Žerůtský p.	0.35	mapa
Bořitov - propustek pro Lysický potok	Bořitov	Bořitov	Propustek z DN1000. Při vyšších průtocích na Lysickém potoce hrozí ucpání a zahlcení propustku.	Lysický p.	1.45	mapa