



Dětmarovice - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km
Silniční most přes Olši v Koukolné	Dětmarovice	Koukolná	Nekapacitní na Q100. Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a vybřežení.	Olše	15.96 mapa
Jez vodní elektrárny Dětmarovice u čerp. stanice	Dětmarovice	Koukolná	Příčná překážka v korytě vodního toku. Hrozí zachycení splávi, omezení průtočnosti profilu a vybřežení.	Olše	15.68 mapa
Železniční most Bohumín - Český Těšín u čerp. stanice	Dětmarovice	Koukolná	Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí. Hrozí zachycení splávi, omezení průtočnosti profilu a vybřežení.	Olše	15.62 mapa
Silniční most na hlavní silnici I/67 přes Glembovec	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí zachycení splávi, snížení průtočnosti profilu, vybřežení a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Glembovec	0.19 mapa
Silniční most přes Mlýnku na silnici I/67	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí zachycení splávi, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Mlýnka	4.44 mapa
Vtok do zatrubnění Mlýnky u č.p. 516	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí zachycení splávi, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Mlýnka	4.99 mapa
Silniční most přes Mlýnku na silnici I/67	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí zachycení splávi, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Mlýnka	4.44 mapa
Vyústění zatrubnění a cestní mostek u hřiště	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí riziko zachycení splaveného materiálu, omezení průtočnosti profilu, a vybřežení.	nepojmenovaný (205370200001)	0.37 mapa
Cestní mostek na Mlýnce u č.p. 1133	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí zachycení splaveného materiálu, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Mlýnka	3.18 mapa
Propustky pod tělesem nadjezdu (2 x 800 mm)	Dětmarovice	Dětmarovice	Při přívalovém dešti jsou tyto propustky nedostačující, voda se zdržuje na nátokové straně u nadjezdu a vytváří zde jezero, které zaplavuje sklepní části a přízemní obytné části dvou rodinných domů (č.p. 86 a 95).	Olmovec	0.39 mapa
Cestní mostek u školy	Dětmarovice	Dětmarovice	Nekapacitní propustek pod komunikací, hrozí zachycení splávi, vzduť hladiny a vybřežení.	nepojmenovaný (205370200001)	0.62 mapa
Cestní mostek přes Mlýnku u ZŠ a MŠ Dětmarovice	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí zachycení splávi, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Mlýnka	4.23 mapa
Cestní mostek přes Mlýnku u ZŠ a MŠ Dětmarovice	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí zachycení splávi, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Mlýnka	4.23 mapa
Propustek na poli v části "Na Šlogu", parc č. 4210	Dětmarovice	Dětmarovice	Kritické místo - riziko zachycení splávi, ucpání a zaplavení oblasti s objekty	Přívalová srážka	mapa