



## Dobré - Místa omezující odtokové poměry

| Název  | Obec  | Katastr            | Popis  | Vodní tok                    | ř. km |                      |
|--|-------|--------------------|--|------------------------------|-------|----------------------|
| <a href="#">Zatrubnění Kamenického p. pod koupalištěm v Dobrém</a> | Dobré | Dobré              | Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti                                | Kamenický p.                 | 1.79  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Mostky na Kamenickém p. k obytným domům</a>            | Dobré | Dobré              | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Kamenický p.                 | 1.21  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most na silnici Dobré – Kamenice</a>                   | Dobré | Dobré              | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Kamenický p.                 | 1.24  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most na silnici Dobré – Lhota Netřeba</a>              | Dobré | Dobré              | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Dědina                       | 40.71 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 38 v Kamenici</a>                          | Dobré | Kamenice u Dobrého | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Dědina                       | 43.5  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 15 v Dobrém</a>                            | Dobré | Dobré              | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | nepojmenovaný (104080001200) | 0.85  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Zatrubnění toku pod silnicí Kamenice - Spáleníště</a>  | Dobré | Kamenice u Dobrého | Zanášení splaveninami a omezení průtočnosti                                | nepojmenovaný (104060001400) | 0.47  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 38 v Hlinném – Březinách</a>               | Dobré | Hlinné u Dobrého   | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Lomský p.                    | 1.51  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most u č.p. 25 v Hlinném</a>                           | Dobré | Hlinné u Dobrého   | hrozí ucpání a ohrožení nemovitosti nad mostkem                            | Lomský p.                    | 2.1   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Propustek u č.p. 72 v Dobrém</a>                       | Dobré | Dobré              | hrozí ucpání a ohrožení nemovitostí pod propustkem                         | nepojmenovaný (104070001800) | 0.15  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Most v Žákovci na silnici Dobré – Spáleníště</a>       | Dobré | Kamenice u Dobrého | Nekapacitní most, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu | Dědina                       | 43.13 | <a href="#">mapa</a> |