



Dýšina - Místa omezující odtokové poměry

| Název | Obec | Katastr | Popis | Vodní tok | ř. km | |
|--|--------|---------|--|------------------------------|-------|----------------------|
| Dýšina - Nová Huť - most | Dýšina | Dýšina | Kapacitní při Q20, při vyšším průtoku hrozí záchyt splaví a vyběžení vodního toku. | Klabava | 8 | mapa |
| Dýšina - lávka k ČOV | Dýšina | Dýšina | Kapacitní při Q20, při vyšším průtoku hrozí záchyt splaví a vyběžení vodního toku. | Klabava | 7 | mapa |
| Betonový mostek přes Mlýnský náhon | Dýšina | Dýšina | Při nevhodné manipulaci stavidla může dojít k přelévání vody přes komunikaci a ohrožení objektů pod komunikací. Na levém břehu Klabavy pod mostem je ochranný protipovodňový val, kapacitní pro Q20. | Klabava | 7.6 | mapa |
| Dýšina - most Horomyslice | Dýšina | Dýšina | Kapacitní při Q20, při vyšším průtoku hrozí záchyt splaví a vyběžení vodního toku. | Klabava | 10.2 | mapa |
| Dýšina- lávka v golfovém parku | Dýšina | Dýšina | Hrozí záchyt splaví. | Klabava | 9.32 | mapa |
| Dýšina - most u ubytovny | Dýšina | Dýšina | Hrozí záchyt splaví. | Klabava | 9.65 | mapa |
| Dýšina - potok u koupaliště | Dýšina | Dýšina | Sportovní areál a koupaliště Nová Huť. Kapacitní pro Q5. Riziko snížení průtočnosti profilu. | nepojmenovaný (134060002200) | 0.3 | mapa |
| Dýšina - Nová Huť - jez | Dýšina | Dýšina | Jez bezpečně převede až Q20. Riziko zachycení splaví. | Klabava | 9.7 | mapa |