



ORP Karviná - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
Silniční most na důl Darkov	Karviná	Karviná-Doly	Nekapacitní na Q100.	Stonávka	3.28	mapa
Lávka pro pěší - Stonava	Stonava	Stonava	Nekapacitní na Q100	Stonávka	5.541	mapa
Produktovod DN200	Stonava	Stonava	Nekapacitní na Q5	Stonávka	5.68	mapa
Silniční most - Stonava	Stonava	Stonava	Nekapacitní na Q100	Stonávka	6.54	mapa
Lávka pro pěší	Karviná	Staré Město u Karviné	Nekapacitní na Q20.	Olše	20.47	mapa
Silniční most u Karviné	Karviná	Karviná-město	Kapacitní na Q50.	Olše	21.73	mapa
Siln.most Lazně Darkov - Sokolovských hrdinů	Karviná	Darkov	Nekapacitní na Q50.	Olše	23.774	mapa
Silniční most - hraniční přechod ČR-Polsko	Petrovice u Karviné	Závada nad Olší	Nekapacitní na Q100	Petrůvka	4.655	mapa
Lávka pro pěší - Petrovice u Karviné	Petrovice u Karviné	Petrovice u Karviné	Kapacitní na Q20	Petrůvka	8.432	mapa
Lávka pro pěší - Petrovice u Karviné	Petrovice u Karviné	Petrovice u Karviné	Kapacitní na Q20	Petrůvka	9.616	mapa
Silniční most - Petrovice u Karviné	Petrovice u Karviné	Petrovice u Karviné	Kapacitní na Q20	Petrůvka	10.001	mapa
Most místní komunikace - Petrovice u Karviné	Petrovice u Karviné	Petrovice u Karviné	Kapacitní na Q5	Petrůvka	10.929	mapa
Most místní komunikace - Dolní Marklovice	Petrovice u Karviné	Dolní Marklovice	Kapacitní na Q5	Petrůvka	12.854	mapa
Silniční most přes Olši v Koukolné	Dětmarovice	Koukolná	Nekapacitní na Q100. Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduší hladiny a vybřežení.	Olše	15.96	mapa
Jez vodní elektrárny Dětmarovice u čerp. stanice	Dětmarovice	Koukolná	Příčná překážka v korytě vodního toku. Hrozí zachycení splávi, omezení průtočnosti profilu a vybřežení.	Olše	15.68	mapa
Jez na hranicích s Polskem v lokalitě Horní Louka	Karviná	Louky nad Olší	Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zachycení splávi.	Olše	26.453	mapa
Série 2 mostních konstrukcí v místní části Staré Město u Karviné	Karviná	Karviná-město	Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti.	Olšinský náhon	3.263	mapa
Série 4 mostních konstrukcí u školy v místní části Karviná - město	Karviná	Karviná-město	Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti.	Olšinský náhon	5.085	mapa
Silniční most místní komunikace v místní části Ráj	Karviná	Ráj	Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti.	Olšinský náhon	5.875	mapa
Dvojice železničních mostů u dolu Darkov	Karviná	Karviná-Doly	Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti.	Stonávka	2.617	mapa
Silniční most komunikace III/4687	Stonava	Stonava	zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí	Stonávka	4.82	mapa
Jez Sovinec u úpravny vody	Karviná	Staré Město u Karviné	Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zachycení splávi.	Olše	20.361	mapa

Jez Železničák u gol. areálu	Karviná	Karviná-město	Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zanášení splaveninami.	Olše	22.782	mapa
Jez u mostu silnice I/67 tř. 17. listopadu	Karviná	Ráj	Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zanášení splaveninami.	Olše	24.808	mapa
Jez na hranicích s Polskem v lokalitě Předevsí	Karviná	Louky nad Olší	Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zachycení spláví.	Olše	27.669	mapa
Jez na hranicích s Polskem v lokalitě Předevsí	Karviná	Louky nad Olší	Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zanášení splaveninami.	Olše	28.251	mapa
Železniční most Dětmárovice - Petrovice	Petrovice u Karviné	Závada nad Olší	zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí	Olše	14.926	mapa
Železniční most Bohumín - Český Těšín u golf. areálu	Karviná	Karviná-město	Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti.	Olše	22.717	mapa
Série 3 mostů v místní části Ráj	Karviná	Ráj	Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti.	Olšinský náhon	6.391	mapa
Lávka pro pěší v místní části Staré Město u Karviné	Karviná	Staré Město u Karviné	Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti.	Olšinský náhon	2.449	mapa
Silniční most místní komunikace	Stonava	Stonava	zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí	Stonávka	3.843	mapa
Série 4 mostů v místní části Karviná - město	Karviná	Karviná-město	Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti.	Olšinský náhon	4.046	mapa
Jez u soutoku Olše a Mlýnky	Karviná	Ráj	Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zanášení splaveninami.	Olše	25.625	mapa
Dvojice silničních mostů u dolu Darkov	Karviná	Karviná-Doly	Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti.	Stonávka	2.921	mapa
Silniční most komunikace I/59 v Karviné u č. p. 2066	Karviná	Karviná-Doly	Kapacitní na Q50.	Stonávka	0.264	mapa
Jez Karviná u zdrav. zařízení	Karviná	Darkov	Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zanášení splaveninami.	Olše	23.357	mapa
Silniční most místní komunikace v místní části staré Město u Karviné	Karviná	Staré Město u Karviné	Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti.	Olšinský náhon	2.113	mapa
Série 3 mostů v parku Boženy Němcové	Karviná	Karviná-město	Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti.	Olšinský náhon	4.424	mapa
Jez na hranicích s Polskem v lokalitě Skotnice	Karviná	Louky nad Olší	Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zanášení splaveninami.	Olše	29.068	mapa
Silniční most komunikace I/67 v Karviné na tř. 17. listopadu	Karviná	Ráj	Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti.	Olše	24.58	mapa
Lávka pro pěší v místní části Staré Město u Karviné	Karviná	Staré Město u Karviné	Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti.	Olšinský náhon	2.907	mapa
Železniční most Bohumín - Český Těšín u čerp. stanice	Dětmárovice	Koukolná	Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí. Hrozí zachycení spláví, omezení průtočnosti profilu a vybřežení.	Olše	15.62	mapa

Série 3 mostů v městské části Staré Město u Karviné	Karviná	Staré Město u Karviné	Zúžení příčného profilu vodního toku mostní konstrukcí - riziko snížení průtočnosti.	Olšinský náhon	1.431	mapa
Jez Ostravská u golf. areálu	Karviná	Karviná-město	Příčná překážka v korytě vodního toku, riziko zanášení splaveninami.	Olše	21.913	mapa
Silniční most na hlavní silnici I/67 přes Glembovec	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí zachycení spláví, snížení průtočnosti profilu, vybřežení a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Glembovec	0.19	mapa
Silniční most přes Mlýnku na silnici I/67	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí zachycení spláví, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Mlýnka	4.44	mapa
Vtok do zatrubnění Mlýnky u č.p. 516	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí zachycení spláví, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Mlýnka	4.99	mapa
Silniční most přes Mlýnku na silnici I/67	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí zachycení spláví, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Mlýnka	4.44	mapa
Vyústění zatrubnění a cestní mostek u hřiště	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí riziko zachycení splaveného materiálu, omezení průtočnosti profilu, a vybřežení.	nepojmenovaný (205370200001)	0.37	mapa
Cestní mostek na Mlýnce u č.p. 1133	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí zachycení splaveného materiálu, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Mlýnka	3.18	mapa
Propustky pod tělesem nadjezdu (2 x 800 mm)	Dětmarovice	Dětmarovice	Při přívalovém dešti jsou tyto propustky nedostačující, voda se zdržuje na nátokové straně u nadjezdu a vytváří zde jezero, které zaplavuje sklepní části a přízemní obytné části dvou rodinných domů (č.p. 86 a 95).	Olmovec	0.39	mapa
Cestní mostek u školy	Dětmarovice	Dětmarovice	Nekapacitní propustek pod komunikací, hrozí zachycení spláví, vzduť hladiny a vybřežení.	nepojmenovaný (205370200001)	0.62	mapa
Cestní mostek přes Mlýnku u ZŠ a MŠ Dětmarovice	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí zachycení spláví, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Mlýnka	4.23	mapa
Cestní mostek přes Mlýnku u ZŠ a MŠ Dětmarovice	Dětmarovice	Dětmarovice	Hrozí zachycení spláví, snížení průtočnosti profilu, vybřežení toku a ohrožení přilehlých nemovitostí.	Mlýnka	4.23	mapa
Propustek na poli v části "Na Šlogu", parc č. 4210	Dětmarovice	Dětmarovice	Kritické místo - riziko zachycení spláví, ucpání a zaplavení oblasti s objekty	Přívalová srážka		mapa