



ORP Kuřim - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
Moravské Knínice - most na ul. Ulička	Moravské Knínice	Moravské Knínice	Nekapacitní, riziko zachycení splávní a snížení průtočného profilu.	Kuřimka	5.61	mapa
Rozdrojovice - most u č. p. 194	Rozdrojovice	Rozdrojovice	Nekapacitní, riziko zachycení splávní a snížení průtočného profilu.	Rozdrojovický p.	2.97	mapa
Kuřim - most na ul. Pod Zárubou u č. p. 18	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	9.77	mapa
Česká - propustek u č. p. 181	Česká	Česká	Nekapacitní, riziko zachycení splávní a snížení průtočného profilu.	Drážní p.	1.62	mapa
Kuřim - most na ul. Komenského	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	9.49	mapa
Kuřim - most na ul. Blanenská	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	11.49	mapa
Kuřim - ocelová lávka za č. p. 143/90	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	8.39	mapa
Kuřim - betonová lávka u č. p. 1406	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	9.74	mapa
Kuřim - betonová lávka k č. p. 2030/2	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	9.77	mapa
Kuřim - most nedaleko č. p. 752	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Luční p.	0.44	mapa
Kuřim - propustek na Mozovském potoce	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Mozovský p.	1.37	mapa
Kuřim - propustek na Podlesním potoce 1	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Podlesní p.	0.011	mapa
Kuřim - propustek nedaleko č. p. 2025/28	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Bělečský p.	0.054	mapa
Kuřim - betonová lávka v ř. km 8,31	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	8.31	mapa
Kuřim - mostek k č. p. 25 na Křížkovského ul.	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	7.38	mapa
Kuřim - betonová lávka v ř. km 8,29	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	8.29	mapa
Kuřim - dřevěná lávka v ř. km 9,7	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	9.7	mapa
Kuřim - most u č. p. 1289/119	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	11.7	mapa
Kuřim - most v ř. km 0,61	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Podlesní p.	0.61	mapa
Kuřim - propustek na Podlesním potoce	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Podlesní p.	1.116	mapa
Kuřim - betonová lávka u č. p. 1576/30	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Luční p.	0.23	mapa
Kuřim - ocelová lávka v ř. km 0,27	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Luční p.	0.27	mapa
Kuřim - zatrubnění Lučního potoka	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Luční p.	0.281	mapa

Kuřim - betonová lávka v ř. km 1,3	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Luční p.	1.3	mapa
Kuřim - propustek na Lučním potoce	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Luční p.	1.82	mapa
Kuřim - propustek na Mozovském potoce	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Mozovský p.	1.49	mapa
Kuřim - most k průmyslové čtvrti	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	11.55	mapa
Kuřim - lávka u č. p. 643	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	9.56	mapa
Kuřim - most silnice I/43	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Bělečský p.	0.5	mapa
Chudčice - most v ř. km 0,7	Chudčice	Chudčice	Riziko snížení průtočného profilu a riziko vybřežení na přilehlé pozemky a pozemní komunikaci.	Kuřimka	0.7	mapa
Kuřim - most na ul. Láznisko	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	7.93	mapa
Kuřim - lávka v ř. km 8,93	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	8.93	mapa
Kuřim - propustek na Podlesním potoce	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Podlesní p.	0.98	mapa
Chudčice - most v ř. km 0,733	Chudčice	Chudčice	Betonový mostek je posazen nízko nad tokem a v průběhu povodně může dojít k akumulaci splávi a tím pádem ke snížení průtočnosti. Riziko vybřežení na přilehlé pozemky a pozemní komunikaci.	Kuřimka	0.733	mapa
Chudčice - vpusť do zatrubnění v ř. km 0,734	Chudčice	Chudčice	Nekapacitní, riziko zachycení splávi a snížení průtočného profilu.	Chudčický p.	0.734	mapa
Chudčice - vpusť do zatrubnění v ř. km 1,415	Chudčice	Chudčice	Místo náchylné k zachytávání splávi.	Chudčický p.	1.415	mapa
Chudčice - most v ř. km 0,055	Chudčice	Chudčice	Nekapacitní, nízko posazený mostek, riziko zachytávání splávi.	Chudčický p.	0.055	mapa
Kuřim - mostek u č. p. 3 na ul. U Potoka	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	8.73	mapa
Rozdrojovice - most u č. p. 165	Rozdrojovice	Rozdrojovice	Nekapacitní, riziko zachycení splávi a snížení průtočného profilu.	Rozdrojovický p.	3.36	mapa
Kuřim - mostek na ul. Budárkova	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	7.81	mapa
Moravské Knínice - most na ul. Dolní Branka	Moravské Knínice	Moravské Knínice	Nekapacitní most, akumulace splávi.	Kuřimka	5.38	mapa
Kuřim - most na ul. Brněnská	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	8.54	mapa
Kuřim - mostek k č. p. 1 na ul. U Potoka	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	8.67	mapa
Kuřim - mostek k č. p. 1 na Nerudově ul.	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	8.92	mapa
Kuřim - lávka nedaleko č. p. 1279	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Luční p.	0.21	mapa
Kuřim - lávka v ř. km 0,26	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Luční p.	0.26	mapa

Hvozdec - most u č. p. 95	Hvozdec	Hvozdec u Veverské Bítýšky	Nekapacitní, riziko zachycení spláví a snížení průtočného profilu.	Hlinka	1.21	mapa
Kuřim - lávka nedaleko č. p. 1023/28	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	9.17	mapa
Kuřim - mostek k ev. č. 989	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	9.65	mapa
Chudčice - most v ř. km 1,850	Chudčice	Chudčice	Nekapacitní, riziko snížení průtočného profilu vlivem zachycení spláví.	Kuřimka	1.85	mapa
Kuřim - propustek u č. p. 1731/66	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Mozovský p.	0.77	mapa
Kuřim - vpustř Mozovského potoka	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Mozovský p.	0	mapa
Kuřim - vpustř Lučního potoka	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Luční p.	0	mapa
Kuřim - mostek k ev. č. 990	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	9.67	mapa
Kuřim - mostek u č. p. 542 na ul. Pod Zárubou	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	9.71	mapa
Chudčice - most v ř. km 1,035	Chudčice	Chudčice	Nekapacitní, riziko snížení průtočnosti profilu.	Kuřimka	1.035	mapa
Česká - most u č. p. 181	Česká	Česká	Nekapacitní, riziko zachycení spláví a snížení průtočného profilu.	Drážní p.	1.55	mapa
Kuřim - lávka za č. p. 1131	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	8.33	mapa
Kuřim - most do areálu ČOV	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	7.13	mapa
Kuřim - most na ul. Křížkovského	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	7.31	mapa
Kuřim - most na ul. Tyršova	Kuřim	Kuřim	Nekapacitní, neprovede hladinu Q100.	Kuřimka	8.61	mapa
Kuřim - most na ul. Úvoz	Kuřim	Kuřim	Riziko ucpání mostního profilu splaveninami.	Luční p.	0.29	mapa
Chudčice - most v ř. km 1,430	Chudčice	Chudčice	Nekapacitní, riziko zachycení spláví a snížení průtočného profilu.	Chudčický p.	1.43	mapa
Rozdrojovice - vpustř na sever od víceúčelového hřiště	Rozdrojovice	Rozdrojovice	Nekapacitní vpustř, riziko zachytávání spláví a vybřežení.	Rozdrojovický p.	4.065	mapa
Rozdrojovice - propustek od domu č. p. 97	Rozdrojovice	Rozdrojovice	Nekapacitní, riziko zachycení spláví a snížení průtočného profilu.	Rozdrojovický p.	4.086	mapa
Veverská Bítýška - splav na ul. M. Kudeřkové	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Nekapacitní, riziko zachycení spláví.	nepojmenovaný (414000001000)	0.2	mapa
Veverská Bítýška - splav na ul. Na Bílém potoce	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Nekapacitní, riziko zachycení spláví.	Bílý p.	1.5	mapa
Veverská Bítýška - lávka mezi ul. Sady Komenského a Boční	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Nekapacitní lávka, zachytávání spláví.	Bílý p.	0.22	mapa
Veverská Bítýška - jez u Dolního Mlýna	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Nekapacitní, místo zachytávání spláví.	Svratka	59.8	mapa

Veverská Bítýška - most náměstí Na Městečku	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	Bílý p.	0.38	mapa
Veverská Bítýška - mostek na Bílém potoce u č.p. 651	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	Bílý p.	0.96	mapa
Veverská Bítýška - lávka na Bílém potoce u volejbalového hřiště	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	Bílý p.	0.1	mapa
Veverská Bítýška - mostek na Bílém potoce u č.p. 299	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	Bílý p.	0.73	mapa
Veverská Bítýška - lávka na Bílém potoce u garáží	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	Bílý p.	1.35	mapa
Veverská Bítýška - mostek na náhonu u č.ev. 88	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	nepojmenovaný (414000001000)	0.94	mapa
Veverská Bítýška - MVE p. č. 1385/5	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	nepojmenovaný (414000001100)	0.02	mapa
Veverská Bítýška - lávka na náhonu u č.ev. 83	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	nepojmenovaný (414000001000)	0.75	mapa
Veverská Bítýška - lávka na náhonu u č.ev. 83	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	nepojmenovaný (414000001000)	0.75	mapa
Veverská Bítýška - lávka na náhonu u č.ev. 79	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	nepojmenovaný (414000001000)	0.3	mapa
Veverská Bítýška - stavidla na náhonu u č.ev. 89	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	nepojmenovaný (414000001000)	1.1	mapa
Veverská Bítýška - lávka na Bílém potoce u č.p. 104	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	Bílý p.	0.62	mapa
Veverská Bítýška - hlavní silniční most přes Svratku	Veverská Bítýška	Veverská Bítýška	Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzduť hladiny a následné vybřežení toku.	Svratka	60.86	mapa