



## ORP Přerov - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
<a href="#">Propustek pod místní komunikací</a>	Čelechovice	Čelechovice u Přerova	Propustek pod místní komunikací; Q5	Kopřivnice	2.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod silnicí 43616</a>	Čelechovice	Čelechovice u Přerova	Propustek pod silnicí 43616; Q5	Kopřivnice	1.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most ID: 10707</a>	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q20.	Kopřivnice	1.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 351</a>	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q20.	Kopřivnice	0.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 320</a>	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q5.	Kopřivnice	0.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most ID: 10834</a>	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q20.	Kopřivnice	0.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č. p. 7</a>	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q5.	Olešnice (Kokorka)	6.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka u č. p. 81</a>	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q5.	Olešnice (Kokorka)	5.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka u č. p. 196</a>	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q5.	Olešnice (Kokorka)	5.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u školy ID: 10835</a>	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q20.	Olešnice (Kokorka)	5.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka u č. p. 316</a>	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q20.	Olešnice (Kokorka)	5.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u jezu</a>	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q20.	Olešnice (Kokorka)	4.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most ID 10627 - VT Olešnice</a>	Brodek u Přerova	Brodek u Přerova	Most ID 10627; Q20	Olešnice (Kokorka)	2.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most ID 10630 - VT Olešnice</a>	Brodek u Přerova	Brodek u Přerova	Most ID 10630; Q20	Olešnice (Kokorka)	0.9	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 453</a>	Brodek u Přerova	Brodek u Přerova	Propustek pod místní komunikací u čp. 453; Broděnka - Q5	Loučka	2.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zatrubnění u č.p. 221</a>	Brodek u Přerova	Brodek u Přerova	Zatrubnění Broděnky u č.p. 221; Q5	Loučka	2.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka - Q5</a>	Brodek u Přerova	Brodek u Přerova	Lávka, Broděnka - Q5	Loučka	0.9	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most</a>	Horní Moštěnice	Horní Moštěnice	nekapacitní pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Moštěnka	13.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železniční most</a>	Horní Moštěnice	Horní Moštěnice	nekapacitní pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Moštěnka	13.79	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most u č.p. 263</a>	Horní Moštěnice	Horní Moštěnice	nekapacitní pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Moštěnka	14.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka u č.p. 433</a>	Horní Moštěnice	Horní Moštěnice	nekapacitní pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Moštěnka	14.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železniční most přes Mlýnský náhon</a>	Horní Moštěnice	Horní Moštěnice	nekapacitní pro Q10, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Mlýnský náhon	10.5	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Propustek</a>	Horní Moštěnice	Horní Moštěnice	nekapacitní pro Q10, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Mlýnský náhon	14.55	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka u č.p. 411</a>	Horní Moštěnice	Horní Moštěnice	nekapacitní pro Q10, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Mlýnský náhon	10.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 161</a>	Horní Moštěnice	Horní Moštěnice	nekapacitní pro Q10, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Mlýnský náhon	11.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">tur_moop_1</a>	Turovice	Turovice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil, od Q20	Moštěnka	23.85	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Polkovice - MOOP silniční most</a>	Polkovice	Polkovice	Silniční most přes Romži u obce Polkovice, kapacitní pro Q50, riziko zachycení splaveného materiálu	Romže	4.05	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">most JV od zemědělského podniku</a>	Lipová	Lipová u Přerova	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Bystřička	2.9	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">most 150-087</a>	Lipová	Lipová u Přerova	Nekapacitní most - úzký průtočný profil, od Q20	Bystřička	3.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">pod_moop_1</a>	Podolí	Podolí u Přerova	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Podolský p.	2.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">pod_moop_2</a>	Podolí	Podolí u Přerova	Nekapacitní most - úzký průtočný profil, od Q20	Podolský p.	2.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">pod_moop_3</a>	Podolí	Podolí u Přerova	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Podolský p.	2.65	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">pod_moop_4</a>	Podolí	Podolí u Přerova	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10	Podolský p.	2.9	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Nekapacitní most na jihu intravilánu</a>	Radkova Lhota	Radkova Lhota	Nekapacitní most - úzký průtočný profil, od Q20	Moštěnka	28.25	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Ben_moop_1</a>	Beňov	Beňov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5		0.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">ben_moop_3</a>	Beňov	Beňov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q20	Moštěnka	17.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">ben_moop_4</a>	Beňov	Prusy	Nekapacitní most - úzký průtočný profil, od Q20	Moštěnka	19.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dobřčice most pod obcí</a>	Dobřčice	Dobřčice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Dobřčický p.	1.95	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dobřčice most u č.p.41</a>	Dobřčice	Dobřčice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Dobřčický p.	2.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Dobřčice most u č.p. 10</a>	Dobřčice	Dobřčice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Dobřčický p.	2.85	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">most u č. p. 452</a>	Dřevohostice	Dřevohostice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10, hrozí zachycení spláví a snížení průtočného profilu	Bystřička	0.25	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">most u č. p. 305</a>	Dřevohostice	Dřevohostice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10, hrozí zachycení spláví a snížení průtočného profilu	Bystřička	0.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">most u č. p. 358</a>	Dřevohostice	Dřevohostice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10, hrozí zachycení spláví a snížení průtočného profilu	Bystřička	0.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">most u č. p. 482</a>	Dřevohostice	Dřevohostice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10, hrozí zachycení spláví a snížení průtočného profilu	Bystřička	0.9	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">most na ul. Chmelín</a>	Dřevohostice	Dřevohostice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10, hrozí zachycení spláví a snížení průtočného profilu	Moštěnka	25.6	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">most u č. p. 376</a>	Dřevohostice	Dřevohostice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10, hrozí zachycení splávy a snížení průtočného profilu	Moštěnka	24.85	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most</a>	Lobodice	Lobodice	nekapacitní silniční most betonový pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Mlýnský náhon	6.49	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most</a>	Lobodice	Lobodice	nekapacitní silniční most betonový pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Mlýnský náhon	6.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mlýn</a>	Lobodice	Lobodice	Mlynářský objekt, možnost zachytávání splavenin nebo ledu na česlech	Mlýnský náhon	6.57	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most</a>	Lobodice	Lobodice	nekapacitní silniční most betonový pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Blata	1.62	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Stavidlo</a>	Lobodice	Lobodice	Stavidlo regulující přítok do Mlýnského náhonu. Možnost akumulace splavenin a ledu	Mlýnský náhon	7.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most na komunikaci II/434</a>	Troubky	Troubky nad Bečvou	Nekapacitní silniční most betonový pro Q20. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu.	Malá Bečva	19.36	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most Troubky -Tovačov</a>	Tovačov	Tovačov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu.	Bečva	1.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Ocelový most do Precheza a.s. - odkaliště</a>	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	9.904	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">potrubí</a>	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	10.11	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">potrubní lávka</a>	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	10.815	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">potrubní lávka</a>	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	11.083	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vlečkový most železobetonový (cyklostezka)</a>	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	11.12	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">železniční most ocelový</a>	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	11.59	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">silniční most Legií (železobeton) Přerov, Tržní ul.</a>	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	11.892	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">silniční most Míru (železobeton), Přerov, Palackého</a>	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	12.385	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Tyršův most</a>	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	12.575	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">železobetonová lávka Přerov, Pod Valy</a>	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	12.898	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">visutá železobetonová lávka Přerov, U tenisu</a>	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q100	Bečva	13.696	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most na ulici Za vodou, u č.p. 21</a>	Přerov	Lýsky	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Strhanec	3	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Most u č.p. 3295</a>	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Strhanec	1.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most na křižovatce ulic Osmek a Kopaniny</a>	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Strhanec	0.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č.p. 1545</a>	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Strhanec	0.45	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most v ulici Riedlova</a>	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Strhanec	0.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most na ulici Bezručova, u č.p. 602</a>	Přerov	Přerov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5	Strhanec	0.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Polkovice - zatrubnění</a>	Polkovice	Polkovice	Zatrubnění Polkovického odpadu, kapacitní pro Q5, riziko zachycení splaveného materiálu	Polkovický odpad	1.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Polkovice - ř. km. cca 0,9</a>	Polkovice	Polkovice	Mostek přes Polkovický odpad, kapacitní pro Q5, riziko zachycení splaveného materiálu	Polkovický odpad	0.9	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Polkovice - ř. km. cca 0,6</a>	Polkovice	Polkovice	Mostek přes Polkovický odpad, kapacitní pro Q5, riziko zachycení splaveného materiálu	Polkovický odpad	0.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Polkovice - ř. km. cca 0,3</a>	Polkovice	Polkovice	Mostek přes Polkovický odpad, kapacitní pro Q5, riziko zachycení splaveného materiálu	Polkovický odpad	0.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek</a>	Tovačov	Tovačov	Propustek pod silnicí 2. třídy, v minulosti již došlo k jeho ucpání, Q5.	Splavská	2.67	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Jez</a>	Tovačov	Tovačov	Jez u vodní elektrárny, výskyt ledových jevů.	Bečva	1.83	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železniční most</a>	Tovačov	Tovačov	Nekapacitní železniční most pro Q50. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu.	Blata	4.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most u TOPOS Prefa, s. r. o.</a>	Tovačov	Tovačov	Nekapacitní silniční most betonový pro Q20. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu.	Blata	3.71	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most u č. p. 41</a>	Tovačov	Tovačov	Nekapacitní silniční most betonový pro Q20. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu.	Blata	3.57	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most u Rybářství Tovačov</a>	Tovačov	Tovačov	Nekapacitní silniční most betonový pro Q10. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu.	Mlýnský náhon	2.25	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most u autobusového nádraží</a>	Tovačov	Tovačov	Nekapacitní silniční most betonový pro Q10. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu.	Mlýnský náhon	1.14	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most u č. p. 25</a>	Tovačov	Tovačov	Nekapacitní silniční most betonový pro Q10. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu.	Mlýnský náhon	0.24	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most</a>	Líšná	Líšná u Přerova	Silniční most u kapličky v centru obce	Líšenska	0.39	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most</a>	Líšná	Líšná u Přerova	Silniční most u č. p. 19	Líšenska	0.64	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Propustek</a>	Líšná	Líšná u Přerova	Propustek u zemědělského družstva, kapacita propustku byla navýšena z DN 400 na DN 600			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most</a>	Líšná	Líšná u Přerova	Přijezdová komunikace k č. p. 72	Líšenska	0.25	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most</a>	Líšná	Líšná u Přerova	Přijezdová komunikace k č. p. 71	Líšenska	0.23	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most</a>	Líšná	Líšná u Přerova	Přijezdová komunikace k č. p. 73 (mateřská škola)	Líšenska	0.21	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most</a>	Líšná	Líšná u Přerova	Místní komunikace, u č. p. 97	Líšenska	0.16	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší</a>	Líšná	Líšná u Přerova	U č. p. 79	Líšenska	0.11	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší</a>	Líšná	Líšná u Přerova	U č. p. 84	Líšenska	0.13	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most místní komunikace</a>	Líšná	Líšná u Přerova	Silniční most přes tok Líšenka	Líšenska	0.85	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Oplocany - propustek u č. p. 89</a>	Oplocany	Oplocany	Nekapacitní propustek, riziko snížení průtočnosti profilu.	nepojmenovaný (40658000200)	0.91	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most</a>	Radkovy	Radkovy	nekapacitní silniční most betonový	Moštěnka	27.36	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č.p. 40</a>	Radkovy	Radkovy	Propustek pod místní komunikací u čp. 40	nepojmenovaný (407350001200)	0.47	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka u č.p. 122</a>	Horní Moštěnice	Horní Moštěnice	nekapacitní pro Q20, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Moštěnka	15.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pod zámkem</a>	Tovačov	Tovačov	Nekapacitní lávka betonová pro Q10. Riziko zachycení splaveného materiálu a snížení průtočného profilu.	Mlýnský náhon	1.47	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mlýn</a>	Tovačov	Tovačov	Mlýn na ostrůvku, po obou stranách česle, hrozí ucpání splaveninami nebo ledem.	Mlýnský náhon	1.22	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Jez</a>	Lobodice	Lobodice	možná akumulace splavenin a ledu	Blata	1.58	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Zatrubnění toku u č. p. 42</a>	Radkovy	Radkovy	Zatrubnění vedoucí pod intravilánem obce	nepojmenovaný (407350001200)	0.42	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most při vstupu Kopřivnice do intravilánu</a>	Čelechovice	Čelechovice u Přerova	Most při vstupu Kopřivnice do intravilánu; Q5	Kopřivnice	2.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Železniční most - VT Olešnice</a>	Brodek u Přerova	Brodek u Přerova	železniční most - Q20	Olešnice (Kokorka)	1.4	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Ben_moop_2</a>	Beňov	Beňov	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q5		0.68	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most č. 43325 -1</a>	Měrovce nad Hanou	Měrovce nad Hanou	nekapacitní profil mostu pro Q20	Haná	9.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod železniční tratí u železniční stanice</a>	Měrovce nad Hanou	Měrovce nad Hanou	větší přítok přívalových vod, může ucpat propustek	Tvorovický p..	3.26	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most č. 43325 -3</a>	Měrovce nad Hanou	Měrovce nad Hanou	Při zvýšených srážkách přítok přívalových vod, hrozí přetečení vod a rozlití do jižní části obce	Tvorovický p..	1.96	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">propustek u obecního úřadu pod silnicí III/4335</a>	Měrovce nad Hanou	Měrovce nad Hanou	ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Tvorovický p..	2.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u zahrádkářské kolonie</a>	Měrovce nad Hanou	Měrovce nad Hanou	ucpání naplaveninami a rozlití do objektů v zahrádkářské kolonii a do oblasti pod kostelem	Tvorovický p..	2.42	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Betonový mostek, příjezdová cesta ke koupališti</a>	Citov	Citov	Ucpání mostku naplaveninami může způsobit vyběžení a zatopení jižní části obce.	Morávka-náhon	5.505	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Stavidlový uzávěr</a>	Brodek u Přerova	Brodek u Přerova	V případě technické závady může dojít k nefunkčnosti stavidlové uzávěry. Vodní tok Olešnice a Loučka se steče dohromady a způsobí větší průtok korytem a následné vybřežení mimo koryto Olešnice.	Olešnice (Kokorka)	0.456	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mlýnský náhon</a>	Citov	Citov	V případě zvýšené vodní hladiny dojde k vybřežení Morávky z koryta řeky a vytopení mlýna.	Morávka-náhon	6.482	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u domu č. p. 38</a>	Citov	Citov	Hrozí ucpání naplaveninami a rozlítí v oblasti u mlýna.	Morávka-náhon	6.45	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Silniční most přes komunikaci III/43515</a>	Citov	Citov	Ucpáním mostu naplaveninami může dojít k vybřežení a neprůjezdnosti komunikace.	Morávka-náhon	5.73	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod silnicí u železniční stanice</a>	Měrovice nad Hanou	Měrovice nad Hanou	při větším průtoku může být ucpáno naplaveným materiálem a rozlít se nad propustkem	Tvorovický p..	3.208	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek u č. p. 112 a zatrubnění pod silnicí</a>	Citov	Citov	Ucpáním propustku naplaveninami hrozí vybřežení mimo koryto, vyplavení náměstíčka u mlýna a přilehlých domů.	Loučka	0.57	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek na polní cestě</a>	Měrovice nad Hanou	Měrovice nad Hanou	V případě ucpání tohoto propustku naplaveným materiálem může dojít k rozlítí vodního toku do krajiny	Tvorovický p..	2.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">most č. 4348-7</a>	Říkovice	Říkovice u Přerova	Hrozí nahromadění splávi a vzduť	Moštěnka	9.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vtok do zatrubnění nad. č.p.47</a>	Křtomil	Křtomil	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka - u č.p.1</a>	Křtomil	Křtomil	Hrozí nahromadění splávi a vzduť	Bystřička	3.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka - u OÚ</a>	Křtomil	Křtomil	Hrozí nahromadění splávi a vzduť	Bystřička	3.85	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka - u č.p.109</a>	Křtomil	Křtomil	Hrozí nahromadění splávi a vzduť	Bystřička	4.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek - u č.p.6</a>	Křtomil	Křtomil	Hrozí nahromadění splávi a vzduť	Bystřička	3.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Vtok do zatrubnění u č.p. 24</a>	Křtomil	Křtomil	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	ZT Křtomil	0.15	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">most u zeměd. objektu</a>	Dřevohostice	Dřevohostice	Nekapacitní most - úzký průtočný profil pro Q10, hrozí zachycení splávi a snížení průtočného profilu Při přívalových deštích je voda z polí svedena směrem ke kanalizační vpusť. Vpusť nemá dostatečnou kapacitu, aby pojmula přitékající vodu, kumuluje se před ní a poté stéká níže na rovinatou plochu hřiště.	Bystřička	1.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kanalizační vpusť u č. p. 158</a>	Uhřičice	Uhřičice				<a href="#">mapa</a>
<a href="#">mostek na silnici č. III/43716</a>	Nahošovice	Nahošovice	Hrozí nahromadění splávi a vzduť	Nahošovický p.	1.05	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">vtok do zatrubnění - u obory</a>	Nahošovice	Nahošovice	Hrozí nahromadění splávi a vzduť			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka přes Mlýnský náhon</a>	Horní Moštěnice	Horní Moštěnice	nekapacitní pro Q10, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Mlýnský náhon	11.7	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">propustek u hřiště</a>	Nahošovice	Nahošovice	Hrozí nahromadění splávi a vzduť	nepojmenovaný (407410000700)	0.11	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Sifon Uhřičice</a>	Uhřičice	Uhřičice	Při vyšších průtocích dochází na vtokové straně sifonu k zachytávání spláví, které je třeba odstranit.	Mlýnský náhon	3.96	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">propustek u č.p.59</a>	Nahošovice	Nahošovice	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	nepojmenovaný (407410000700)	0.25	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">zúžený profil vodního toku</a>	Rokytnice	Rokytnice u Přerova	zúžený profil vodního toku, riziko zachycení spláví	nepojmenovaný (406180400800)	0.8	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek - u kravína</a>	Křtomil	Křtomil	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	ZT Křtomil	0.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most - u č.p.13</a>	Křtomil	Křtomil	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Bystřička	3.95	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kritické místo - sjezd u č.p. 72</a>	Křtomil	Křtomil	Při zvýšených vodních stavech hrozí odtud rozliv k nemovitostem	Bystřička	3.6	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most ID 8230 - VT Loučka</a>	Brodek u Přerova	Brodek u Přerova	Most ID 8230; Q20, riziko zachycení spláví a snížení průtočného profilu	Loučka	1.9	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka - u č.p.100</a>	Křtomil	Křtomil	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Bystřička	4.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Kritické místo - sjezd u č.p. 16</a>	Křtomil	Křtomil	Při zvýšených vodních stavech hrozí odtud rozliv k nemovitostem	Bystřička	3.95	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka u školy</a>	Kokory	Kokory	Hrozí omezení průtočnosti profilu při Q20.	Olešnice (Kokorka)	5.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka - č.p. 83</a>	Křtomil	Křtomil	Hrozí nahromadění spláví a vzdutí	Bystřička	4.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 44</a>	Prosenice	Prosenice	Možnost omezení průtočnosti při povodni	Strhanec	5.35	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most č. 05510-1</a>	Čechy	Čechy	Při vyšších průtocích hrozí nahromadění spláví	Moštěnka	20.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Pěší most u č. p. 33</a>	Prosenice	Proseničky	Mohlo by dojít k ucpání při vydatných deštích	Strhanec	5.51	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod poldrem</a>	Čechy	Čechy	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění			<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Problémový propustek</a>	Prosenice	Proseničky	Hrozí ucpání propustku a snížení průtočnosti	nepojmenovaný (406180200800)	0.67	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č. p. 212</a>	Prosenice	Proseničky	Možnost omezení průtočnosti při povodni	nepojmenovaný (406180200800)	0.02	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Pěší most u č. p. 267</a>	Prosenice	Prosenice	Riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu	Strhanec	5.12	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 285</a>	Prosenice	Proseničky	Mohlo by dojít k ucpání při vydatných deštích erozním materiálem	Strhanec	5.54	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Pěší most u č. p. 33</a>	Prosenice	Proseničky	Mohlo by dojít k ucpání při vydatných deštích	Strhanec	5.51	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u firmy Stavby Mužik s.r.o.</a>	Prosenice	Proseničky	Riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu	Strhanec	5.79	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek</a>	Čechy	Čechy	Hrozí zanesení vtoku do zatrubnění	nepojmenovaný (407470001200)	1.1	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u cukrovaru</a>	Prosenice	Proseničky	Riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu	Strhanec	6.02	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Pěší most u č. p. 38</a>	Prosenice	Prosenice	Možnost ucpání splaveninami	Strhanec	5.33	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Radslavice - most v ř. km 1,2</a>	Radslavice	Radslavice u Přerova	Riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Radslavický p.	1.2	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Radslavice - lávka v ř. km 1,26</a>	Radslavice	Radslavice u Přerova	Riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Radslavický p.	1.26	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Radslavice - most vedle OÚ</a>	Radslavice	Radslavice u Přerova	Riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Radslavický p.	1.34	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Radslavice - most za OÚ</a>	Radslavice	Radslavice u Přerova	Riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Radslavický p.	1.3	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Radslavice - most u hasičské zbrojnice</a>	Radslavice	Radslavice u Přerova	Riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Radslavický p.	1.53	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Radslavice - most na ul. Ke Skále</a>	Radslavice	Radslavice u Přerova	Riziko zanášení splaveninami a snížení průtočnosti profilu.	Radslavický p.	1.08	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Radslavice - most nad Grymovem</a>	Radslavice	Radslavice u Přerova	Nekapacitní pro Q100.	Bečva	18.85	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Radslavice - tok pod hasičskou zbrojnicí</a>	Radslavice	Radslavice u Přerova	Průběh toku pod budovou hasičské zbrojnice, zanesené koryto.	Radslavický p.	1.5	<a href="#">mapa</a>