



ORP Vizovice - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km
Lávka pro pěší k č.p. 45 ř.km 2,036	Všemina	Všemina	Omezení v místech upevnění lávky - nepojmenovaný zmenšení průtokové kapacity koryta. (408060002000)		2.036 mapa
Lávka pro pěší k č.p. 49 ř.km 1,882	Všemina	Všemina	Omezení v místech upevnění lávky - nepojmenovaný zmenšení průtokové kapacity koryta. (408060002000)		1.882 mapa
Most k č.p. 135 v ř.km 1,843	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	1.843 mapa
Propustek DN 1000 ř.km 0,025	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace spláví a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060004100)	0.025 mapa
Most k č.p. 194 v ř.km 1,785	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	1.785 mapa
Most k č.p. 152 v ř.km 1,696	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	1.696 mapa
Propustek DN 2000 ř.km 1,683	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace spláví a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060002000)	1.683 mapa
Lávka pro pěší k č.p. 156 ř.km 1,391	Všemina	Všemina	Omezení v místech upevnění lávky - nepojmenovaný zmenšení průtokové kapacity koryta. (408060002000)		1.391 mapa
Propustek DN 1400 ř.km 0,041 u č.p. 182	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace spláví a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060004300)	0.041 mapa
Most k č.p. 182 v ř.km 0,071	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060004300)	0.071 mapa
Most silniční č. 4915-8 ř.km 0,096	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060004300)	0.096 mapa
Most k č.p. 77 v ř.km 1,272	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	1.272 mapa
Most k č.p. 105 v ř.km 1,159	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	1.159 mapa
Most k č.p. 84 v ř.km 1,036	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	1.036 mapa
Most k č.p. 160 v ř.km 0,939	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	0.939 mapa
Most k č.p. 57 v ř.km 0,638	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	0.638 mapa
Lávka pro pěší k č.p. 59 ř.km 0,585	Všemina	Všemina	Omezení v místech upevnění lávky - nepojmenovaný zmenšení průtokové kapacity koryta. (408060002000)		0.585 mapa

Most k č.p. 63 v ř.km 0,499	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	0.499	mapa
Lávka pro pěší k č.p. 124 ř.km 0,456	Všemina	Všemina	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	0.456	mapa
Most k č.p. 12 v ř.km 0,369	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	0.369	mapa
Most k č.p. 151 v ř.km 0,072	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	0.072	mapa
Most silniční č. 4915-7 ř.km 0,132	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	0.132	mapa
Lávka pro pěší k č.p. 8 ř.km 0,188	Všemina	Všemina	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	0.188	mapa
Most k č.p. 9 v ř.km 0,241	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	0.241	mapa
Most místní komunikace ř.km 7,769	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	7.769	mapa
Most k č.p. 104 v ř.km 0,298	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	0.298	mapa
Most k č.p. 311 v ř.km 6,799	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	6.799	mapa
Most k č.p. 3 v ř.km 6,301	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	6.301	mapa
Lávka pro pěší k č.p. 4 ř.km 6,248	Všemina	Všemina	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	6.248	mapa
Most k č.p. 107 v ř.km 6,168	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	6.168	mapa
Most k č.p. 258 v ř.km 6,101	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	6.101	mapa
Most k č.p. 110 v ř.km 6,065	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	6.065	mapa
Most silniční č. 4915-6 ř.km 6,001	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	6.001	mapa
Most k č.p. 7 v ř.km 5,925	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	5.925	mapa
Most k č.p. 266 v ř.km 5,824	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	5.824	mapa
Propustek DN 1400 mm ř.km 7,675	Trnava	Trnava u Zlína	Vstup do zatrubnění Trnávky, hrozí kumulace splávi, zmenšení průtokové kapacity a vyběžení.	Trnávka	7.675	mapa

Propustek DN 1400 mm ř.km 0,067	Trnava	Trnava u Zlína	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku ústícího zprava do Trnávky, hrozí kumulace splávi, zmenšení průtokové kapacity a vybřežení.	nepojmenovaný (408020003200)	0.051	mapa
Most místní komunikace ř.km 7,548	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	7.548	mapa
Most místní komunikace ř.km 7,343	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	7.343	mapa
Most místní komunikace ř.km 7,277	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	7.277	mapa
Most místní komunikace ř.km 7,219	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	7.219	mapa
Most místní komunikace ř.km 7,129	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	7.129	mapa
Lávka pro pěší ř.km 7,078	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	7.078	mapa
Most místní komunikace ř.km 7,018	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	7.018	mapa
Most místní komunikace ř.km 6,959	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.959	mapa
Most místní komunikace ř.km 6,909	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.909	mapa
Most místní komunikace ř.km 6,869	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.869	mapa
Most místní komunikace ř.km 6,794	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.794	mapa
Propustek DN 1400 ř.km 0,089 u č.p. 69	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060004800)	0.089	mapa
Lávka pro pěší u č.p. 299 ř.km 0,249	Všemina	Všemina	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060004800)	0.249	mapa
Most k č.p. 243 v ř.km 5,712	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	5.712	mapa
Most k č.p. 315 v ř.km 5,559	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	5.559	mapa
Most k č.p. 278 v ř.km 5,638	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	5.638	mapa
Most k č.p. 256 v ř.km 5,662	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	5.662	mapa

Most místní komunikace ř.km 6,641	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.641	mapa
Lávka pro pěší ř.km 6,466	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.466	mapa
Most místní komunikace ř.km 6,392	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.392	mapa
Most místní komunikace ř.km 6,304	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.304	mapa
Most místní komunikace ř.km 6,268	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.268	mapa
Most místní komunikace ř.km 6,239	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.239	mapa
Most silniční č. 4893-4 ř.km 0,138	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408030000600)	0.138	mapa
Most silniční č. 4893-5 ř.km 0,368	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Kopná	0.368	mapa
Most silniční č. 4894-1 ř.km 0,037	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Kopná	0.037	mapa
Most místní komunikace ř.km 6,172	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.172	mapa
Propustek DN 1400 mm ř.km 0,161	Trnava	Trnava u Zlína	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku ústícího zleva do Trnávky, hrozí kumulace splávů a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408040000200)	0.161	mapa
Propustek DN 1400 mm ř.km 0,049	Trnava	Trnava u Zlína	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku ústícího zleva do Trnávky, hrozí kumulace splávů a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408040000200)	0.049	mapa
Most místní komunikace ř.km 6,041	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.041	mapa
Most k č.p. 49, ř.km 6,008	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	6.008	mapa
Most místní komunikace ř.km 5,738	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	5.738	mapa
Lávka pro pěší ř.km 5,664	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	5.664	mapa
Most místní komunikace ř.km 5,593	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	5.593	mapa
Most místní komunikace ř.km 5,546	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	5.546	mapa

Propustek DN 1400 mm ř.km 0,149	Trnava	Trnava u Zlína	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku ústícího zleva do Trnávky, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408040000800)	0.149	mapa
Most místní komunikace ř.km 5,241	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	5.241	mapa
Lávka pro pěší ř.km 5,146	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	5.146	mapa
Most k č.p. 259, ř.km 5,111	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	5.111	mapa
Most k č.p. 286, ř.km 5,051	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	5.051	mapa
Most k č.p. 103, ř.km 5,111	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	5.021	mapa
Most k č.p. 112, ř.km 5,051	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	4.989	mapa
Most místní komunikace ř.km 4,906	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	4.906	mapa
Lávka pro pěší ř.km 4,856	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech upevnění lávky - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	4.856	mapa
Most místní komunikace ř.km 0,095	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408040001800)	0.095	mapa
Most silniční č. 4893-6 ř.km 0,026	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408040001800)	0.026	mapa
Most k č.p. 360, ř.km 4,832	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	4.832	mapa
Most k č.p. 333, ř.km 4,711	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	4.711	mapa
Most místní komunikace ř.km 4,608	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	4.608	mapa
Most silniční č. 4893-7 ř.km 4,565	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	4.565	mapa
Most místní komunikace ř.km 0,047	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408040003000)	0.047	mapa
Most k č.p. 358, ř.km 4,347	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	4.347	mapa
Most místní komunikace ř.km 4,223	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	4.223	mapa

Propustek DN 1400 mm ř.km 0,079	Trnava	Trnava u Zlína	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku ústícího zleva do Trnávky, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408040003400)	0.079	mapa
Most místní komunikace ř.km 4,032	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	4.032	mapa
Most místní komunikace ř.km 3,648	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	3.648	mapa
Most k č.p. 191, ř.km 3,597	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	3.597	mapa
Most k č.p. 368, ř.km 3,521	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	3.521	mapa
Propustek DN 1400 mm ř.km 0,047	Trnava	Trnava u Zlína	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku ústícího zleva do Trnávky, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408040003600)	0.047	mapa
Most k č.p. 357, ř.km 3,429	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	3.429	mapa
Most k č.p. 357, ř.km 3,402	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	3.402	mapa
Most k č.p. 240, ř.km 3,367	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	3.367	mapa
Most k č.p. 59, ř.km 3,349	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	3.349	mapa
Most k č.p. 304, ř.km 3,322	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	3.322	mapa
Most místní komunikace ř.km 3,244	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	3.244	mapa
Propustek DN 1400 mm ř.km 0,157	Trnava	Trnava u Zlína	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku ústícího zprava do Trnávky, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408040004000)	0.157	mapa
Propustek DN 1400 mm ř.km 0,013	Trnava	Trnava u Zlína	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku ústícího zleva do Trnávky, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408040004200)	0.013	mapa
Propustek DN 1400 mm ř.km 0,074	Trnava	Trnava u Zlína	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku ústícího zleva do Trnávky, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408040004400)	0.074	mapa
Most místní komunikace ř.km 27,056	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Dřevnice	27.056	mapa

Most silniční II/491-005	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Dřevnice	27.031	mapa
Jez ve Slušovicích ř.km 26,821	Slušovice	Slušovice	Hrozí kumulace splavenin nebo ledových ker a následné zmenšení průtokové kapacity jezu.	Dřevnice	26.821	mapa
Most silniční III/4915-52	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Dřevnice	26.594	mapa
Most silniční III/4915-51	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Dřevnice	26.574	mapa
Most místní komunikace ř.km 25,959	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Dřevnice	25.959	mapa
Most silniční II/491-007	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Trnávka	0.075	mapa
Most silniční III/4915 ř.km 0,162	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060009800)	0.162	mapa
Most místní komunikace ř.km 1,309	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	1.309	mapa
Propustek u ČS Benzina	Slušovice	Slušovice	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace splavenin, zmenšení průtokové kapacity a vyběžení.	nepojmenovaný (408060010600)	0.124	mapa
Lávka pro pěší ř.km 0,719	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	0.719	mapa
Most místní komunikace ř.km 0,713	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	0.713	mapa
Most silniční III/4915-6	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	0.542	mapa
Most místní komunikace ř.km 0,408	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	0.408	mapa
Most místní komunikace ř.km 0,126	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Všeminka	0.126	mapa
Propustek pod silnicí III/4915 ř.km 0,294	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060003400)	0.294	mapa
Propustek DN 500 ř.km 0,137 u č.p. 89	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060003400)	0.137	mapa
Propustek DN 500 ř.km 0,097 u č.p. 184	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060003400)	0.097	mapa
Propustek DN 1400 ř.km 0,948 u č.p. 173	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace splávi a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060002500)	0.948	mapa

Propustek DN 1400 ř.km 0,593 u č.p. 159	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace spláví a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060002500)	0.593	mapa
Propustek DN 1400 ř.km 0,477 u č.p. 34	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace spláví a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060002500)	0.477	mapa
Most k č.p. 118 v ř.km 0,358	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002500)	0.358	mapa
Most k č.p. 37 v ř.km 0,305	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002500)	0.305	mapa
Propustek DN 1000 ř.km 0,279 u č.p. 37	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace spláví a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060002500)	0.279	mapa
Most k č.p. 38 v ř.km 0,179	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002500)	0.179	mapa
Propustek DN 500 ř.km 2,354	Všemina	Všemina	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace spláví a zmenšení průtokové kapacity.	nepojmenovaný (408060002000)	2.354	mapa
Most silniční č. 4915-9 ř.km 2,273	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	2.273	mapa
Most k č.p. 41 v ř.km 2,163	Všemina	Všemina	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	nepojmenovaný (408060002000)	2.163	mapa
Most místní komunikace ř.km 28,056	Trnava	Trnava u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Dřevnice	28.056	mapa
Most silniční II/491-008	Březová	Březová u Zlína	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Dřevnice	28.031	mapa
Most místní komunikace ř.km 27,917	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Dřevnice	27.917	mapa
Jez ve Slušovicích ř.km 27,797	Slušovice	Slušovice	Hrozí kumulace splavenin nebo ledových ker a následné zmenšení průtokové kapacity jezu.	Dřevnice	27.797	mapa
Most místní komunikace ř.km 27,766	Slušovice	Slušovice	Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.	Dřevnice	27.766	mapa
Jez ve Slušovicích ř.km 27,359	Slušovice	Slušovice	Hrozí kumulace splavenin nebo ledových ker a následné zmenšení průtokové kapacity jezu.	Dřevnice	27.359	mapa
Propustek u č. p. 102	Neubuz	Neubuz	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem.	nepojmenovaný (408060009400)	0.45	mapa
Most přes 1/49 u č. p. 4	Lhotsko	Lhotsko	Ucpání naplaveninami, Lhotský potok	nepojmenovaný (408110011300)	0.9	mapa
Vizovice - most na ul. Slušovská	Vizovice	Vizovice	Riziko zanášení splaveninami, následné ucpání a rozliv do okolí.	Lutoninka	6.7	mapa
Vizovice - most na ul. Štěpská	Vizovice	Vizovice	Riziko zanášení splaveninami, následné ucpání a rozliv do okolí.	Lutoninka	6.4	mapa
Most na ulici Chrástěšovská, č.p. 491	Vizovice	Vizovice	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Lutoninka	6.9	mapa

Vizovice - most u č. p. 144	Vizovice	Vizovice	Riziko zanášení splaveninami, následné ucpání a rozliv do okolí.	Bratřejovka	0.2	mapa
Vizovice - most mezi ul. Poštovní a Pardubská	Vizovice	Vizovice	Riziko zanášení splaveninami, následné ucpání a rozliv do okolí.	Bratřejovka	0.3	mapa
Vizovice - most u č. p. 565	Vizovice	Vizovice	Riziko zanášení splaveninami, následné ucpání a rozliv do okolí.	Čaminský p.	0.2	mapa
Vizovice - propustek pod silnicí č. I/49	Vizovice	Vizovice	Riziko zanášení splaveninami, následné ucpání a rozliv do okolí.	Dubovský p.	0.6	mapa
Lávka pro pěší u č.p. 264	Zádveřice-Raková	Zádveřice	Hrozba ucpání naplaveninami	Lutoninka	2.17	mapa
Silniční most na komunikaci č. II/495	Zádveřice-Raková	Zádveřice	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Lutoninka	2.66	mapa
Most u č.p. 393	Zádveřice-Raková	Zádveřice	Hrozba ucpání naplaveninami	Horský p.	0.75	mapa
Most u č.p. 431	Zádveřice-Raková	Zádveřice	Hrozba ucpání naplaveninami	Raková	2.02	mapa
Most u č.p. 1	Zádveřice-Raková	Zádveřice	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Raková	0.88	mapa
Most u č.p. 86	Zádveřice-Raková	Zádveřice	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Raková	0.44	mapa
Propustek u č. p. 45	Lhotsko	Lhotsko	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem.	nepojmenovaný (408110011300)	1.3	mapa
Propustek u č. p. 55	Lhotsko	Lhotsko	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem.	nepojmenovaný (408110011300)	1.35	mapa
Propustek u č. p. 61	Lhotsko	Lhotsko	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem.	nepojmenovaný (408110011300)	1.1	mapa
Mostek u č. p. 20	Lhotsko	Lhotsko	Ucpání naplaveninami a rozliv nad mostkem.	nepojmenovaný (408110011300)	0.8	mapa
Mostek u č.p. 39	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovky	Bratřejovka	5.5	mapa
Mostek u č.p. 74	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovky	Bratřejovka	6.7	mapa
Mostek u č.p. 230	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovky	Bratřejovka	6.3	mapa
Mostek u č.p. 40	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovky	Bratřejovka	6	mapa
Mostek u č.p. 41	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovky	Bratřejovka	5.9	mapa
Mostek u č.p. 37	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.05	mapa
Mostek u č.p. 60	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.6	mapa
Zatrubnění toku u č.p. 41	Dešná	Dešná u Zlína	Ucpání naplaveninami a rozliv pod začátkem zatrubnění	nepojmenovaný (408060007400)	0.45	mapa
Zatrubnění u č.p. 277	Jasenná	Jasenná na Moravě	Ucpání naplaveninami a rozliv nad zatrubněním	Lutoninka	11.5	mapa
Most u č.p. 12	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenska	0.25	mapa
Mostek u č.p. 86	Lutonina	Lutonina	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Lutoninka	9	mapa
Propustek u č. p. 51	Neubuz	Neubuz	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem.	nepojmenovaný (408060009400)	0.2	mapa
Propustek u č. p. 13	Neubuz	Neubuz	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem.	nepojmenovaný (408060009400)	0.4	mapa
Výústění zatrubnění toku u č.p. 34	Dešná	Dešná u Zlína	Ucpání naplaveninami a rozliv před zatrubněním propustku	nepojmenovaný (408060007400)	0.5	mapa

Horská vpusť do zatrubnění toku u č.p. 11	Dešná	Dešná u Zlína	Ucpání zatrubnění toku	nepojmenovaný (408060007400)	0.7	mapa
Propustek u č.p. 69	Zádveřice-Raková	Raková	Hrozba ucpání naplaveninami	Raková	3.21	mapa
Most k Resortu Dešná	Neubuz	Neubuz	Nekapacitní most	nepojmenovaný (408060007400)	0.04	mapa
Most u č.p. 83	Ublo	Ublo	Most na tzv. Ubelském potoku. Hrozí zachycení spláví a vzdutí	nepojmenovaný (408100008300)	0	mapa
Propustek u č.p. 42	Ublo	Ublo	Propustek - nakapacitní, hrozí vyběření	nepojmenovaný (408100008600)	0.013	mapa
Most: 4881 -2	Ublo	Ublo	Most na Ubelském potoku. Hrozí zachycení spláví a vzdutí	nepojmenovaný (408100008300)	0.43	mapa
Propustek pod drážním tělesem	Ublo	Ublo	Nekapacitní propustek - ohrožené domy č. p. 27, 76.	Přivalová srážka		mapa
Propustek u č.p. 7	Ublo	Ublo	Nekapacitní propustek na Ubelském potoku	nepojmenovaný (408100008300)	1.03	mapa
Zatrubnění toku u č.p. 73	Ublo	Ublo	Zatrubnění Ubelského potoka přes zahradu	nepojmenovaný (408100008300)	0.607	mapa
Propustek	Ublo	Ublo	Propustek - hrozí zachycení spláví a vzdutí	nepojmenovaný (408100006800)	1.65	mapa
Propustek u č.p. 31	Ublo	Ublo	Nekapacitní - hrozí vyběření.	Přivalová srážka		mapa
Propustek u č.p. 21	Ublo	Ublo	Hrozí zanesení splávim a vyběření	nepojmenovaný (408110005600)	0.12	mapa
Propustek u č.p. 67	Ublo	Ublo	Nekapacitní propustek na Ubelském potoku	nepojmenovaný (408100008300)	0.913	mapa
Propustek u č. p. 4	Ublo	Ublo	Nekapacitní, hrozí vyběření.	Přivalová srážka		mapa
Mostek	Ublo	Ublo	Mostek - hrozí zachycení spláví a vzdutí	nepojmenovaný (408100006800)	1.4	mapa
Konec zatrubnění za č.p. 54	Dešná	Dešná u Zlína	Ucpání naplaveninami a rozliv pod vyústěním zatrubnění LP Všeminky č. 31	nepojmenovaný (408060007400)	0.3	mapa
Propustek u č. p. 71	Ublo	Ublo	Nekapacitní - hrozí vyběření.	Přivalová srážka		mapa
Propustek ul. Npor. Romanova	Slušovice	Slušovice	Vstup do zatrubnění bezejmenného toku, hrozí kumulace splavenin, zmenšení průtokové kapacity a vyběření.	nepojmenovaný (408060010800)	0.136	mapa
Betonový silniční most nad korytem	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vyběření Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.132	mapa
Mostek přes koryto řeky u č.p.113	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vyběření Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.294	mapa
Železný most pro pěší	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vyběření Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	1.436	mapa
Betonový mostek u č.p. 73	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vyběření Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	1.287	mapa
Betonový most přes místní komunikaci	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vyběření Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.913	mapa
Propustek u fotbalového hřiště	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vyběření Bratřejovky	Bratřejovka	6.434	mapa
Koryto řeky u č.p. 83	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vyběření Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	1.135	mapa
Koryto řeky s mostem u č.p. 94	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vyběření Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.322	mapa
Koryto řeky s mostem pro pěší	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vyběření Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.711	mapa

Betonový propustek pod mostní konstrukcí	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	1.665	mapa
Betonový mostek pro pěší	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	1.553	mapa
Betonový mostek u č.p. 153	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	1.381	mapa
Železný mostek u č.p. 133	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	1.045	mapa
Betonový most	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	1.515	mapa
Mostek přes koryto řeky u č.p. 50	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.258	mapa
Mostek z rodinného domu č.p. 32	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.189	mapa
Mostek přes řeku z domu č.p. 48	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.172	mapa
Betonový propustek	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	1.697	mapa
Koryto řeky pod mostní konstrukcí	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	1.447	mapa
Mostek do zahrady u č.p. 46	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.098	mapa
Silniční most přes komunikaci I/49	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovského potoka	nepojmenovaný (408110004600)	0.011	mapa
Betonový most k silnici I/49	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovky	Bratřejovka	5.02	mapa
Silniční most komunikace I/49	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovky	Bratřejovka	6.156	mapa
Mostek do zahrady u č.p. 183	Bratřejov	Bratřejov u Vizovic	Zaplavení při vybřežení Bratřejovky	Bratřejovka	5.712	mapa
Most u č.p. 57	Zádveřice-Raková	Zádveřice	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Raková	0.85	mapa
Propustek u č.p. 5	Zádveřice-Raková	Zádveřice	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Raková	1.97	mapa
Most u č.p. 12	Zádveřice-Raková	Raková	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	nepojmenovaný (408140000700)	0.01	mapa
Most u č.p. 75	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Lutoninka	5.38	mapa
Most u č.p. 318	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Lutoninka	5.21	mapa
Most u č.p. 205	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenka	1.89	mapa
Most u č.p. 44	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenka	1.39	mapa
Zatrubnění u č.p. 98	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu, riziko ucpání zatrubnění	Jasenka	0.98	mapa
Most u č.p. 262	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenka	0.63	mapa
Propustek u č.p. 59	Zádveřice-Raková	Raková	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Raková	3.16	mapa
Most u č.p. 30	Zádveřice-Raková	Raková	Hrozba ucpání naplaveninami	Raková	4.06	mapa
Propustek u č.p. 43	Zádveřice-Raková	Raková	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Raková	3.9	mapa

Most u č.p. 195	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenska	1.2	mapa
Most u č.p. 19	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenska	0.5	mapa
Most u evangelického kostela	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenska	0.15	mapa
Most u č.p. 53	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenska	1.66	mapa
Most u č.p. 57	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenska	1.55	mapa
Most u č.p. 41	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenska	1.3	mapa
Most u č.p. 46	Zádvěřice-Raková	Raková	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem	Raková	3.82	mapa
Most u č.p. 120	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Jasenska	1.57	mapa
Propustek u č.p. 341	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu, riziko ucpání propustku.	Lutoninka	6.25	mapa
Most u č.p. 107	Jasenná	Jasenná na Moravě	Riziko zachycení splaví, snížení průtočného profilu.	Lutoninka	5.39	mapa
Propustek u č. p. 22	Lhotsko	Lhotsko	Ucpání naplaveninami a rozliv nad propustkem, Lhotský potok	nepojmenovaný (408110011300)	0.95	mapa