



## Valašská Polanka - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
<a href="#">Mostek cca 100 m na Z od č. p. 93</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní, možnost zanášení splaveným materiálem a riziko snížení průtočnosti profilu.	Veřejný p.	1.84	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší vedoucí od č. p. 415 k průmyslovému areálu</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní, možnost zanášení splaveným materiálem a riziko snížení průtočnosti profilu.	Senice	5.38	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most přes Senici u č. p. 40</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní, možnost zanášení splaveným materiálem a riziko snížení průtočnosti profilu.	Senice	5.92	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most na silnici I/57 přes Veřejný potok u č. p. 303</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní, možnost zanášení splaveným materiálem a riziko snížení průtočnosti profilu.	Veřejný p.	0.27	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek cca 100 m SV od č. p. 221</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní most, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	Pozděchůvka	1.32	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most na silnici I/57 u č. p. 137</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní, možnost zanášení splaveným materiálem a riziko snížení průtočnosti profilu.	Vápenka	0.16	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod místní komunikací u č. p. 254</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní, možnost zanášení splaveným materiálem a riziko snížení průtočnosti profilu.	nepojmenovaný (404950001600)	0	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 9</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní, možnost zanášení splaveným materiálem a riziko snížení průtočnosti profilu.	Senice	7.78	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod místní komunikací u č. p. 407</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní, možnost zanášení splaveným materiálem a riziko snížení průtočnosti profilu.	Vápenka	0.46	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod místní komunikací u č. p. 403</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní most, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	nepojmenovaný (404940001300)	0	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod místní komunikací cca 100 m na Z od č. p. 64</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní most, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	nepojmenovaný (404950001400)	1.5	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u železniční tratě</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní, možnost zanášení splaveným materiálem a riziko snížení průtočnosti profilu.	Veřejný p.	0.46	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most cca 70 m od č. p. 53</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní, možnost zanášení splaveným materiálem a riziko snížení průtočnosti profilu.	Pozděchůvka	1.65	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most na silnici 1. třídy I/57 u čerpací stanice</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní, možnost zanášení splaveným materiálem a riziko snížení průtočnosti profilu.	Pozděchůvka	0.03	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č. p. 184</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní most, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	Pozděchůvka	0.71	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 275</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní, možnost zanášení splaveným materiálem a riziko snížení průtočnosti profilu.	Senice	7.06	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Mostek u č. p. 10</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní most, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	Veřejný p.	2.14	<a href="#">mapa</a>

<a href="#">Propustek pod místní komunikací u č. p. 206</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní most, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	nepojmenovaný (404940001600)	0.25	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most na silnici 1. třídy I/57 u č. p. 364</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní, možnost zanášení splaveným materiálem a riziko snížení průtočnosti profilu.	Senice	5.66	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka pro pěší u č. p. 185</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní most, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	Senice	6.75	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod místní komunikací u č. p. 127</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní most, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	Veřejný p.	2.82	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 183</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní most, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	Senice	6.15	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Most u č. p. 399</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní most, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	Senice	6.44	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Propustek pod místní komunikací u č. p. 186</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní most, hrozí záchyt splaveného materiálu a ucpání.	nepojmenovaný (404940001600)	0.15	<a href="#">mapa</a>
<a href="#">Lávka u č. p. 154</a>	Valašská Polanka	Valašská Polanka	Nekapacitní, možnost zanášení splaveným materiálem a riziko snížení průtočnosti profilu.	Veřejný p.	2.61	<a href="#">mapa</a>