

ORP Bruntál - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km
Silniční most - Karlovice	Karlovice	Karlovice ve Slezsku	Nekapacitní na Q100, riziko zachycení spláví a snížení průtočného profilu	Opava	104.05 mapa
Most k areálu firmy - Vrbno	Vrbno pod Pradědem	Vrbno pod Pradědem	Nekapacitní na Q100	Bílá Opava	0.09 mapa
Železný most k budově - Vrbno	Vrbno pod Pradědem	Vrbno pod Pradědem	Nekapacitní na Q20	Bílá Opava	0.21 mapa
Silniční most - Vrbno	Vrbno pod Pradědem	Vrbno pod Pradědem	Nekapacitní na Q50	Bílá Opava	0.35 mapa
Silniční most nad rest. Koliba - Ludvíkov	Ludvíkov	Ludvíkov pod Pradědem	Kapacitní na Q20	Bílá Opava	1.141 mapa
Silniční most(propust) u areálu firmy - Ludvíkov	Ludvíkov	Ludvíkov pod Pradědem	Nekapacitní na Q20	Bílá Opava	1.55 mapa
Silniční most - Ludvíkov	Ludvíkov	Ludvíkov pod Pradědem	Nekapacitní na Q20	Bílá Opava	3.195 mapa
Mostek k RD - Ludvíkov	Ludvíkov	Ludvíkov pod Pradědem	Nekapacitní na Q50	Bílá Opava	3.34 mapa
Most místní kom. u hospůdky u Jiřího- Ludvíkov	Ludvíkov	Ludvíkov pod Pradědem	Nekapacitní na Q50	Bílá Opava	3.54 mapa
Silniční most u pensionu Grizzly- Ludvíkov	Ludvíkov	Ludvíkov pod Pradědem	Nekapacitní na Q20	Bílá Opava	4.1 mapa
Mostek k RD	Vrbno pod Pradědem	Mnichov pod Pradědem	Kapacitní na Q20	Černá Opava	3.42 mapa
Polní most - Mnichov	Vrbno pod Pradědem	Mnichov pod Pradědem	Kapacitní na Q5	Černá Opava	4.35 mapa
lávka pro pěší u ČOV - Valšov	Lomnice	Tylov	nekapacitní na Q20, riziko zachycení spláví a snížení průtočnosti profilu	Moravice	70.805 mapa
Lávka pro pěší nad jezem - Valšov	Valšov	Valšov	Nekapacitní na Q5	Moravice	72.095 mapa
Lávka pro pěší - Vrbno	Vrbno pod Pradědem	Mnichov pod Pradědem	Nekapacitní na Q100	Střední Opava	0.603 mapa
Silniční most (obloukový) - Nové Heřminovy	Nové Heřminovy	Nové Heřminovy	Nekapacitní na Q100	Opava	88.94 mapa
Silniční most - Nové Heřminovy	Nové Heřminovy	Nové Heřminovy	Nekapacitní na Q100	Opava	89.09 mapa
Silniční most - Nové Heřminovy	Nové Heřminovy	Nové Heřminovy	Nekapacitní na Q100	Opava	89.09 mapa
Most místní komunikace - Skrbovice	Široká Niva	Markvartice u Široké Nivy	Nekapacitní na Q5	Opava	95.41 mapa
Lávka pro pěší ke stanici ČD - Pocheň	Široká Niva	Široká Niva	Nekapacitní na Q100.	Opava	99.73 mapa
Ocelový most - Karlovice	Karlovice	Karlovice ve Slezsku	Kapacitní na Q20, riziko zachycení spláví	Opava	103.5 mapa
Cyklolávka - Zadní Ves	Karlovice	Karlovice ve Slezsku	Kapacitní na Q20, riziko zachycení spláví	Opava	106.03 mapa

Lávka pro pěší k zahrádkám - Vrbno	Vrbno pod Pradědem	Mnichov pod Pradědem	Nekapacitní na Q100	Opava	108.51	mapa
Ocel. lávka pro pěší - Horní Benešov	Horní Benešov	Horní Benešov	Nekapacitní na Q20 ;<Q20, ohrožení objektu při 15m3/s, spodní hrana zasahuje 76cm do Q100	Čižina	15.71	mapa
Mostek(příjezd k ČOV) - Horní Benešov	Horní Benešov	Horní Benešov	Kapacitní na Q20; >Q20,ohrožení objektu při 15 m3/s, spodní hrana zasahuje 48 cm do Q100	Čižina	17.27	mapa
Most místní komunikace - Horní Benešov	Horní Benešov	Horní Benešov	Nekapacitní na Q100; >Q100, ohrožení objektu při 25 m3/s, spodní hrana je 22 cm nad Q100	Čižina	18.37	mapa
Propustek z rybníka DN800	Horní Benešov	Horní Benešov	Nekapacitní na Q5;Q5, ohrožení objektu při 8 m3/s, při Q5 způsobuje vzdutí	Čižina	18.93	mapa
Propustek pod místní komunikací	Horní Benešov	Horní Benešov	Nekapacitní na Q5; <Q5, ohrožení objektu při 8m3/s, spodní hrana zasahuje 79cm do Q100	Čižina	19	mapa
Razová Most 1	Razová	Razová	Riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti profilu	Razovský p.	6.42	mapa
Razová Most 3	Razová	Razová	riziko zachycení splávi a snížení průtočnosti profilu	Razovský p.	6.06	mapa
Razová Most 4	Razová	Razová	možnost zachycení splávi a následné vzdutí hladiny	Razovský p.	5.95	mapa
Razová Most 5	Razová	Razová	možnost zachycení splávi a následné vzdutí hladiny	Razovský p.	5.7	mapa
Razová Most 6	Razová	Razová	možnost zachycení splávi a následné vzdutí hladiny	Razovský p.	5.65	mapa
Razová Most 7	Razová	Razová	možnost zachycení splávi a následné vzdutí hladiny	Razovský p.	5.56	mapa
Razová Most 21	Razová	Razová	Riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti profilu	Razovský p.	5.37	mapa
Razová Most 9	Razová	Razová	možnost zachycení splávi a následné vzdutí hladiny	Razovský p.	4.56	mapa
Razová Most 11	Razová	Razová	možnost zachycení splávi a následné vzdutí hladiny	Razovský p.	3.75	mapa
Razová Most 12	Razová	Razová	riziko zachycení splávi a snížení průtočnosti profilu	Razovský p.	3.55	mapa
Razová Most 13	Razová	Razová	Riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti profilu	Razovský p.	3.21	mapa
Razová Most 14	Razová	Razová	možnost zachycení splávi a následné vzdutí hladiny	Razovský p.	3.11	mapa
Razová Most 20	Razová	Razová	riziko zachycení splávi a snížení průtočnosti profilu	Razovský p.	2.89	mapa
Razová Most 15	Razová	Razová	riziko zachycení splávi a snížení průtočnosti profilu	Razovský p.	2.51	mapa
Razová Most 16	Razová	Razová	možnost zachycení splávi a následné vzdutí hladiny	Razovský p.	2.25	mapa
Razová Most 18	Razová	Razová	Riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti profilu	Razovský p.	1.78	mapa
Razová Most 22	Razová	Razová	riziko zachycení splávi a snížení průtočnosti profilu	Razovský p.	1.62	mapa
Razová Most 19	Razová	Razová	Riziko zachycení splávi a omezení průtočnosti profilu	Razovský p.	1.32	mapa

Propustek pod komunikací u čp. 88	Václavov u Bruntálu	Horní Václavov	Propustek Q20	Václavovský p.	0.6	mapa
Propustek pod komunikací u čp. 135	Václavov u Bruntálu	Horní Václavov	Propustek Q5	Václavovský p.	0.7	mapa
Propustek pod komunikací k čp. 95	Václavov u Bruntálu	Horní Václavov	Propustek Q5	Václavovský p.	1	mapa
Propustek pod komunikací k čp. 28	Václavov u Bruntálu	Horní Václavov	Propustek Q5	Václavovský p.	1.15	mapa
Propustek pod komunikací k čp. 57 (Q5)	Václavov u Bruntálu	Horní Václavov	Propustek Q5	Václavovský p.	1.5	mapa
Propustek pod komunikací k čp. 101	Václavov u Bruntálu	Horní Václavov	Propustek Q5	Václavovský p.	0.6	mapa
Propustek pod komunikací k čp. 103	Václavov u Bruntálu	Horní Václavov	Most Q5	Václavovský p.	0.8	mapa
Propustek pod komunikací k čp. 105	Václavov u Bruntálu	Horní Václavov	Propustek Q5	Václavovský p.	2	mapa
Propustek pod komunikací k čp. 109	Václavov u Bruntálu	Horní Václavov	Propustek Q5	Václavovský p.	2.1	mapa
Propustek pod komunikací naproti čp. 142	Václavov u Bruntálu	Horní Václavov	Propustek Q5		2.2	mapa
Most u hřiště (HP)	Václavov u Bruntálu	Horní Václavov	Most Q5, zde umístěn hlásný profil kat. C Václavov, Kočovský p.	Kočovský p.	11.5	mapa
Most silnice I/11	Václavov u Bruntálu	Horní Václavov	Most Q100 - silnice I/11	Kočovský p.	11.3	mapa
Most u čp. 62	Václavov u Bruntálu	Horní Václavov	Most Q20	Kočovský p.	11.2	mapa
Most u čp. 61	Václavov u Bruntálu	Dolní Václavov	Most Q20	Kočovský p.	11.1	mapa
Most u čp. 56	Václavov u Bruntálu	Dolní Václavov	Most Q20	Kočovský p.	10.6	mapa
Most u čp. 51	Václavov u Bruntálu	Dolní Václavov	Most Q20	Kočovský p.	10.2	mapa
Most přes I/11	Václavov u Bruntálu	Horní Václavov	Most Q100 - silnice I/11	Václavovský p.	0.2	mapa
Most přes silnici III/44513	Václavov u Bruntálu	Horní Václavov	Most Q20	Václavovský p.	0.25	mapa
Most poblíž čp. 77	Václavov u Bruntálu	Horní Václavov	Most Q5	Václavovský p.	0.3	mapa
Propustek pod komunikací u čp. 82	Václavov u Bruntálu	Horní Václavov	Propustek Q5	Václavovský p.	0.5	mapa
mostek u č. p. 168	Lomnice	Tylov	kapacitní, riziko zachycení spláví a snížení průtočnosti profilu	Lomnický p.	3.6	mapa
most u č. p. 151	Lomnice	Tylov	kapacitní, riziko zachycení spláví a snížení průtočnosti profilu	Lomnický p.	3.2	mapa
most u č. p. 61	Lomnice	Lomnice u Rýmařova	kapacitní, riziko zachycení spláví a snížení průtočnosti profilu	Lomnický p.	4.5	mapa
silniční most u č. p. 98	Lomnice	Lomnice u Rýmařova	kapacitní, riziko zachycení spláví a snížení průtočnosti profilu	Lomnický p.	6.7	mapa
silniční most u č. p. 131	Lomnice	Lomnice u Rýmařova	kapacitní, riziko zachycení spláví a snížení průtočnosti profilu	Lomnický p.	8.1	mapa
Mostek u č.p. 42	Bílčice	Bílčice	Riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu	Bílčický p.	2.4	mapa
Propustek u č.p. 52	Bílčice	Bílčice	možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny	Bílčický p.	2.7	mapa

Propustek u č.p. 101	Bílčice	Bílčice	možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny	Bílčický p.	2.82	mapa
Propustek u č.p. 59	Bílčice	Bílčice	riziko zachycení spláví a snížení průtočnosti profilu	Bílčický p.	3.05	mapa
Propustek u č.p. 73	Bílčice	Bílčice	Riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu	Bílčický p.	3.47	mapa
Propustek u č.p. 74	Bílčice	Bílčice	možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny	Bílčický p.	3.5	mapa
Zatrubnění u č.p. 77	Bílčice	Bílčice	Riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu	Bílčický p.	3.7	mapa
Bruntál - Zatrubnění toku pod sídlištěm ulice Dolní	Bruntál	Bruntál-město	může dojít k přehrazení zatrubnění a k vytlití VT	Vodárenský p.	0.44	mapa
Propustek u č.p. 22	Oborná	Oborná	Riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu	Oborenský p.	4.4	mapa
Propustek u č.p. 118	Oborná	Oborná	možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny	Oborenský p.	2.35	mapa
Most u č.p. 77	Staré Město	Staré Město u Bruntálu	možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny	Černý p.	14.65	mapa
Most u č.p.43	Staré Město	Staré Město u Bruntálu	riziko zachycení spláví a snížení průtočnosti profilu	Černý p.	12.7	mapa
Vtok do zatrubnění u č.p. 57	Široká Niva	Široká Niva	Místo, kde může dojít k vyběžení vodního toku vzhledem ke zúžení průtočného profilu na vtoku do zatrubnění.	Kamenný p.	0.5	mapa
Most na konci obce u čp. 43	Václavov u Bruntálu	Dolní Václavov	Most Q20	Kočovský p.	9.85	mapa
Lávka pro pěší	Ludvíkov	Ludvíkov pod Pradědem	Nekapacitní na Q100	Střední Opava	1.65	mapa
Mostek (příjezd k hosp. areálu) - Horní Benešov	Horní Benešov	Horní Benešov	Kapacitní na Q20; >Q20, ohrožení objektu při 15 m3/s, spodní hrana zasahuje 58 cm do Q100	Čižina	15.8	mapa
Propustek u č.p. 61	Oborná	Oborná	riziko zachycení spláví a ucpání propustku	Oborenský p.	3.1	mapa
Lávka pro pěší - Horní Benešov	Horní Benešov	Horní Benešov	Nekapacitní na Q100; Q100, ohrožení objektu při 25 m3/s, spodní hrana zasahuje 3 cm do Q100	Čižina	18.47	mapa
Silniční most - Vrbno	Vrbno pod Pradědem	Mnichov pod Pradědem	Nekapacitní na Q100	Opava	108.99	mapa
Bruntál - propustky u ulice Dr. E. Beneše	Bruntál	Bruntál-město	zúžení profilu, hrozí ucpání splávím	Kobylí p.	0.085	mapa
Bruntál - profil pod železničním nadjezdem	Bruntál	Bruntál-město	Zúžení profilu pod železničním mostem, hrozí ucpání naplaveninami	Bukový p.	0.54	mapa
Bruntál - zatrubnění Kobylí p.	Bruntál	Bruntál-město	U zatrubnění je česle (nutné odklizení plavenin), hrozí ucpání zatrubnění	Kobylí p.	0.9	mapa
Jez u č. p. 284	Karlovice	Karlovice ve Slezsku	Zúžení profilu vodního toku, riziko snížení průtočného profilu	Opava	106.64	mapa
Bruntál - most k podniku API Novo Machinery	Bruntál	Bruntál-město	Místo omezující odtokové poměry, hrozí ucpání splávím	Bukový p.	0.015	mapa
Bruntál - propustek ul. Uhlířská	Bruntál	Bruntál-město	Může dojít k přehrazení a snížení průtokové kapacity propustku	Kobylí p.	0.619	mapa

Jez u č. p. 53	Karlovice	Karlovice ve Slezsku	zúžení profilu koryta vodního toku jezem, riziko snížení průtočného profilu	Opava	107.18	mapa
Jez u č. p. 3	Karlovice	Karlovice ve Slezsku	Zúžení profilu koryta vodního toku, riziko snížení průtočného profilu	Opava	105.93	mapa
Bruntál - most na ulici Kavalcova	Bruntál	Bruntál-město	Místo omezující odtokové poměry, hrozí ucpání naplaveninami	Černý p.	10.8	mapa
Bruntál - Most na ulici Nádražní	Bruntál	Bruntál-město	Zúžení profilu vlivem mostní konstrukce, hrozí ucpání splávím	Černý p.	10.22	mapa
Bruntál - mostek k domu č. p. 200	Bruntál	Bruntál-město	Zúžení profilu vlivem mostní konstrukce, hrozí ucpání naplaveninami	Černý p.	9.72	mapa
Bruntál - propustek na ulici Na Svahu	Bruntál	Bruntál-město	propustek - může dojít k přehrazení a snížení kapacity propustku	Bukový p.	0.5	mapa
Bruntál - propustek tř. Obr. Míru	Bruntál	Bruntál-město	Může dojít k přehrazení a snížení průtokové kapacity propustku	Kobylí p.	0.342	mapa
Bruntál - lávka pro pěší k parku	Bruntál	Bruntál-město	Místo omezující odtokové poměry, hrozí ucpání splávím	Černý p.	11.28	mapa
Bruntál - mostek směrem ke koupališti	Bruntál	Bruntál-město	Místo omezující odtokové poměry, hrozí ucpání naplaveninami	Černý p.	10.965	mapa
Mostní konstrukce ř. km 103.26	Široká Niva	Široká Niva	Zúžení profilu koryta vodního toku. Může dojít k zachytávání spláví.	Opava	103.26	mapa
Bruntál - Most mezi ulicemi Květná a Lidická	Bruntál	Bruntál-město	Nízkokapacitní most, častý výskyt ledových jevů	Černý p.	9.586	mapa
Série 3 jezů u č. p. 353, 371, 211	Karlovice	Karlovice ve Slezsku	Zúžení profilu koryta vodního toku, riziko zachycení spláví	Opava	103.55	mapa
Série 2 jezů u č. p. 61	Karlovice	Karlovice ve Slezsku	zúžení profilu koryta vodního toku sérií dvou jezů, riziko zachycení spláví	Opava	105.65	mapa
Mostní konstrukce u č. p. 61	Karlovice	Karlovice ve Slezsku	Zúžení profilu koryta vodního toku mostní konstrukcí, riziko zachycení spláví	Opava	105.66	mapa
Bruntál - Most od ulice U Potoka po Květnou	Bruntál	Bruntál-město	Zúžení profilu vlivem mostní konstrukce, hrozí ucpání splávím	Černý p.	9.09	mapa
Bruntál - most ul. U Potoka	Bruntál	Bruntál-město	Zúžení profilu vlivem mostní konstrukce, hrozí ucpání naplaveninami	Černý p.	8.552	mapa
Bruntál - most v měst. části Kunov	Nové Heřminovy	Nové Heřminovy	Místo omezující odtokové poměry v městské části Kunov, hrozí ucpání naplaveninami	Opava	94.075	mapa
Bruntál - mostek na ulici Lomená	Bruntál	Bruntál-město	Nízkokapacitní mostek, časté ledové jevy	Černý p.	9.9	mapa
Bruntál - propustek na ul. Zeyerova	Bruntál	Bruntál-město	Místo omezující odtokové poměry, hrozí ucpání naplaveninami	Kobylí p.	0.17	mapa
Silniční mostek u autobusového nádraží	Světlá Hora	Světlá ve Slezsku	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Od Andělské Hory	0.83	mapa
Propustek u č.p. 39	Světlá Hora	Dětřichovice	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	nepojmenovaný (201730000600)	2.62	mapa

Propustek u č.p. 55	Světlá Hora	Suchá Rudná	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem do zahrad	Stará voda	5.75	mapa
Propustek u hotelu Paramon	Světlá Hora	Suchá Rudná	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dalším materiálem a dojde k rozlití nad propustkem	Stará voda	5.63	mapa
propustek u č.p. 71	Světlá Hora	Suchá Rudná	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Stará voda	5.25	mapa
Silniční most č. 45210-3	Světlá Hora	Světlá ve Slezsku	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Černý p.	18.68	mapa
Propustek u č.p. 10	Světlá Hora	Podlesí pod Pradědem	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	nepojmenovaný (202800000800)	0.5	mapa
Propustek v Podlesí	Světlá Hora	Podlesí pod Pradědem	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Černý p.	22.493	mapa
Propustek u č.p. 28	Světlá Hora	Podlesí pod Pradědem	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Černý p.	22.58	mapa
Silniční mostek u autobusové zastávky pod kostelem	Světlá Hora	Dětřichovice	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	nepojmenovaný (201730000600)	2.43	mapa
Propustek u č.p. 605	Světlá Hora	Stará Voda v Jeseníkách	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Stará voda	4.04	mapa
Silniční mostek u č.p. 384	Světlá Hora	Světlá ve Slezsku	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Od Andělské Hory	1.33	mapa
Propustky kolem vodního toku ve střední části Světlé	Světlá Hora	Světlá ve Slezsku	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Od Andělské Hory	1.12	mapa
Propustek u č.p. 20	Světlá Hora	Podlesí pod Pradědem	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Černý p.	22.79	mapa
Silniční most č. 4422-1	Staré Heřminovy	Staré Heřminovy	při přívalových povodních může dojít pod mostem k ucpání naplaveninami a dojde k rozlití do terénu	Stará voda	5.175	mapa

Železobetonový silniční mostek u č. p. 3	Staré Heřminovy	Staré Heřminovy	při přívalových povodních může pod mostkem dojít k ucpání naplaveninami a dojde k rozlití do terénu	Stará voda	5.114	mapa
Betonový propustek na lesní cestě	Staré Heřminovy	Staré Heřminovy	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Stará voda	4.458	mapa
Propustek u č.p. 119	Světlá Hora	Stará Voda v Jeseníkách	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Stará voda	3.725	mapa
Propustek na okraji intravilánu u č.p. 91	Světlá Hora	Suchá Rudná	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití na silnici nad propustkem	Stará voda	6.04	mapa
Silniční mostek - křižovatka v Suché Rudné	Světlá Hora	Suchá Rudná	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Stará voda	5.06	mapa
Propustek na okraji intravilánu u č.p. 443	Světlá Hora	Světlá ve Slezsku	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Od Andělské Hory	1.82	mapa
Silniční mostek u č.p. 401	Světlá Hora	Světlá ve Slezsku	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dalším materiálem a dojde k rozlití nad propustkem	Od Andělské Hory	1.602	mapa
Železobetonový mostek u č. p. 124	Staré Heřminovy	Staré Heřminovy	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Stará voda	5.82	mapa
Silniční mostek u č.p. 274	Světlá Hora	Světlá ve Slezsku	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Od Andělské Hory	0.96	mapa
Propustek pod hlavní silnicí II/450	Světlá Hora	Podlesí pod Pradědem	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Černý p.	22.103	mapa
Propustek u č.p. 54	Světlá Hora	Dětřichovice	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	nepojmenovaný (201730000800)	3.078	mapa
Silniční mostek u č.p. 78	Staré Heřminovy	Staré Heřminovy	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Stará voda	5.75	mapa
Lávka pro pěší u kulturního areálu	Staré Heřminovy	Staré Heřminovy	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Stará voda	4.374	mapa

Železobetonový mostek u č. p. 133	Staré Heřminovy	Staré Heřminovy	při přívalových povodních může dojít pod mostkem k ucpání naplaveninami a dojde k rozlití nad terén	Stará voda	4.89	mapa
Silniční most u	Karlova Studánka	Karlova Studánka	Nekapacitní na Q100	Bílá Opava	7.85	mapa
Propustek na okraji intravilánu u č.p. 246	Světlá Hora	Světlá ve Slezsku	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	nepojmenovaný (202840001000)	0.5	mapa
Silniční mostek u č.p. 21	Světlá Hora	Dětrřichovice	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	nepojmenovaný (201730000600)	2.895	mapa
Razová Most 8	Razová	Razová	Riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu	Razovský p.	4.72	mapa
Propustek u č.p.329	Světlá Hora	Světlá ve Slezsku	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Od Andělské Hory	0.78	mapa
propustek u č.p.608	Světlá Hora	Suchá Rudná	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Stará voda	5.29	mapa
Propustek na křižovatce mezi Suchou Rudnou a Starou Vodou	Světlá Hora	Suchá Rudná	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Stará voda	4.75	mapa
silniční mostek u č.p. 83	Světlá Hora	Suchá Rudná	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Stará voda	4.415	mapa
Propustek u č.p. 87	Světlá Hora	Stará Voda v Jeseníkách	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Stará voda	3.8	mapa
Kovová lávka pro pěší u č. p. 59	Staré Heřminovy	Staré Heřminovy	při přívalových povodních může dojít k ucpání pod lávkou naplaveninami a dojde k rozlití vodního toku do terénu	Stará voda	5.619	mapa
Příjezdový mostek u č. p. 53	Staré Heřminovy	Staré Heřminovy	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Stará voda	5.58	mapa
Mostek u č. p. 67 (aktuálně svržen)	Staré Heřminovy	Staré Heřminovy	při přívalových povodních může dojít k ucpání propustku naplaveninami a dojde k rozlití nad propustkem	Stará voda	5.436	mapa
Silniční mostek - Ludvíkov u RD č. p. 70	Ludvíkov	Ludvíkov pod Pradědem	Soustava mostků a lávek v obci, omezující odtokové poměry. Nekapacitní na Q20.	Bílá Opava		mapa
Silniční mostek - Ludvíkov u RD č. p. 6	Ludvíkov	Ludvíkov pod Pradědem	Soustava mostků a lávek v obci, omezující odtokové poměry.	Bílá Opava		mapa

Mostek u č. p. 102	Dvorce	Dvorce u Bruntálu	možnost zachycení splaveného materiálu a následné vzdutí hladiny	Lobník	9.27	mapa
Mostek u č. p. 100	Dvorce	Dvorce u Bruntálu	možnost zachycení splaveného materiálu a následné vzdutí hladiny	Křišťanovický p.	0.01	mapa
Propustek bezejmenný tok	Horní Benešov	Horní Benešov	Možnost zachytávání spláví a tím snížení průtočného profilu koryta	nepojmenovaný (202210000800)	0.05	mapa
Lávka u č. p. 193	Dvorce	Dvorce u Bruntálu	možnost zachycení splaveného materiálu a následné vzdutí hladiny	Křišťanovický p.	0.71	mapa
Dva sousedící propustky mezi č. p. 299 a 260	Dvorce	Dvorce u Bruntálu	možnost zachycení splaveného materiálu a následné vzdutí hladiny	nepojmenovaný (203040004000)	0.03	mapa
Mostek u č. p. 141	Dvorce	Dvorce u Bruntálu	možnost zachycení splaveného materiálu a následné vzdutí hladiny	Křišťanovický p.	0.2	mapa
Most Sitina	Horní Benešov	Horní Benešov	Možnost zachytávání spláví a tím snížení průtočného profilu koryta	Sitina	0.24	mapa
Mostek u č. p. 319	Dvorce	Dvorce u Bruntálu	možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny	Lobník	10.18	mapa
Lávka u č. p. 187	Dvorce	Dvorce u Bruntálu	možnost zachycení splaveného materiálu a následné vzdutí hladiny	Křišťanovický p.	0.49	mapa
Lávka Sitina	Horní Benešov	Horní Benešov	Možnost zachytávání spláví a tím snížení průtočného profilu koryta	Sitina	0.077	mapa
Propustek Sitina	Horní Benešov	Horní Benešov	Možnost zachytávání spláví a tím snížení průtočného profilu koryta	Sitina	0.44	mapa
Mostek u č. p. 218	Dvorce	Dvorce u Bruntálu	možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny	Lobník	9.86	mapa
Propustek u zemědělského areálu	Dvorce	Dvorce u Bruntálu	možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny	nepojmenovaný (203040003600)	0.25	mapa
Lávka Sitina - z příhradových nosníků	Horní Benešov	Horní Benešov	Možnost zachytávání spláví a tím snížení průtočného profilu koryta	Sitina	0.33	mapa
Mostek u č. p. 61	Široká Niva	Široká Niva	Zúžení profilu koryta vodního toku. Může dojít k zachytávání spláví.	Kamenný p.	0.42	mapa
Mostek nad bývalou filtrační nádrží pro ČOV	Dvorce	Dvorce u Bruntálu	možnost zachycení spláví a ledů a následné vzdutí hladiny	Lobník	8.32	mapa
Mostek u č. p. 330	Dvorce	Dvorce u Bruntálu	možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny	Lobník	10.34	mapa
Mostek u č. p. 91	Dvorce	Dvorce u Bruntálu	možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny	Křišťanovický p.	0.13	mapa
Mostek u č. p. 115	Dvorce	Dvorce u Bruntálu	možnost zachycení splaveného materiálu a následné vzdutí hladiny	Lobník	9.01	mapa
Mostek u č. p. 65	Dvorce	Dvorce u Bruntálu	možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny	Lobník	9.55	mapa
Propustek u č. p. 211	Dvorce	Dvorce u Bruntálu	možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny	nepojmenovaný (203040003600)	0.03	mapa
Propustek u č. p. 252	Dvorce	Dvorce u Bruntálu	možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny	nepojmenovaný (203040003200)	0.05	mapa
Mostek před č. p. 349	Dvorce	Dvorce u Bruntálu	možnost zachycení splaveného materiálu a následné vzdutí hladiny	Křišťanovický p.	0.88	mapa

Propustek u č. p. 122	Horní Životice	Horní Životice	Riziko zachycení spláví, snížení průtočného profilu.	Heřmanický p.	8	mapa
Lávka u č. p. 100	Horní Životice	Horní Životice	Nekapacitní lávka, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu.	Heřmanický p.	7.78	mapa
Výpustě ze zatrubnění u č. p. 127	Horní Životice	Horní Životice	Nekapacitní a neudržované vyústění zatrubnění, hrozí riziko zachycení spláví, snížení průtočného profilu a zpětného vzduť vody mimo koryto.	Heřmanický p.	7.2	mapa
Výpustě ze zatrubnění u č. p. 56	Horní Životice	Horní Životice	Nekapacitní, velké riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu.	Heřmanický p.	7.96	mapa
Výpustě ze zatrubnění naproti č. p. 121	Horní Životice	Horní Životice	Nekapacitní, riziko zachycení spláví a snížení průtočnosti profilu či zpětné vzduť vody.	Heřmanický p.	8.15	mapa
Propustek u č. p. 67	Horní Životice	Horní Životice	Nekapacitní propustek, riziko zachycení splavenin a omezení průtočnosti profilu.	Heřmanický p.	8.9	mapa
Propustek naproti č. p. 180	Horní Životice	Horní Životice	Nekapacitní, riziko zachycení spláví, snížení průtočnosti profilu a vzduť vody nad profil.	Heřmanický p.	7.71	mapa
Výpustě ze zatrubnění u č. p. 82	Horní Životice	Horní Životice	Nekapacitní, riziko zachycení splavenin a následné omezení průtočnosti profilu.	Heřmanický p.	8.67	mapa
Most u č. p. 51	Horní Životice	Horní Životice	Nekapacitní, hrozí riziko zachycení spláví, snížení průtočného profilu a vzduť.	Heřmanický p.	7.45	mapa
Výpustě ze zatrubnění u č. p. 154	Horní Životice	Horní Životice	Nekapacitní, hrozí zachycení spláví, následné ucpání potrubí a zpětné vzduť vody.	Heřmanický p.	9.05	mapa
Most a koryto vodního toku naproti č. p. 126	Horní Životice	Horní Životice	Nekapacitní most a neudržované koryto vodního toku. Hrozí riziko zachycení spláví a snížení průtočného profilu.	Heřmanický p.	8.24	mapa
Koryto vodního toku, ř. km 8,1-8,2	Horní Životice	Horní Životice	Neudržované koryto vodního toku. Snižuje průtočnost profilu.	Heřmanický p.	8.1	mapa
Most a koryto vodního toku u č. p. 127	Horní Životice	Horní Životice	Nekapacitní most a zanesené koryto vodního toku. Hrozí riziko zachycení spláví, snížení průtočného profilu a vyběření vody do okolí.	Heřmanický p.	7.2	mapa
most u č.p. 192	Staré Město	Staré Město u Bruntálu	Riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu	Černý p.	14.15	mapa
Valšov - lávka pro pěší u č.p. 61	Valšov	Valšov	Omezený úzký průtok, lávka pro pěší	nepojmenovaný (202760002000)	0.14	mapa
Dlouhá Stráň - most 4581-5	Dlouhá Stráň	Dlouhá Stráň	Riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu	Stráňský p.	1.32	mapa
Dlouhá Stráň - příjezdové mostky k RD	Dlouhá Stráň	Dlouhá Stráň	Riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu	Stráňský p.	0.3	mapa
Razová Most 2	Razová	Razová	možnost zachycení spláví a následné vzduť hladiny	Razovský p.	6.7	mapa
Valšov - most 45-104aP	Valšov	Valšov	Riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu	Kočovský p.	2.41	mapa
Valšov - brod u č.p. 24	Valšov	Valšov	Možnost vyběření v místě brodu	Kočovský p.	2.18	mapa

Křišťanovice - všechny mostky v obci	Křišťanovice	Křišťanovice	Riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu	Křišťanovický p.	3.4	mapa
Razová Most 10	Razová	Razová	riziko zachycení spláví a snížení průtočnosti profilu	Razovský p.	4.08	mapa
Razová Most 17	Razová	Razová	možnost zachycení spláví a následné vzdutí hladiny	Razovský p.	2.05	mapa
Dlouhá Stráň - most 4581-6	Dlouhá Stráň	Dlouhá Stráň	Riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu	Stráňský p.	0.96	mapa
Valšov - lávka pro pěší u č.p. 32	Valšov	Valšov	Omezený průtok, lávka pro pěší	Kočovský p.	1.81	mapa