

## Stražisko - Místa omezující odtokové poměry

| Název                                                       | Obec      | Katastr         | Popis                                                                                                                 | Vodní tok                    | ř. km |                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------------|
| <a href="#">Stražisko - most u č. p. 69</a>                 | Stražisko | Stražisko       | Mostní konstrukce, nedostatečná kapacita průtočného profilu.                                                          | Romže                        | 39.15 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Stražisko (Maleny) - most u č. p. 9</a>         | Stražisko | Maleny          | Nekapacitní mostní konstrukce, při povodni hrozí omezení průtočného množství.                                         | Bukovanka                    | 0.29  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Stražisko - most silnice č. III/37349</a>       | Stražisko | Stražisko       | Nekapacitní most na silnici III/37349, hrozí riziko zachycení spláví.                                                 | Romže                        | 36.9  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Stražisko (Maleny) - most u č. p. 55</a>        | Stražisko | Maleny          | Nekapacitní most, hrozí omezení průtočného množství.                                                                  | Romže                        | 40.1  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Stražisko - lávka ve východní části obce</a>    | Stražisko | Růžov na Moravě | Pěší dřevěná lávka, při rozvodnění hrozí uvolnění lávky.                                                              | Romže                        | 37.7  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Stražisko (Maleny) - most u č. p. 30</a>        | Stražisko | Maleny          | Mostní konstrukce, nedostatečná kapacita průtočného profilu.                                                          | Bukovanka                    | 0.04  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Stražisko - dřevěný most mezi č. p. 75 a 57</a> | Stražisko | Stražisko       | Nekapacitní dřevěný most, v případě vyšších vodních stavů lze odstranit bagrem.                                       | Romže                        | 36.17 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Stražisko - most u č. p. 60</a>                 | Stražisko | Stražisko       | Mostní konstrukce, nedostatečná kapacita průtočného profilu.                                                          | Romže                        | 38.83 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Stražisko - most u č. p. 33</a>                 | Stražisko | Stražisko       | Mostní konstrukce, nedostatečná kapacita průtočného profilu.                                                          | Romže                        | 39.63 | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Stražisko (Maleny) - železniční most</a>        | Stražisko | Maleny          | Při vyšších stavech v Romži může dojít ke vzdutí vody v LP Romže v km 22.0 a v krajním případě hrozí zaplavení mostu. | nepojmenovaný (406470000600) | 0.025 | <a href="#">mapa</a> |