

## Tasov - Místa omezující odtokové poměry

| Název                                            | Obec    | Katastr             | Popis                                                                       | Vodní tok                    | ř. km |                      |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------------|
| <a href="#">Tasov - mostek u č. p. 187</a>       | Tasov   | Tasov               | Riziko zachycení splavenin.                                                 | Komárovský p.                | 0.05  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Tasov - betonový stupeň u hřiště</a> | Tasov   | Tasov               | Riziko zanášení splaveným materiálem.                                       | Polomina                     | 4.1   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Tasov - mostek u č. p. 200</a>       | Tasov   | Tasov               | Nekapacitní, riziko zachytávání spláví.                                     | Polomina                     | 3.85  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Tasov - lávka u č. p. 163</a>        | Tasov   | Tasov               | Riziko zachycení spláví a snížení průtočnosti koryta.                       | Polomina                     | 3.75  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Tasov - most č. 390-006</a>          | Tasov   | Tasov               | Riziko zanešení koryta splaveninami a následné snížení průtočnosti profilu. | Polomina                     | 3.25  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Tasov - lávka u č. p. 50</a>         | Tasov   | Tasov               | Riziko snížení průtočnosti profilu.                                         | Polomina                     | 3.2   | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Tasov - most č. 392-004</a>          | Tasov   | Tasov               | Nekapacitní, dochází k rozlivům nad mostem.                                 | Polomina                     | 2.76  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Tasov - propustky u č. p. 105</a>    | Tasov   | Tasov               | Riziko zanášení splaveninami.                                               | nepojmenovaný (418180000200) | 0.06  | <a href="#">mapa</a> |
| <a href="#">Tasov - most č. 390-008</a>          | Kamenná | Kamenná nad Oslavou | Vysoké riziko zachytávání spláví na středovém pilíři mostu.                 | Oslava                       | 49    | <a href="#">mapa</a> |