

Velký Týnec - Místa omezující odtokové poměry

Název	Obec	Katastr	Popis	Vodní tok	ř. km	
Most ID 8331	Velký Týnec	Čechovice	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při průtoku Q20.	Týnečka	7.9	mapa
Most ID 8330	Velký Týnec	Velký Týnec	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při Q20.	Týnečka	6.9	mapa
Most u č.p. 195	Velký Týnec	Velký Týnec	Místo omezující odtokové poměry, hrozba vybřežení při Q20.	Týnečka	6.5	mapa
Most u č.p. 669	Velký Týnec	Velký Týnec	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při Q20.	Týnečka	6.3	mapa
Most ID 8320	Velký Týnec	Velký Týnec	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při Q20.	Týnečka	5.9	mapa
Most u č.p. 143	Velký Týnec	Velký Týnec	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při Q20.	Týnečka	5.5	mapa
Most u č.p. 321	Velký Týnec	Velký Týnec	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při Q20.	Týnečka	5.2	mapa
Most ID 18924	Velký Týnec	Velký Týnec	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při Q100.	Týnečka	4.6	mapa
Most přes místní komunikaci	Velký Týnec	Velký Týnec	Most přes místní komunikaci, ohrožení vybřežení při povodni Q5	Týnečka	4.4	mapa
Most přes místní komunikaci	Velký Týnec	Vsisko	Most přes místní komunikaci; ohrožení vybřežení hladiny do okolí již při Q5.	Týnečka	3.8	mapa
Železniční most	Velký Týnec	Vsisko	Železniční most, hrozba zaplavení pro Q20.	Týnečka	2.8	mapa
Propustek pod silnicí 43622	Velký Týnec	Čechovice	Nekapacitní pro Q5.	Beroňka	2.2	mapa
Propustek u č.p. 511	Velký Týnec	Velký Týnec	Nekapacitní propustek u č.p. 511, zde se nachází hlásný profil Velký Týnec, Beroňka (kat. C); Q5	Beroňka	0.5	mapa
Propustek u č.p. 450	Velký Týnec	Velký Týnec	Nekapacitní propustek pro Q5, zejména při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami.	Beroňka	0.3	mapa
Most ID 8321	Velký Týnec	Velký Týnec	Zde hlásný profil obce Velký Týnec - Bystřická ulice (kat. C); ohrožení vybřežení při Q20	Beroňka	0.1	mapa
Propustek u č.p. 145	Velký Týnec	Vsisko	Nekapacitní propustek již pro Q5 - při přívalových povodních hrozba ucpání naplaveninami a rozliv do okolí.	Týnečka	2.3	mapa
Most u č.p. 59	Velký Týnec	Čechovice	Hrozba ucpání naplaveninami a rozliv nad mostní profil při Q20.	Týnečka	8.3	mapa