



Křetín - Protipovodňová opatření

Název	Obec	Katastr	ř. km do	ř. km od	Typ opatření	Popis	
Zkapacitnění koryta Žleby + drátokamenná přehrážka	Křetín	Křetín	1.84	1.81	Stabilizace a zkapacitnění toku	Na toku Žleby bylo provedeno zkapacitnění koryta. V tomto místě se také nachází drátokamenná přehrážka, která slouží k zachycení splavenin a také k retenci vody ve zkapacitněném korytě. Přehrážku je nutné udržovat a v případ	mapa